2023年4月27日 星期四 TIANJINDAILY 天津日报

“五一”小长假 平安不“打烊”

天津市消防救援总队发布“五一”假期消防安全提示

随着“五一”小长假的临近，不少市民已经开始为这个假期做着详细的计划。无论您是准备利用这个长假外出购物游玩，还是留在家中享受惬意时光，都需要注意，节日期间也是各类火灾事故风险的多发期。我们在享受假期的同时，还要时刻提醒自己和家人注意消防安全。那么“五一”假期我们应该如何预防火灾发生、各单位又要如何加强节日期间消防安全管理呢？

医院防火“处方”要收好

春夏交替历来是多种疾病的高发季节，“五一”前后气温波动较大，感冒、流感等疾病发生几率有所增加，部分市民也许会在“五一”期间有就医的需求。作为公共场所，医院患者众多，病患大多行动不便、疏散困难，一旦发生火灾，极易造成人员伤亡。

2022年1月8日，衡阳市某医院发生火灾，造成6人死亡、8人受伤，过火面积约300平方米，直接经济损失约779.5万元。《事故调查报告》显示，这场火灾的直接原因是医院三楼7号房间吊顶内电气线路故障引燃绝缘层、木龙骨等可燃物。造成火势迅速蔓延和人员伤亡的主要原因是屋顶使用泡沫夹芯彩钢板搭建，着火后产生大量有毒烟气，且吊顶空间整体贯通，加剧火势蔓延并猛烈燃烧，造成吊顶垮塌。加之老年人、病人床上有大量衣物和被子，滴落的燃烧物质引燃床铺起火，且老年人、病人自主活动能力极低，无法及时自救造成人员伤亡。

2021年11月6日7时许，黑龙江一家医院发生火灾，事故原因是住院部外接库房施工人员焊接作业操作不当引燃苯板所致。所幸经过四轮详细搜寻，住院部所有病人、陪护家属及工作人员全部安全转移，无人员伤亡。通过网络上的现场视频画面可以看到，当时的火势是非常猛烈的，大火直接从底层燃烧到了顶层，期间伴随着大量的黑色浓烟，从远处都清晰可见，场面触目惊心，令人直冒冷汗。

通过以上两个案例，我们不难发现，医院在为大家提供医疗服务的同时，由于人员密度大、可燃物较多也极易引发火灾事故，那么医院应该如何加强消防安全管理呢？

加强日常巡查。要明确消防巡查人员和重点巡查部位，每日组织开展防火巡查并填写巡查记录表。住院区及门诊区应加大巡查频次，对发现的问题要当场处理或及时上报。各部门（科室）的消防安全员要坚持每日巡查并填写记录表。两人以上的工作场所、无值班的部门（科室），每天最后离开的人员要对本部门（科室）相关场所的消防安全进行检查并签字确认。要根据实际情况相应加大巡查频次和力度，医疗机构巡查重点为用火、用电、用油、用气等有无违章情况；安全出口、消防通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明系统是否完好；消防报警、灭火系统和其他消防设施、器材以及消防安全标识是否完好有效，常闭式防火门是否关闭，防火卷帘下是否堆放物品；消防控制室、消防水泵房、高压氧舱、发电机房等重点部位人员是否在岗履职。

规范消防控制室工作。消防值班人员应当持有消防行业特有工种职业资格证书。消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。应当确保自动消防设施处于正常工作状态。接到火警信号后，应当以最快方式进行确认，确认发生火灾后应当确保联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报警并启动应急处置程序。

严禁违规行为。严禁违规新建、扩建、改建不符合消防安全标准的建构筑物（含室内外装修、建筑保温、用途变更等）。严禁采用可燃夹芯材料的彩钢板作为建筑材料。严禁擅自停用关闭消防设备设施以及埋压圈占消火栓，严禁设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏，严禁锁闭堵塞安全出口、占用消防通道和扑救场地。严禁违规储存、使用危险品，严禁在门诊楼、病房楼等人员密集场所使用液化石油气和天然气，严禁违规使用明火，严禁在非吸烟区吸烟。严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器。严禁电动自行车（蓄电池）在室内和楼道内存放、充电。

狠抓培训演练。要加强对全体员工的消防安全宣传教育培训，定期开展灭火和应急疏散演练。要对新职工和转岗职工进行岗前消防知识培训，对住院患者和陪护人员及时开展消防安全提示。要做好消防安全宣传教育培训演练等工作，受训率必须达到100%，做到人人掌握消防常识，会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生、会开展消防安全宣传教育，掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能。结合老、弱、病、残、孕、幼的认知和行动特点，制定针对性强的灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散和扑救初起火灾的职责。配备相应的轮椅、担架等疏散工具，对无自理能力和行动不便的患者逐一明确疏散救护人员。医院作为消防安全重点单位应当根据需要设立微型消防站，配备相应的人员和必要的消防器材，并定期进行培训和演练。

酒店民宿不容有“火”

出行亲近大自然，体验风土人情，领略地域文化是许多市民群众“五一”假期的必选动作。但近年来，酒店民宿等场所的火灾事故也呈现多发的态势。酒店民宿究竟为何火灾多发呢？

大量使用易燃可燃材料装修装饰。部分酒店、民宿客栈的经营者为了吸引顾客，提高场所档次，使用大量易燃、可燃材料装饰装修。有些部位使用可燃夹芯彩钢板违章搭建。特别是节日期间，宾馆饭店、民宿客栈大量使用易燃可燃材料进行装饰，一旦发生火灾燃烧迅猛、易产生有毒气体，影响人员疏散逃生。

防火分隔不足。一些宾馆饭店、民宿客栈与商场、市场、文化娱乐场所附设在公共建筑内，有的设在地下室或半地下室内，与其他部分建筑空间没有完善的防火分隔措施。大部分宾馆、酒店及部分民宿客栈设置在高层建筑内，楼梯间、电梯井、电缆井等竖井林立，且有的未采取防火封堵措施。一旦发生火灾，火势迅速蔓延。

堵塞疏散通道。一些宾馆、民宿客栈的疏散通道、安全出口在营业期间被封闭、堵塞、占用。有的在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。有的内部格局复杂，疏散通道混乱。有的消防车通道、消防救援场地被占用。一旦发生火灾，人员不能及时疏散逃生，灭火救援严重受阻碍，极易造成人员伤亡。

违规存放易燃易爆危险品。一些宾馆、酒店违规使用、储存易燃易爆危险品，违规使用和存放瓶装液化石油气，发生火灾后，容易发生爆炸，造成人员伤亡。

日常管理混乱。一些宾馆、饭店、民宿客栈用火用电用气量大，大功率电气设备使用多，容易因为局部过载、短路等原因引起火灾。有的电路敷设和电气设备选型不符合规范要求，电气线路没有穿管保护。有的服务对象违规吸烟、乱扔烟头，有的厨房油烟管道清理不及时，可能导致火灾。

如何预防酒店、民宿火灾，还要经营者从落实消防安全主体责任、加强日常消防安全管理和火灾隐患自查自改等工作入手。

落实消防安全主体责任。酒店、民宿管理经营单位要落实消防安全责任制，制定各项消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。要保证防火防烟分区、防火间距、建筑构件、建筑材料和室内外装修装饰材料等符合消防技术标准。电气线路、管线的安装、使用及其线路、管线的设计、敷设必须符合相关标准和管理规定，并定期维护保养、检测。要定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。

保持疏散通道畅通。许多事故表明，重大火灾伤亡事故与消防通道堵塞有关。严禁在疏散通道、楼梯间内堆放各类杂物，严禁锁闭安全出口，要保证疏散指示标志和消防应急照明等设施时刻完好有效，常闭式防火门要保持关闭状态。

定期进行员工培训和疏散演练。员工上岗前必须接受系统的消防安全培训。同时，酒店、民宿管理经营单位还要定期对全体员工进行消防培训、组织消防演习。

商场要“购”安全

每年的“五一”都是各大购物中心“比拼”的时候，不论是优惠力度、商场活动还是美陈展览无不吸引着消费者的眼球。然而由于体量大、建筑面积广、储货量多、业态复杂、人员密度集中等特点，这些场所也成为了火灾的高风险区域。

2022年6月13日，内蒙古某购物中心发生一起火灾，起火处为一楼底商一手机店。在火情得到基本控制后，消防员进入商场实施内攻、消灭残火时，先后发现两名人员，经120急救送医抢救无效死亡，死因为一氧化碳中毒窒息。此次火灾过火面积约1800平方米，直接财产损失为2000余万元，起火原因为短路引燃周围阻燃胶合板、电气线路等。

2022年10月29日10时12分，江苏省一家百货商场发生火灾，现场冒起浓浓黑烟。当地消防部门立即调集消防救援力量赶赴现场处置，第一时间疏散全部人员。由于着火建筑体量大，火场荷载大，内部结构复杂，现场火势猛烈，救援时间持续十余小时，最终在次日凌晨将现场明火扑灭。

2022年11月20日，山西省某商场发生一起火灾事故，现场浓烟滚滚，外墙起火区域燃烧物不断掉落。当地消防部门接到报警后立即赶到现场，最终成功将火扑灭。公开资料显示，该商场投资16亿，已开业10余年。

通过这几起火灾事故，我们不难发现起火的原因大部分都是一些细小的疏忽，造成了不可挽回的后果。那么商场、购物中心等人员密集场所“五一”期间该注意哪些消防安全问题呢？

业态复杂。大型商市场以商业为主，多经营服装、鞋帽、化妆品等，可燃物品集中。特别是在“五一”期间，很多商场为了营造节日气氛大量使用可燃易燃材料进行装修装饰，一旦发生火灾，燃烧迅猛，产生大量有毒烟气，严重威胁人员生命安全。为了便于搬运，商家一般会在综合体内设置独立仓库或临时库房，有的为前店后库、上店下库，库房储量大，商品过于集中，大大增加了火灾荷载。一些内设的儿童活动场所，如淘气堡、蹦床等娱乐设施，使用大量的聚乙烯、泡沫塑料，这些物质在燃烧时会释放大量的有毒有害气体，给人员疏散和火灾扑救带来极大困难。

火灾危险源众多。大型商市场集商业、餐饮、电影院、健身房等多种业态为一体，用火用电用油用气多，引火源多。大型商业综合体商户二次装修情况普遍，施工区和使用区如未有效进行防火分隔，电焊、气焊作业时极易引燃周边可燃物。一些商家在举办商业促销等活动期间，私拉乱接电气线路较为普遍，有的还擅自接入大功率的电气设备，很容易造成局部过载、线路短路等电气故障引发火灾。

建筑结构复杂。大型商市场建筑规模大，建筑结构复杂。有的建筑面积超过百万平方米，大体量的建筑空间大多采用防火卷帘划分防火分区，容易出现分隔不到位、封堵不严实的问题，稍有不慎，极易造成火势蔓延。大部分商业综合体采用上下连通的自动扶梯，中庭基本形成上下连通的共享空间，一旦发生火灾，竖向空间会容易产生烟囱效应，进而形成大面积的立体燃烧。有的步行街的安全疏散采用避难走道和疏散通道的疏散方式，疏散距离长。商户之间借用安全出口、店中店等问题普遍存在，严重影响了人员的安全疏散。节日期间，商家会相应地购进更多的商品，有的商家为追求利益的最大化，占用疏散通道摆摊设点。

面对这些问题，商场、购物中心等人员密集场所要认真做好以下几个方面的工作，最大限度地避免火灾事故发生。

严格落实单位主体责任。大型商业综合体管理运营单位要落实消防安全责任制，制定各项消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案并定期组织开展演练。要设置消防设施、器材和消防安全标志，配备必要的应急逃生器材。要确定各类消防设施的操作维护人员，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。要保证防火防烟分区、防火间距、建筑构件、建筑材料和室内外装修装饰材料等符合消防技术标准。电气线路、管线的安装、使用及其线路、管线的设计、敷设必须符合相关标准和管理规定，并定期维护保养、检测。要开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。

要保证疏散通道畅通。大型商业综合体管理运营单位要确保疏散通道、安全出口和疏散门畅通，营业期间禁止锁闭安全出口，禁止在安全出口、疏散通道上安装固定栅栏等影响疏散的障碍物。疏散楼梯间的防火门要保持完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用，疏散应急照明灯具、疏散指示标志要完好有效。各楼层明显位置张贴安全疏散指示图，注明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。超市、电影院、KTV等人员密集场所在安全出口、疏散通道处设置门禁系统时，要保证火灾发生时能向疏散方向直接开启，并应在显著位置设置安全出口标识和使用提示。

广泛开展消防培训教育。大型商业综合体管理运营单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全归口管理部门的负责人要定期开展消防安全教育培训，特别是新职工要进行岗前消防安全知识培训，在职期间应定期参加消防培训和演练。单位内部的专（兼）职消防人员要重点培训发现、排除火灾隐患的技能，消防控制室值班操作人员要重点培训火灾自动报警系统和联动控制设备操作及火灾应急处置等内容，消防水泵房值班人员重点培训消防水泵、报警阀等设施设备的启动、停止和试验操作内容。

欢度假期“牢记”几件事

一、出游前要消除家中火灾隐患。出行前，一定要仔细检查厨房的煤气、天然气等燃气是否关闭、明火是否熄灭；检查家中电器是否断电，部分必须开启的电器，要检查插头、插座是否牢靠，是否有带故障工作等情况；要检查阳台是否堆积杂物，以防飞来的火种。

二、自驾出游备灭火器。自驾旅游是不少有车一族的最爱，在出门前要提前对车辆进行维修保养，对油路、蓄电池接线柱及电气线路进行检查，防止出现短路引发火灾。同时要给车辆配备灭火器，确保一旦在行驶或停放车辆过程中自燃起火，可取出随车配备的灭火器控制火势，减少伤害和损失。

三、入住酒店要熟悉逃生路线。外出旅游时，经常会需要住宿。游客在入住宾馆、旅店后一定要先留心安全出口、疏散楼梯、疏散通道的方位和路线。一旦发生火灾等紧急情况，可以使用防烟面罩等器材尽快疏散逃生。

四、观光游玩不带火种。森林景区游玩时，严禁将火柴、打火机、汽油等带入山林，严禁野外生火，乱扔火种。若要与朋友野炊，请到景区指定区域内进行，离开时应灭尽余火，以免引发火灾。

五、杜绝卧床吸烟。吸烟，特别是卧床吸烟，也是引发火灾的重要原因。日常生活中，有的人喜欢在床上或沙发上吸烟，特别是在喝醉酒或过度疲劳情况下，烟未吸完，人已入睡，或者昏昏沉沉，烟头及烟灰一旦掉落在被褥、衣服或沙发上，极易引发火灾。同时，由于春季干燥、多风，如果将未熄灭的烟头、火柴扔在可燃物里、废纸篓中、柴草垛旁等等，烟头慢慢燃烧，一起起火灾就在“随随便便”中发生了。再次提醒，一定要杜绝卧床吸烟和随地乱扔烟头的坏习惯。

六、学会火场逃生方法。一旦遇到火灾，要在第一时间逃生。突遇火灾时，要保持镇静，不要盲目跟从人流、乱冲乱撞，忌慌不择路。若通道已被烟火封阻，应背向烟火方向离开。不要顾及贵重物品，不要把时间浪费在搬运贵重物品上。火场逃生时，要佩戴逃生面罩，迅速撤离。如果没有逃生面罩的话，也可以将毛巾打湿，拧干后捂住口鼻。如被火困在室内，要关紧迎火门窗，用湿毛巾、湿布等塞住门缝，不停用水淋迎火门窗，固守待援。要尽量待在阳台、窗口等易于被人发现的地方。晃动鲜艳的衣物或敲击东西，发出求救信号。