天津市火灾隐患单位名称(11.1-11.7)

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址 天津市和平区汉阳	存在的主要隐患 1.四层疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散
1	天津市八一三烤鸭 餐饮有限公司	和平区	道 45 号底商 1-2 层-1	2.四层疏散通道处于封闭状态,已责令当场打开; 提问一名员工,对"四个能力"掌握不熟悉。 1.疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散;2.5
2	河川大厦	和平区	天津市和平区南京路235号	动自行车违规停放在疏散楼梯间;3.部分常闭式队火门未保持关闭状态,已当场整改。
3	天津文化用品商贸 有限公司	和平区	天津市和平区建设路88号朗香街地铁层M090-1	1.个别灭火器未按规定成组摆放,已当场整改 2.两具防毒面罩过期,已当场更换;3.疏散通道堆放 杂物,影响人员安全疏散。
4	周兰美甲店	和平区	天津市和平区南京路 199号号外时尚馆二 层201-071号商铺	1. 灭火器未按规定成组摆放,已整改完毕;2. 分常闭式防火门未保持关闭状态,已当场整改;3. 处量杂物遮挡室内消火栓。
5	荣芳里小区	和平区	天津市和平区荣安大 街77号	1.疏散通道停放电动车,影响人员安全疏散; 灭火器配置数量不足;3.部分电气线路未穿金属导管保护。
6	食其家餐饮管理(天津)有限公司南开区 仁恒伊势丹分公司	南开区	天津市南开区鼓楼街 道东马路仁恒置地广 场一期第M1-02	1.就餐区一处安全出口营业期间锁闭,当场证整改;2.防火卷帘下方堆放杂物,影响卷帘使用 3.场所内防火门闭门器缺失。
7	罗森(天津)便利有 限公司仁恒伊势丹 分公司	南开区	天津市南开区东马路 仁恒置地广场一期 B1-21	1.营业期间后通道安全出口被锁闭; 2. 库房 货物堆放过高未与灯具保持安全距离; 3. 后通道 放杂物,影响人员疏散。
8	天津环大双创企业 运营管理有限公司	南开区	天津市南开区长江道 356号 C92 文创园 C 座 C401室	1.消防泵房消防泵停用;2.屋顶水箱无水、烟风机无法直启;3.消防控制室每班值班人数少2人。
9	天津市祥义电子游 艺厅	南开区	天津市南开区黄河道与 密云路交口熙悦汇购物 中心1层37b号商铺	1. 营业期间锁闭安全出口; 2. 防火门闭门器 坏; 3. 消火栓内消防软管卷盘开关丢失。
10	中天建设集团有限 公司天津分公司	南开区	天津市南开区长江道 与南开三马路交口融 汇广场c座14层	1. 厨房自动灭火装置驱动瓶压力不足; 2. 原操作间未配置灭火毯; 3. 无油烟管道清洗 记录; 4. 食堂内部分疏散指示标志故障。
11	天津市河东区红杰 永福餐厅(川人百味 远洋店)	河东区	天津市河东区新开路 71号未来广场 F4- 10-12	1. 员工培训不到位; 2. 常闭式防火门处于敞天状态; 3. 厨房排烟管道未及时清理。
12	天津市津维广通汽车销售服务有限公司(传祺4s店)	河东区	天津市河东区成林道 89号	1.个别安全出口疏散指示标志脱落;2.个别; 火栓箱内水带未双卷;3.灭火器放置位置缺少使; 标识。
13	天津众品文化交流 有限公司	河东区	天津市河东区大直沽 街道六纬路 201号 (天津轻纺商城主楼 三层四层)	1. 场所内设直页上佰告,个付合相大投个标。 再求,9 咸烟坛测器院小署土接险 影响工党使用
14	天津市河东区晟风 佳宴大酒楼	河东区	天津市河东区程林道 92号院内	1.消防档案不完善;2.一层宴会厅使用可燃 料装饰;3.部分疏散指示标志损坏。
15	天津优适远洋体育 健身有限公司	河东区	天津市河东区华捷道 60号103	1.消防档案建立不规范,防火巡查检查记录 全; 2.缺少疏散逃生图。
16	天好(北京)餐饮服 务有限公司天津分 公司	河西区	天津市河西区乐园道9 号天津万象城L1层第 L1-036号商铺	1.提问一名员工,对消防安全"四个能力"内 不熟悉;2.防火巡查检查记录不全;3.一处室内消 栓阀门部位渗水。
17	第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司天津分公司	河西区	天津市河西区南京路 39号	1. 机械排烟系统排烟口、机械加压送风系统送口风量为零;2. 火灾自动报警系统存在故障点未及消除;3. 负一层薛记炒货处疏散通道设置为办公室,放了办公桌椅等办公用品,影响人员安全疏散。
18	天津市河西区新蓉 记餐饮饭店	河西区	天津市河西区友谊路 街道黑牛城道新业广 场3楼A320a	1.提问一名员工,不能熟练使用灭火器;2.厨,烟道油污未及时清理;3.提问一名员工,对消防安"四个能力"内容不熟悉。
19	天津市河西区新业 阿甘锅盔餐饮铺	河西区	天津市河西区黑牛城道 125号新业广场A栋负 一层B001中A-01和 A-02号档口	1. 个别灭火器压力不足; 2. 一处消火栓被广 牌遮挡; 3. 一个感烟探测器未摘防尘罩。
20	天津市河西区春国 烧麦馆	河西区	天津市河西区黑牛城 道31号	1.提问一名员工,对消防安全"四个能力"内 不熟悉;2.收银台插线板线路敷设不符合规定;3. 房堆放杂物未及时清除。
21	天津市河北区羊大 帅火锅店	河北区	天津市河北区金纬路 48号	1. 未按照要求制订灭火和应急疏散预案;2. 层正门安全出口被桌子堵塞;3. 部分灭火器配置符合要求。
22	天津市河北区富通 烟酒商行	河北区	天津市河北区建昌道 与外环线交口	1.员工对灭火器使用不熟练;2.部分电气线路敷 不符合规范要求;3.灭火器放置位置不易于取用。
23	工商银行天津市分行运行管理中心	河北区	天津市河北区中山路 403号	1.消防设施维保单位消防设施维保信息未进公示;2.屋顶水箱液位不足;3.水泵房中湿式报阀的开关处未设置"常开"或"常闭"标识牌;4.部常闭式防火门未处于常闭状态。
24	天津市河北区福乐 园老年公寓	河北区	天津市河北区建昌道 68号	1.消防灭火与应急疏散预案与实际不符;2. 处安全出口处摆放物品,影响逃生疏散;3.首层一 防火门闭门器故障。
25	老百姓大药房连锁 (天津)有限公司河 北区黄纬路店	河北区	天津市河北区二美里5 门首层及平房部分(新 黄纬路10号)	1.灭火器未放置在方便易取的地方;2.后门安全口被杂物遮挡;3.正门安全出口被防疫桌椅堵塞;4.二部分电气线路未穿管保护;5.消防安全管理人消防安责任落实不到位。
26	天津市红桥区水游 城餐饮服务店	红桥区	大丰路水游城	1.人口处防火卷帘下方堆放广告牌、桌子等杂物,响卷帘下降至地面;2.安全出口处未设置安全出口标记3.营业区域后侧安全出口处的门不能完全开启;4.营区域内喷淋头被油漆涂覆,影响热感元件敏感度;5.厨内常闭式防火门处于开启状态;6.厨房出口处堆放一物柜,占用疏散走道;7.营业区域后场通道堆放杂物
27	天津集飞餐饮管理 有限公司	红桥区	大丰路水游城	1.广告牌遮挡一室内消火栓;2.吊顶下一广告牌 挡疏散指示标志;3.营业区域后通道防火门无法完全 闭;4.营业区域后通道防火门未设置顺序器;5.厨房内 火窗处于开启状态;6.抽查一室内消火栓箱内堆放杂物; 配电室出口处堆放杂物;8.厨房内防烟面罩过期;9.抽 一名员工,对室内消火栓操作不熟悉。
28	天津市红桥区鱼朋 烤鱼店	红桥区	西青道 58 号欧亚达 商场一楼	1.灭火器被挪用挡门且一具筒体锈蚀严重;2.营 区域一个感烟探测器损坏;3.营业区域内通向室外流 门被锁闭,4.一名是工场作死火器的使用不熟练。

门被锁闭;4.一名员工操作灭火器的使用不熟练

		PC1/ L		Низ./ пип п
序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址 西沽街咸阳路 26	存在的主要隐患 1.营业区域室内消火栓被遮挡;2.库房内一个喷淋头
29	天津金拱门食品有限公司咸阳路餐厅	红桥区	四 佰 闰 咸 阳 峪 20 号、28号(一层 02号 商铺)	设置不合理;3.侧面安全出口被遮挡;4.货架货物码放运高,距离顶板led灯过近;5.个别灭火器未摆放在指定位置。
30	天津百货大楼凯莱 赛商厦有限公司	红桥区	天津都行商城一楼 绿区3-4号	条物,占用疏散通道;3. 提回1名员工,对消防安全"四个能力"不熟悉;4. 货物超高码放,距离顶板led灯过近。
31	天津海港城仓库	东丽区	天津市东丽区欢坨 村杨北建材城对面	1.未确定消防安全管理人;2.防火巡查记录不符合规定;3.未按规范设置室内消火栓。
32	浙江省东阳市正大 建筑劳务有限公司	东丽区	天津市东丽区东丽 湖街汇湖轩	1.生活区消火栓压力不足;2.动火作业施工现场灭火器未成组摆放;3.室内临时消防给水系统未配置水枪和水带。
33	中国建设银行股份 有限公司天津东丽 开发区支行	东丽区	天津市东丽区经济 开发区	1.防火检查巡查开展不及时;2.消防安全管理人日命书未盖公章;3.未确定消防安全重点部位。
34	天津东丽区天地成 建材批发中心	东丽区	天津市东丽区万新街道 成林道211号银河装饰 城C区1排1-4号	1.杂物堵塞疏散通道;2.杂物遮挡消火栓;3.营业历内电气线路敷设不符合规定。
35	天津市东丽区人间 有味餐饮服务店	东丽区	天津市东丽区驯海 路江南一品超市南	损坏。
36	天津市泊寓商业运 营管理有限公司西 青第一分公司	西青区	天津市西青区中北镇 侯台工业园生活区16 号楼	1.气体灭火系统故障,气瓶压力不足;2.屋顶排烟风机故障,两处排烟风机无法启动;3.一处楼梯间加压送风手动开启装置损坏;4.疏散通道内堆放杂物,堵塞疏散通道;5.一楼后侧疏散通道内堆放杂物,遮挡消火栓。
37	天津市宏扬市场管 理有限公司	西青区	天津市西青区王稳庄 示范镇稳泰路65号商 业中心10-1-087	1.摆放杂物遮挡消火栓;2.部分商户摊位外溢堵塞 疏散通道;3.防火卷帘下堆放杂物,影响卷帘下降至地面;4.部分线路敷设不规范,未穿管保护;5.两处灯光疏 散指示标志未通电;6.一处安全出口指示标志损坏。
38	东睦(天津)粉末冶 金有限公司	西青区	天津市西青经济开发 区赛达二大道16号	1.消防档案未及时更新;2.办公楼二层走道临时放置塑料桶,影响人员安全疏散;3.车间疏散通道上一具火光疏散指示标志不亮。
39	天津澳德纳科技有 限公司	西青区	天津市西青区杨柳青 镇勤成路4号A区	1.院内搭建單棚,罩棚下存放货物,占用防火间距 2.生产车间与办公楼之间未设置防火门进行分隔;3.火 光疏散指示标志故障。
40	天津汇力特科技有 限公司	西青区	天津市西青高端金属制品工业区26号	1.车间一具灯光疏散指示标志未通电;2.灭火器未成组布置;3.安全出口堆放货物,影响疏散。
41	天津津南区金运烟 酒超市	津南区	天津市津南区经济开 发区东区	未配置水带、水枪;3.疏散通道堆放杂物。
42	天津市津南区诸葛 烤鱼	津南区	天津市津南区小站镇	1.杂物遮挡消火栓;2.灭火器挪作他用;3.员工四 能力不熟。 1.疏散通道摆放杂物,影响人员安全疏散;2.该场所
43	天津鑫湖轩餐饮有 限公司	津南区	天津市津南区八里台镇	为公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;3.遮挡室内消火栓。
44	天津市津南区熙遇 养生馆(重大隐患)	津南区	天津市津南区八里台镇	1. 堵塞疏散通道;2. 灭火器未成组摆放;3. 杂物遮崖室内消火栓。 1. 私家车占用消防车道;2. 灭火器配置不符合标准
45	盘沽馨苑 天津天润森木业有	津南区	天津市津南区葛沽镇 天津市北辰区韩家墅	3.楼道堆放杂物。 1.常闭式防火门未保持常闭状态;2.灭火器未成约
46	限公司	北辰区	工业园韩发道4号 天津市北辰区天穆镇	摆放;3.灭火器挡门,被挪用。
47	天津市北辰区鹏轩 快捷酒店	北辰区	京津公路与南仓道交 口东北侧绿岛家园67 号楼A座7-8号	
48	天津津城世贸商业 管理有限公司 天津北辰百恩堂问	北辰区	天津市北辰区北苍镇 长瀛里56号楼 天津市北辰区北辰道	1. 灭火器未成组摆放; 2. 未确定消防安全管理人 3. 未进行安全自主承诺。 1. 未提供员工培训记录; 2. 常闭式防火门处于开启;
49	沙部 天津市金鵬印刷有	北辰区	7年中北辰区北辰追 395号 天津市北辰区景远路	1. 未提供员工培训记来; 2. 吊闭式防火 1处于开启 态; 3. 因疫情防控,一个安全出口被锁闭,影响人员安全流散 1. 一个安全出口指示标志未接通电源(当场整改)
50	限公司 天津市宁河区玉鑫	北辰区	东侧 天津市宁河区芦台镇	2.无员工培训记录;3.消火栓箱内水带未采取"双卷"方式。 1.站房内存在灯下存货现象;2.应急灯损坏;3.站店
51	加油站 天津市宁河区翟子	宁河区 宁河区	津榆支路大赵村北 天津市宁河区造甲	疏散通道堆放货物,占用疏散通道。
53		宁河区	城镇 天津市宁河区潘庄 镇星石科技产业园	3.店内电气线路敷设不符合规定。 1.电气线路敷设混乱;2.每日防火巡查记录填写不及时;3.提问一名员工,消防"四个能力"掌握不熟练;4.4 别灭火器压力不足,单位自行发现并进行整改,违法行为轻微,不予处罚;5.地面有烟头,存在违规在具有火灾危
54	天津陆尔达装饰工 程有限公司	宁河区	天津市宁河区经济 开发区十一纬路2号	险的场所吸烟的现象。 1.宿舍内存在使用大功率用电器具现象;2.厨房》 烟管道未及时清理;3.食堂开水器控制开关未安装闸盒 4.宿舍未落实禁烟制度。
55	天津市宁河区琴朗 绿洲幼儿园	宁河区	天津市宁河区芦台 镇建国别墅区287号	1. 教学楼四楼储藏间内电闸设置不符合标准,存在灯下存货现象;2. 未定期组织消防演练;3. 提问员工消
56	天津市蓟州区得源 昌顺铁锅炖鱼饭店	蓟州区	天津市蓟州区渔阳 镇商贸街	火和应急疏散预案;3.厨房内私拉乱接电气线路。
57	天津恒通瑞祥电气 设备制造有限公司	蓟州区	天津市蓟州区开发 区天成东路5号	1.送货车辆占用消防车道;2.私家车占用消防车道 3.灭火和应急疏散预案不完善。
58	天津三环奥纳科技 有限公司	蓟州区	天津市蓟州区开发 区蓟运河大街20号	1. 货物堵塞疏散通道;2. 无消防演练记录;3. 车间户 一处疏散照明灯具未接通电源。
59	天津市亨利工贸有 限公司 - 天津汇京 国 & 日 方	蓟州区	天津市蓟州区邦均镇	1.无员工消防安全培训记录;2.灭火器未按规定成约 摆放;3.车间内部分电气线路未穿管保护。
60	天津汇方圆食品有 限公司 天津龙泽酒店管理	蓟州区	天津市蓟州区开发 区东昌路8号 天津市武清区徐官	1.办公楼楼梯间堆放杂物;2.车间内使用非国标疏槽 指示标志;3.车间北侧安全出口锁闭。 1.擅自停用机械排烟设施;2.员工对消防设施
61	有限责任公司	武清区	屯街	操作不熟练。
62	天津市武清区矿世 鹰熊室内游乐店	武清区	天津市武清区万达 广场	被轮胎装饰物遮挡;3.防火卷帘下方摆放桌子,影响卷帘下降至地面。 1.杂物占用疏散通道;2.在丙类车间内设置易
63	天津捷创门窗有限 责任公司	武清区	天津市武清区泗村 店镇旧县村	燃易爆生产废料储存间,且未设置防火分隔及泄足装置;3.员工宿舍外窗设置防盗网,影响逃生。
64	天津科斯特电动车	武清区	天津市武清区南蔡村 镇京福公路西侧0号	1.灯具下方存放可燃物; 2.宿舍内吸烟,使用大巧 率由聚 管理不知范·3.部分流散投示标志协障

	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
65	天津市武清区振华瑞津 口腔门诊有限责任公司	武清区	天津市武清区杨村街 道建国南路87号	1.未设置封闭楼梯间;2.消防设施配置不符合国 标准;3.火灾自动报警系统停用;4.机械排烟系统停用。
	天津市静海区百业			
66	商贸有限公司泰山 道购物广场	静海区	天津市静海区开发区 泰山道5号增1号	1.超市一层一处疏散走道有杂物堆积;2.一层服装区一处手动报警装置被遮挡;3.员工使用灭火器不熟练。
67	天津市宝来工贸有限 公司	静海区	天津市静海区大邱庄 镇海河道6号	1.消防车道被车辆占用;2.办公楼部分疏散指示 志未通电;3.一名员工掌握消防安全"四个能力"不熟统
68	天津市静海区慧发吉 饭店	静海区	天津市静海区杨成庄 乡杨成庄村北10米	1.厨房操作间内未设置灭火器;2.门口停放私家 占用消防车道,当场整改;3.员工对灭火器操作不熟练
69	大安海福花园小区	静海区	天津市静海区十里长 街中段106国道北争 光渠东侧	1.私家车停在消防车通道上影响消防车通行;2. 梯间堆放杂物;3.一名物业工作人员使用灭火器不熟约
70	天津市静海区聚海世 嘉宾馆	静海区	天津市静海区大丰堆 镇史家庄村	1.楼道内一处常闭式防火门未保持常闭;2.大厅 灭火器未成组摆放;3.门口堆放杂物。
71	天津市宝坻区卤鲜味 熟食店	宝坻区	天津市宝坻区口东镇 商贸街	1.北侧消防车道被私家车占用;2.安全出口被杂 堵塞;3.一根电气线路裸露敷设,未穿管保护;4.无消 安全巡查记录;5.安全出口未设置安全出口标志。
72	天津市宝坻区云裳旅 游用品厂	宝坻区	天津市宝坻区宝平街 道经济开发区西区开 明路北	1.未建立消防安全制度、灭火和应急疏散预案,未 织开展防火巡查、检查;2.楼梯间首层堆放可燃物;3. 侧安全出口被物品占用;4.一处室内消火栓被遮挡。
73	天津市宝坻区红翔源 百货商店	宝坻区	天津市宝坻区宝平街 道馨逸家园 1-104	1. 货物占用疏散通道; 2. 货物遮挡室内消火栓; 3. 问员工消防安全"四个能力"不熟悉; 4. 临时电气线路穿管保护。
74	天津市宝坻区烁恺足 底按摩服务中心	宝坻区	天津市宝坻区宝平 街道开元路与迎熏 街交口	1.安全出口堆放杂物;2.一处室内消火栓箱内水枪挪用;3.火灾报警控制器上存在火警信息未及时处理;4 工消防安全培训记录不符合标准;5.报警阀室堆放杂物。
75	天津市宝坻区福兴制 衣厂	宝坻区	天津市宝坻区朝霞 街道福心家园对面	1.车间东侧安全出口被杂物堵塞;2.存在电动车室 充电的现象;3.车间顶棚采用泡沫夹心彩钢板搭建。
76	中国石化销售股份有限公司天津石油分公司滨海津塘路加油站	滨海新区	天津市滨海新区塘 沽津塘公路30号	1. 局部疏散通道存放杂物; 2. 灭火器生产日标识不清。
77	天津市滨海新区海尚 一品火锅店	滨海新区	天津市滨海新区寨 上街友谊路南	1. 个别灭火器压力不足; 2. 厨房电器线路的设不符合规定; 3. 员工不熟悉灭火器的使用方衫4. 无员工消防安全培训记录。
78	天津东疆保税港区宏 业物流有限公司	滨海新区	天津市滨海新区东疆保 税港区海铁二路99号	1. 办公区部分电器线路设置杂乱; 2. 部分人 对消防安全"四个能力"不熟悉。
79	天津九州通国际贸易 有限公司	滨海新区	天津市滨海新区东疆保 税港区太原道588号	1.消防泵房内消防电话不能正常使用;2.未 立防火巡查制度,防火巡查流于形式。
80	天津市民泰物业服务有限公司(金融中心)	滨海新区	天津市滨海新区东疆保 税港区亚洲路6865号	1.未建立防火巡查制度,防火巡查流于形式;2.洋 控制室值班管理混乱,值班记录有代签现象。 1.消防水泵控制柜与消防水泵均设在泵房内,办
81	进业(天津)轻工制品 有限公司	经开区	天津市经济技术开发区西区新业六街70号	杂物较多,防护等级低于IP55;2.值班人员对火灾报警制器(联动型)主备电切换操作不熟练;3.喷淋系统外接合器未设置永久标识。
82	天津滨海新区欢聚万 家乐食品超市	经开区	天津市经济技术开发区 第三大街32号二区一 层34号	1.单位二层(夹层)堆放大量货物且电气线路敷设 乱,未进行穿管保护;2.单位楼梯间堆放货物;3.单位三 设置员工宿舍,不符合消防技术标准;4.单位无消防 查、检查记录。
83	天津滨海新区金望海湾餐饮管理有限公司	经开区	天津市经济技术开发区 黄海路98号	1. 一层疏散通道摆放工具桌;2. 营业区一处室内 火栓被遮挡;3. 个别疏散指示标志未使用国标标识。
84	北京古德菲力体育发展有限公司天津滨海新区分公司	经开区	天津市经济技术开发第 五大街瑞达公寓8号楼	1.报警阀连接延时器处球阀关闭;2.报警阀室用 员工休息室;3.二层一封闭楼梯间堆放杂物。
85	亚琛联合科技(天津) 公司	经开区	天津市经济技术开发区 第九大街80号丰华工 业园二期四号厂房	1.一处消火栓箱内缺少水枪; 2.南侧安全出口医情封闭; 3.缺少消防安全培训记录。
86	天津自贸试验区鸭梨 儿生鲜超市	保税区	天津市空港经济区万科 新里城花园底商	1.超市内1处疏散通道被杂物遮挡;2.提问店内1 员工,对消防安全"四个能力"不熟悉;3.柜台后电器线 敷设不符合规定。
87	必胜客空港餐厅	保税区	天津港保税区瑞航广场 1-16	1.店内1具灭火器被挪用;2.西侧1处室内消火档 桌椅遮挡;3.配电柜下方堆放可燃杂物。
88	万车汇汽车	保税区	天津港保税区临港东方 星城院内	1.室内总电闸箱无PE接地线,不符合规定;2.室 杂物过多未清理,堵塞疏散通道;3.地面机油空桶堆放 多,堵塞安全出口。
89	天津市滨海新区福 光大药房	保税区	天津港保税区东十一 道与中环东路交口	1.柜台处存在私拉乱接电线现象; 2.店内安全出口志不亮; 3.店内1名员工对消防安全"四个能力"不熟悉。
90	天津港保税区玲鑫 源快餐厅 	保税区	天津港保税区天保大 道86号	1.操作间有挪用灭火器现象; 2.店内1名员工消防全"四个能力"不熟悉; 3.就餐区存在私拉乱接电线现象。
91	天津市滨海新区阳 光角服饰工作室	高新区	华苑产业区鑫茂科技园 C1座二层C单元101	1.单位内部一处室内消火栓被服装架遮挡;2.单位 门安全出口处堆放少量杂物。
92	天津普生元医疗科 技发展有限公司 王津长完焦业医疗	高新区	鑫茂科技园C1座二层 D单元−1−2室 鑫茂科技园AB座六层	1.单位内部一处室内消火栓被办公桌椅遮挡;2.单 后侧安全出口处堆放纸箱等杂物。
93	天津长安伟业医疗 器械销售有限公司 天津市泰达医疗器	高新区	J单元	1.单位内部一处室内消火栓前摆放杂物;2.后侧所通道内堆放纸箱等杂物。 1.单位内一处室内消火栓箱内存放杂物;2.单位库
94	械工贸有限公司	高新区	鑫茂科技园IJ单元五层	1.单位内一处室内消火柱相内存放斜侧;2.单位挥 吊顶照明灯具线路大部分处于暴露状态,未进行穿管保 1.公司外部电梯间停放两辆电动车(经现场确认,
95	天津纽凯伦商贸有限公司	高新区	鑫茂科技园C2座AB 单元6层	为该公司员工停放),占用公共疏散通道;2.公司后侧安 出口现场无法打开,处于锁闭状态。
96	永爱(天津)养老服 务有限公司	滨海新区 (大港)	天津市滨海新区大港街道东环路西侧 516,518号	1.消防控制室只有一人值班,未落实双人值班制 2.微型消防站人员集合慢且职责不清;3.员工培训记录 完善。
97	天津大港油田运输 有限责任公司华联 超市连锁分公司	滨海新区 (大港)	天津大港油田红旗路与 港盛道交口200米处	1.一处安全出口处摆放摊位,影响人员安全疏算 2.控制室值班记录不规范;3.灭火器未成组摆放;4.卖 内灯具上悬挂可燃布条。
98	天津市天瑞水泥有 限公司 天津德昱塑业有限	滨海新区 (大港) 滨海新区	天津市滨海新区大港港 西街工业园 天津市滨海新区轻纺经	1. 办公楼一侧安全出口锁闭, 当场已整改; 2. 办公内灭火器未成组摆放; 3. 办公室内电线私搭乱接。 1. 厂房内一个消火栓接口有锈蚀; 2. 车间内疏散
99	公司	(大港)	济区轻二街588号	道上停放叉车;3.消防巡查.检查记录填写不规范。







