

(上接第11版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
33	D2TJ202008310036	红桥区浩达公寓27号楼底商“烧阳豆腐脑”,每天凌晨四点半开始营业,15点半到16点半开始熬汤,油烟异味污染严重。	红桥区	大气	经查,反映问题情况基本属实。	部分属实	针对群众反映的油烟异味污染严重问题,已督促经营者在经营期间必须开启油烟净化设备,并且定期对油烟净化设备进行清洗。下一步,将持续加强区域内餐饮企业的日常巡查及执法力度,有效监管街区内餐饮企业。	已办结	
34	D2TJ202009020016	北辰区铁东路北方汽贸园对面前进新村,村内无排水管道,污水直接外排至草地。	北辰区	水	经查,反映问题情况属实。村内无排水管道,存在生活污水乱泼乱倒情况,污染草地。	属实	已制定方案,计划于2020年9月20日前在前进村沿村道路修建4座8m³的污水集水池,督导群众将生活污水倾倒在指定位置,并将生活污水定期转运至污水处理厂进行集中处理。	阶段办结	
35	D2TJ202008310005	北辰区淮东道正荣府小区附近农药厂污染土壤异味严重,北辰区政府告知小区开发商土壤修复完才允许交付,开发商未兑现,目前正荣府小区已经交付,举报人希望尽快治理被污染土壤。	北辰区	土壤 大气	经查,反映问题情况部分属实。截至2020年8月24日,天津农药股份有限公司污染地块修复项目累计共开展土壤修复113.29万方,占总修复工程量(158万方)的71.70%。经检测,天津渤化环境修复股份有限公司有组织臭气排放浓度达到天津市规定的排放标准。北京建工环境修复股份有限公司有组织臭气排放浓度达到天津市规定的排放标准。	部分属实	为了彻底解决天农地块土壤、地下水污染和异味扰民问题,北辰区人民政府、渤化集团、属地镇积极推动天农地块环境修复工作。2019年4月,天津农药股份有限公司完成修复项目公开招标,2019年10月,天农股份地块污染土壤及地下水修复项目开工。在修复项目开工之际,按照环评报告的要求,天农修复项目为了控制异味,于2019年8月底,首先在修复场地周边安装了5个点位的气味在线监控设备,增设了一台移动式异味监测设备,并于9月底完成了对污染场地的地表覆盖,在场界四周围墙上搭建一套“雨幕喷淋”装置,并增加两台雾炮系统,通过喷淋出含有气味的抑制药剂的水雾,形成一层水雾帷幕,控制施工过程中的异味及扬尘扩散,较大幅度降低了恶臭污染。同时通过采取控制施工面,加强苫盖等措施严格控制扬尘以及VOCs的挥发扩散。修复工作预计于2021年4月完成。9月2日,北辰区执法人员对修复项目进行检查,修复治理工程正在实施中,污染物治理设施正在运行。	阶段办结	
36	D2TJ202008310019	北辰区整条辽河北道道路两侧存在裸露土地未苫盖的扬尘污染问题。	北辰区	大气	经查,反映问题情况不属实。经现场核实,辽河北道西端与淮东道相交,东端与汀江东路相交,全长约1.3公里。辽河北道两侧均已绿化,未发现裸露土地未苫盖和扬尘情况。	不属实	北辰区将进一步加强对辽河北道的道路清扫工作,严格落实夜间机扫水洗、白天洗路保洁,减少道路扬尘现象的发生。	已办结	
37	D2TJ202009020021	北辰区大张庄镇凤雅苑西北角有一垃圾站,西南角100米处有一养猪场,均存在异味污染。	北辰区	大气	经查,反映问题情况属实。 1. 经查,群众举报的“垃圾站”为一处垃圾转运站,是北辰区大张庄镇示范小城镇一期配套公建项目。检查时该转运站内部存在轻微异味。该转运站与主体项目同时通过环保审批和验收。安装有除臭设施,并与挤压设备同时运行,现场核实除臭装置可正常运行。北辰区委托第三方检测机构对该单位厂界臭气浓度进行取样检测。经检测,该单位厂界臭气浓度达到天津市规定的排放标准。 2. 经核实,举报问题所反映的养猪场为天津市北辰区边某某养殖场,该养猪场现生猪存栏666头,养猪场所在地距离周围的居民小区较近,现场能够闻到异味,该养猪场不具备动物防疫合格条件,无粪污处理设施,群众举报情况属实。	属实	1. 北辰区将加强该转运站清扫保洁和除臭消杀频次,并长期坚持,减少异味的产生。 2. 北辰区依法对该举报养猪场进行相应处罚,并于9月2日下午邀请畜牧经济专家对养猪场内生猪进行清点、分批次评估市值,为下一步生猪清栏提供价值依据。开通产地检疫绿色通道,协助养殖场从9月3日开始,对场内的666头生猪进行分批次检疫出栏销售。此项工作由大张庄镇主要负责同志督促落实整改,预计于2020年9月13日前所有生猪清栏,随即完成养猪场的取缔关闭工作。	阶段办结	
38	D2TJ202009020054	北辰区铁东北路与龙门东道交口碧桂园中心天宸(未交房),小区北侧约700米处为原天津农药厂(2000年迁出),该厂对地下土地污染严重,目前相关部门正对该地块进行土壤修复,要求公示整改情况。	北辰区	土壤 大气	经查,反映问题情况属实。	属实	2019年4月,天津农药股份有限公司完成修复项目公开招标,2019年10月,天农股份地块污染土壤及地下水修复项目开工。截至2020年8月24日,天津农药股份有限公司污染地块修复项目累计共开展土壤修复113.29万方,占总修复工程量(158万方)的71.70%。预计于2021年4月30日前完成。 天农地块修复项目部在天农股份铁东北路大门处设立有电子公示牌,滚动播出相关修复情况的信息。北辰区生态环境局官网“工作动态”栏目,其中有“农药厂治理与修复”的公开信息。	阶段办结	
39	D2TJ202009020056	北辰区双口镇河北工业大学教师公寓,附近有双口工业园和津保工业园,经常产生刺鼻异味,傍晚最为严重。位于双口镇工业路的双口生活垃圾卫生填埋场异味污染严重。	北辰区	大气	经查,反映问题情况部分属实。 针对“双口工业园和津保工业园,经常产生刺鼻异味,傍晚最为严重”的问题,北辰区执法人员于9月1日下午开始分别对京宝工业园和双口工业园涉气企业进行检查,委托第三方检测机构进行检测,检测结果均显示合格,且京宝工业园六家企业、双口工业园五家企业不安排夜间生产。 针对“双口生活垃圾卫生填埋场异味污染”问题。经查,群众举报的“双口生活垃圾卫生填埋场”应为天津市双口生活垃圾卫生填埋场,主要从事生活垃圾的填埋处理,隶属于天津市城市管理委员会。9月1日,北辰区执法人员与双口填埋场负责人进行查看,现场确实存在一定异味。北辰区已委托第三方检测机构对该单位厂界臭气浓度进行取样检测,经检测,该单位厂界臭气浓度超过天津市规定的排放标准。该场目前已采用固定式和移动式除臭工作设备。针对问题,北辰区于2020年9月1日与市城管委废管处联系,将情况进行反馈。 针对“河北工业大学教师公寓周边环境空气质量”问题。9月2日,北辰区已委托第三方检测机构对河北工业大学周边环境空气质量进行取样检测。经检测,天津市双口生活垃圾卫生填埋场厂界臭气浓度超过天津市规定的排放标准。	部分属实	针对双口生活垃圾卫生填埋场异味污染问题,北辰区生态环境局已对其进行立案处理。双口填埋场也承诺将加大固定式和移动式除臭设备工作频次,尽全力减轻异味产生。下一步,北辰区将加大对该点位的监管力度,发现问题及时处理。“光大垃圾焚烧厂”将于今年内建成并投入使用,届时将有效提高全区生活垃圾终端处理能力。针对双口工业区、京宝工业区的企业和河北工业大学教师公寓周边环境空气质量问题,下一步,北辰区将加大对该点位的监管巡查力度,发现问题立即处理。预计于2020年12月31日前完成。	阶段办结	
40	D2TJ202009020057	北辰区双口镇双口垃圾处理厂,存在异味污染和地下水污染,持续多年未解决。	北辰区	大气 水	经查,反映问题情况部分属实。 9月1日,北辰区工作人员立即赴双口生活垃圾卫生填埋场查看,现场确实存在一定异味,执法人员现场检查,并委托第三方检测机构对该单位厂界臭气浓度进行取样检测。经检测,天津市双口生活垃圾卫生填埋场厂界臭气浓度超过天津市规定的排放标准。	部分属实	针对双口生活垃圾卫生填埋场异味污染问题,北辰区生态环境局已对其进行立案处理。北辰区生态环境监测中心每季度对天津市双口生活垃圾卫生填埋场地下水进行取样监测,通过对双口生活垃圾卫生填埋场2017年3月和2020年7月地下水监测情况发现,部分指标有波动,但无明显恶化趋势,另已于9月4日开展加密监测一次。北辰区将进一步加强对双口生活垃圾卫生填埋场的日常监管,规范工作要求,降低环境污染,持续做好双口生活垃圾卫生填埋场地下水污染监测工作,确保人民用水安全。针对异味污染情况,该场目前除臭工作主要采取以下方式进行:一是聘请有资质的专业公司进行除臭工作;二是围绕堆体建设两层固定喷杆和一架雾炮进行除臭剂喷洒;三是安排场区内2辆移动除臭车巡回作业;四是要求每日作业完毕后对作业面进行苫盖。预计于2020年12月31日前完成。	阶段办结	
41	D2TJ202008310016	北辰区天穆镇王庄村,自来水有异味,此现象已持续两三个月。	北辰区	水	经查,反映问题情况不属实。 北辰区2020年9月1日下午对王庄村进行调查核实,现场抽取村内两个点位水样进行实验室检测及水质快检,末梢水样1(杨某某家)结果为:总氮0.2ml/L、色度0、pH值7.73、浊度0.50、无异味无臭味、未见肉眼可见物,末梢水样2(李某某家)结果为:总氮0.03ml/L、色度0、pH值7.73、浊度0.56、无异味无臭味、未见肉眼可见物。未发现举报人所反映的自来水有异味的问题。9月2日组织人员随机入户走访10户居民,同样未发现自来水异味问题。	不属实	下一步,北辰区将加强对王庄村的巡查,持续关注水质化验结果,发现举报人反映的问题,将立即进行处理。	已办结	
42	D2TJ202009020020	1.北辰区燕宇艺术家园16、17号楼前道路损毁。 2.17号楼4门1楼有违章建筑,环境脏乱差,社区绿化养护不到位。	北辰区	土壤	经查,反映问题情况属实。	属实	1.9月1日,北辰区针对16、17号楼前道路破损问题现场查看,制定方案,并已安排修复工作,预计十五天内修复完毕。 2.已对涉及违建业主逐户走访,掌握基本信息,登记造册形成治理数据库,做到了底数清、情况明;同时已由北辰区不动产登记部门对违建住户的产权交易进行冻结,并按照法律法规定依法履行违章建筑拆除程序。 3.9月1日起,北辰区加派人员清理杂草,物业单位后续做好长效管理。 以上工作预计于2020年9月16日前完成。	阶段办结	
43	D2TJ202008310003	南开区南运河南路宴宾楼院内搭建多间违章平房,私自打井偷取地下水,每天7:00—21:00抽水泵启动噪声污染严重。	南开区	水 噪音	经查,反映问题情况部分属实。 南开区责成长虹街安排工作人员实地查看具体情况,认真分析投诉内容,发现宴宾楼院内存在600多平方米的违章建筑。未发现私自打井偷取地下水行为,院内仅存在一个消防水泵。	部分属实	宴宾楼内存在600多平方米的违章建筑,长虹街已于2019年11月25日对其下达了责令限期拆除决定书,要求其在2020年1月15日前自行拆除,宴宾楼收到该决定书时有6个月时间可以向天津市南开区人民法院提起诉讼,由于上半年疫情问题,长虹街于2020年9月2日对其下达了履行行政决定催告书。下一步长虹街将上报法院申请强制执行,将于2020年10月30日前拆除完毕。	已办结	
44	D2TJ202008310021	南开区天拖融创中心春丰园小区外的年丰路(往天拖北道方向)是断头路,包括年丰路、中南路等多条社区周边道路未铺设地下管网,导致雨水倒灌到小区地库内;小区外面道路未做绿化,环境脏乱差,未规划停车位,车辆占用道路影响通行。	南开区	其他 污染	经查,反映问题情况属实。	属实	针对环卫作业问题,因年丰路仍处于施工未完成阶段,管网公司暂未完成道路环卫作业交接手续,未纳入区城管委环卫扫保作业范围。前期,南开区城管委已于8月15日与管网公司负责人就道路环卫作业交接问题进行沟通,督促管网公司尽快推进天拖地区新建道路的建设收尾工作,南开区城管委将在完成环卫作业交接后,于一月内将居民反映问题处理完毕。 针对绿化建设问题,年丰路、中南路等道路绿化均为管网公司在建道路配套绿化,暂未向区城管委进行绿化移交。南开区城管委已于8月25日与管网公司负责人就天拖片区道路绿化建设、养管和移交等方面问题进行沟通,督促该公司尽快推进有关绿化配套设施建设并加强日常养护,对存在的问题抓紧整改落实,南开区城管委将在完成绿化移交移交后,于一月内将居民反映问题处理完毕。 针对地下管网铺设问题,经与管网公司沟通核实,天拖区域内已建成道路均已建设排水管网,年丰路、保坪道两条道路已移交天津市排水管理事务中心第二管理所负责管理养护,其余道路养管单位为管网公司,经与相关部门沟通,以上道路排水管道及下游排水泵站设施运行状况良好,管道通畅、水位正常。王顶堤街将联合区城管委,继续督促排水设施养管单位做好疏通养护工作,确保排水设施正常运行。 针对未规划停车位问题,经与南开区交警支队核实,该点位路面上未规划停车位,但在此处设有地下停车场。 下一步,王顶堤街将持续关注此点位,联合区城管委督促各相关部门尽快完成环卫扫保作业、绿化移交及排水设施疏通养护工作,发现问题及时处理。	已办结	
45	D2TJ202008310026	南开区长江道与临潼路交口处科技产业园靠临潼路一侧,有20—30个门房做钢材加工,存在占道经营行为,长期产生电焊粉尘、喷漆异味、加工噪声等污染问题;且部分商户屋内还存放有约十几罐危险气体高压罐。	南开区	大气 噪音	经查,反映问题情况属实。 在此处有35家钢材商户经营加工,存在占道加工、噪声污染等问题,但电焊粉尘和喷漆异味情况暂不存在。2020年9月3日15时,长虹街安排工作人员对该地区商户店内是否存在高危气体高压罐进行了排查,并未发现拥有或使用危险气体高压罐的情况,有个别商户拥有液氮罐,均属于国家标准安全使用范围。	属实	针对此问题制定了整改措施,具体内容如下:1.由长虹街牵头,对钢材商户临潼路一侧商户进行劝导教育,加大巡查力度,禁止其占道加工。2.长虹街派专人对该地区商户进行详细排查,检查其是否有危险气体高压罐,如发现拥有并使用的情况,将对其进行处理。3.生态环境部门对其进行噪声监测,如室内加工仍然噪声污染超标,将由生态环境局对其进行下一步处理。 2020年9月2日15时,长虹街执法人员6人对举报点位进行了巡查,并要求商户签承诺书,禁止占道经营加工,35家商户均已签收。今后长虹街执法人员将加大巡查力度,对已经签订承诺书的商户仍占道加工的行为加大处罚。	已办结	
46	D2TJ202008310099	东丽区宝能城小区东侧土地有人挖土,导致周边扬尘污染严重,且遗留大坑,影响生态环境。	东丽区	大气	经查,反映问题情况部分属实。 宝能城小区东侧大坑位于低洼处存在鱼塘,地面未发现有挖土迹象;宝能城东侧为津赤路,津赤路是连接宝能城与津汉公路的村级公路,道路车辆通行存在扬尘现象。	部分属实	针对反映问题,立即进行整改。一是区政府明确由华明街道、区农业农村和区规划资源局东丽分局负责反映问题的整改落实。9月3日,华明街道对宝能城东南侧进行撂荒地复耕作业,现场采取了喷淋降尘措施。二是市规划资源局东丽分局会同属地街道加强对该区域的日常执法检查,发现土地违法行为严肃处理。三是华明街道严格落实属地管理责任,街道市容组已对津赤路路面加强扫保,增加洒水频次,抑制减少道路扬尘。	已办结	
47	D2TJ202008310063	河东区津塘路丰盈花园5号楼101和102室将房屋打通,用作小区配电站,设备属于城东电力公司,该配电站未取得规划、环保等相关手续,该处24小时都有低频噪音污染。	河东区	噪声	经查,反映的情况不属实。 经河东区生态环境局委托第三方检测公司对该点位检测,根据天津市河东区环境监测中心出具的检测报告,噪声监测结果符合国家排放标准。针对群众提出的环保手续问题,该配电站内四台变压器电压等级小于100KV,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求,对100KV以下电压等级的交流输电设施(设备)豁免管理。	不属实	该小区于2003年6月30日建成并完成不动产总登记,符合合法办理不动产产权证条件。根据城东供电公司提供说明,配电站作为居民楼供电配电站,位置由该小区开发商设计及指定。针对群众提出的环保手续问题,该配电站内四台变压器电压等级小于100KV,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求,对100KV以下电压等级的交流输电设施(设备)豁免管理。依据电力部门提供天津市环境保护技术开发中心2019年2月出具的噪声鉴定评估报告以及区生态环境局此次接件后委托第三方检测公司对该点位噪声问题进行检测后,天津市河东区环境监测中心9月2日出具的检测报告,噪声监测结果均符合国家排放标准。	已办结	