

天津市火灾隐患单位名称(11.1-11.7)

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津市人二烤鸭餐饮有限公司	和平区	天津市和平区汉阳道45号底商1-2层-1	1.四层疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散;2.四层疏散通道处于封闭状态,已责令当场打开;3.提问一名员工,对“四个能力”掌握不熟悉。
2	河川大厦	和平区	天津市和平区南京路235号	1.疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散;2.电动自行车违规停放在疏散楼梯间;3.部分常闭式防火门未保持关闭状态,已当场整改。
3	天津文化用品商贸有限公司	和平区	天津市和平区建设路88号朗香街地铁站M090-1	1.个别灭火器未按规定成组摆放,已当场整改;2.两具防毒面罩过期,已当场更换;3.疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散。
4	周兰美甲店	和平区	天津市和平区南京路199号外时尚馆二层201-071号商舖	1.灭火器未按规定成组摆放,已整改完毕;2.部分常闭式防火门未保持关闭状态,已当场整改;3.少量杂物遮挡室内消火栓。
5	荣芳里小店	和平区	天津市和平区泰安大街77号	1.疏散通道停放电动车,影响人员安全疏散;2.灭火器配置数量不足;3.部分电气线路未穿金属导管保护。
6	食其家餐饮管理有限公司南开区仁恒伊势丹分公司	南开区	天津市南开区鼓楼街与东马路仁恒置地广场一期第M1-02	1.就餐区一处安全出口营业期间锁闭,当场已整改;2.防火卷帘下方堆放杂物,影响卷帘使用;3.场所内防火门闭门器缺失。
7	罗森(天津)便利店有限公司仁恒伊势丹分公司	南开区	天津市南开区东马路仁恒置地广场一期B1-21	1.营业期间后通道安全出口被锁闭;2.库房内货物堆放过高未与灯具保持安全距离;3.后通道堆放杂物,影响人员疏散。
8	天津环大双创企业运营管理有限公司	南开区	天津市南开区长江道356号C92文创园C座C401室	1.消防泵消防泵停用;2.屋顶水箱无水,排烟风机无法直启;3.消防控制室每班值班人数少于2人。
9	天津市祥义电子游戏厅	南开区	天津市南开区黄河道与密云交口熙悦汇购物中心1层37b号商舖	1.营业期间锁闭安全出口;2.防火门闭门器损坏;3.消火栓内消防软管卷盘开关丢失。
10	中天建设集团有限公司天津分公司	南开区	天津市南开区长江道与南开三马路交口融融中心C座14层	1.厨房自动灭火装置驱动瓶压力不足;2.厨房操作间未配置灭火器;3.无油烟管道清洗记录;4.食堂内部分疏散指示标志故障。
11	天津市红桥区红杰永福餐厅(川人百味远洋店)	河东区	天津市河东区新开路71号未来广场F4-10-12	1.员工培训不到位;2.常闭式防火门处于敞开状态;3.厨房排烟管道未及时清理。
12	天津市津雄广通汽车销售服务有限公司(传祺4s店)	河东区	天津市河东区成林道89号	1.个别安全出口疏散指示标志脱落;2.个别消火栓箱内水带未双卷;3.灭火器放置位置缺少使用标识。
13	天津众品文化发展有限公司	河东区	天津市河东区大沽道与津浦路交口(天津纺商主楼三层四层)	1.场所内设置员工宿舍,不符合相关技术标准要求;2.感烟探测器防尘罩未摘除,影响正常使用;3.安全出口被占用。
14	天津市河东区晨风佳宴大酒店	河东区	天津市河东区程林道92号院内	1.消防档案不完善;2.一层宴会厅使用可燃材料装饰;3.部分疏散指示标志损坏。
15	天津优适远体育健身有限公司	河东区	天津市河东区华捷道60号103	1.消防档案建立不规范,防火巡查检查记录不全;2.缺少疏散逃生图。
16	天好(北京)餐饮服务有限公司天津分公司	河西区	天津市河西区乐园道9号天津万象城L1层第L1-036号商舖	1.提问一名员工,对消防安全“四个能力”内容不熟悉;2.防火巡查检查记录不全;3.一处室内消火栓阀门部位渗水。
17	第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司天津分公司	河西区	天津市河西区南京路39号	1.机械排烟系统排烟口、机械加压送风系统送风量为零;2.火灾自动报警系统存在故障点未及时处理;3.负一层薛记炒货处疏散通道设置为办公室,摆放了办公桌椅等办公用品,影响人员安全疏散。
18	天津市河西区新蓉记餐饮饭店	河西区	天津市河西区友谊路街道黑牛城道新业广场3楼A320a	1.提问一名员工,不能熟练使用灭火器;2.厨房烟道油污未及时清理;3.提问一名员工,对消防安全“四个能力”内容不熟悉。
19	天津市河西区新业阿甘锅盔餐饮铺	河西区	天津市河西区黑牛城道125号新业广场A栋一层B001中A-01和A-02号档口	1.个别灭火器压力不足;2.一处消火栓被广告牌遮挡;3.一个感烟探测器未摘防尘罩。
20	天津市河西区春园烧麦馆	河西区	天津市河西区黑牛城道31号	1.提问一名员工,对消防安全“四个能力”内容不熟悉;2.收银台插线板线路敷设不符合规定;3.厨房堆放杂物未及时清除。
21	天津市河北区羊大帅火锅店	河北区	天津市河北区金纬路48号	1.未按照要求制定灭火和应急疏散预案;2.首层正门安全出口被桌子堵塞;3.部分灭火器配置不符合要求。
22	天津市河北区富通烟酒商行	河北区	天津市河北区建昌道与外环线交口	1.员工对灭火器使用不熟悉;2.部分电器线路敷设不符合规范要求;3.灭火器放置位置不易于取用。
23	工商银行天津市分行运营管理中心	河北区	天津市河北区中山路403号	1.消防设施维保单位消防设施维保信息未进行公示;2.屋顶水箱液位不足;3.水泵房中湿式报警阀的开关处未设置“常开”或“常闭”标识牌;4.部分常闭式防火门未处于常闭状态。
24	天津市河北区福乐园老年公寓	河北区	天津市河北区建昌道68号	1.消防灭火与应急疏散预案与实际不符;2.一处安全出口外堆放物品,影响逃生疏散;3.首层一处防火门闭门器故障。
25	老百姓大药房连锁(天津)有限公司河北区黄纬路店	河北区	天津市河北区二英里51门道首层及平房部分(新黄纬路10号)	1.该单位灭火器未放置在方便易取的地方;2.该单位后门安全出口被杂物堵塞;3.该单位正门安全出口被防疫桌椅堵塞;4.该单位二层部分电器线路未穿管保护;5.该单位消防安全管理人消防安全责任落实不到位。
26	天津市红桥区水游城餐饮服务店	红桥区	大丰路水游城	1.入口处防火卷帘下方堆放“广告牌”等杂物,影响卷帘下降至地面;2.安全出口未设置安全出口标识;3.营业区域安全出口处的门不能完全开启;4.营业区域内喷淋头被油漆覆盖,影响热感元件敏感度;5.厨房内常闭式防火门处于开启状态;6.厨房出口处堆放一摞物柜,占用疏散通道;7.营业区域后场通道堆放杂物;8.广告牌遮挡一室内消火栓;9.吊顶下一广告牌遮挡疏散指示标志;10.营业区域后场通道防火门未设置顺序器;11.营业区域后场通道防火门未设置顺序器;12.厨房内防火窗处于开启状态;13.抽查一室内消火栓箱内堆放杂物;14.配电室出口处堆放杂物;15.厨房内防烟面罩过期;16.抽查一名员工,对室内消火栓操作不熟悉。
27	天津集飞餐饮管理有限公司	红桥区	大丰路水游城	1.灭火器被杂物挡且一具筒体锈蚀严重;2.营业区域一个感烟探测器损坏;3.营业区域内通向室外疏散通道被杂物堵塞;4.一名员工操作灭火器的使用不熟悉。
28	天津市红桥区鱼朋烤鱼店	红桥区	西青道58号欧亚达商场一楼	1.营业区域室内消火栓被遮挡;2.厨房内一个喷淋头设置不合理;3.侧面安全出口被遮挡;4.货架货物堆放过高,距离顶板led灯过近;5.个别灭火器未摆放在指定位置。
29	天津金拱门食品有限公司咸阳路餐厅	红桥区	西沽街咸阳道26号,28号(一层02号商舖)	1.经营区域内一具灭火器被遮挡;2.疏散通道堆放杂物;3.提问一员工,对消防安全“四个能力”不熟悉;4.货物超高码放,距离顶板led灯过近。
30	天津百货大楼凯莱赛商厦有限公司	红桥区	天津市红桥区大丰路一号楼3-4号	1.未确定消防安全管理人;2.防火巡查记录不符合规定;3.未按规范设置室内消火栓。
31	天津海港城仓库	东丽区	天津市东丽区文汇路110号	1.生活区消防栓压力不足;2.动火作业施工现场灭火器未成组摆放;3.室内临时消防给水系统未配置水枪和水带。
32	浙江省东阳市正大建筑劳务有限公司	东丽区	天津市东丽区东丽湖街汇源轩	1.防火检查巡查开展不及时;2.消防安全管理人任命书未盖章;3.未确定消防安全重点部位。
33	中国建设银行股份有限公司天津东丽开发区支行	东丽区	天津市东丽区经济开发区	1.杂物堵塞疏散通道;2.杂物遮挡消火栓;3.营业厅内电气线路敷设不符合规定。
34	天津东丽区天地成建材批发中心	东丽区	天津市东丽区万新街或成林道211号银河装饰城C区1排1-4号	1.货物摆放占用消防通道;2.部分疏散指示标志损坏。
35	天津市东丽区人间有味餐饮服务店	东丽区	天津市东丽区驯海路江南一品超市南	1.气体灭火系统故障,气瓶压力不足;2.屋顶排烟风机故障,两处排烟风机无法启动;3.一处楼梯间加压送风手动开启装置损坏;4.疏散通道内堆放杂物,堵塞疏散通道;5.一楼后侧疏散通道内堆放杂物,遮挡消火栓。
36	天津市泊寓商业运营管理有限公司西青第一分公司	西青区	天津市西青区中北镇侯台工业园生活区16号楼	1.摆放杂物遮挡消火栓;2.部分商户门外溢堵堵塞疏散通道;3.防火卷帘下方堆放杂物,影响卷帘下降至地面;4.部分线路敷设不规范,未穿管保护;5.两处灯光疏散指示标志未通电;6.一处安全出口指示标志损坏。
37	天津市宏扬市场管理有限公司	西青区	天津市西青区王稳庄示范镇稳泰路65号商业中心10-1-087	1.消防档案未及时更新;2.办公楼二层楼道临时放置塑料桶,影响人员安全疏散;3.车间疏散通道上一具灯光疏散指示标志不亮。
38	东睦(天津)粉末冶金有限公司	西青区	天津市西青经济开发区赛达二大道16号	1.该单位院内搭建罩棚,罩棚下存放货物,占用防火间距;2.该单位生产车间与办公楼之间未设置防火门进行分隔;3.灯光疏散指示标志故障。
39	天津澳德纳科技有限公司	西青区	天津市西青区杨柳青镇勤业路4号A区	1.车间一具灯光疏散指示标志未通电;2.灭火器未成组布置;3.安全出口指示标志,影响疏散。
40	天津汇力特科技有限公司	西青区	天津市西青高端金属制品工业区26号	1.消防巡检柜区域显示器存在故障;2.部分消火栓未配置水带、水枪;3.疏散通道堆放杂物。
41	天津津南区金运烟酒超市	津南区	天津市津南区经济开发区东区	1.杂物遮挡消火栓;2.灭火器挪作它用;3.员工四个能力不熟。
42	天津市津南区诸葛烤鱼	津南区	天津市津南区小站镇	1.疏散通道摆放杂物,影响人员安全疏散;2.该场所为公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;3.遮挡室内消火栓。
43	天津鑫湖轩餐饮有限公司	津南区	天津市津南区八里台镇	1.堵塞疏散通道;2.灭火器未成组摆放;3.杂物遮挡室内消火栓。
44	天津市津南区熙遇养生馆(重大隐患)	津南区	天津市津南区八里台镇	1.私家车占用消防车道;2.灭火器配置不符合标准;3.楼道堆放杂物。
45	盘沾薯苑	津南区	天津市津南区葛沽镇	1.常闭式防火门未保持常闭状态;2.灭火器未成组摆放;3.灭火器挡门,被挪用。
46	天津天润森木业有限公司	北辰区	天津市北辰区韩家墅工业园韩发道4号	1.常闭式防火门处于开启状态(已立即整改);2.冰柜遮挡消火栓(已立即整改);3.未确定消防安全管理人。
47	天津市北辰区鹏轩快捷酒店	北辰区	天津市北辰区天穆道津公路与南道交口北(津穆家园)67号A座7-8号	1.灭火器未成组摆放;2.未确定消防安全管理人;3.未进行安全自主承诺。
48	天津津城商贸有限公司	北辰区	天津市北辰区北道镇广源里56号楼	1.未提供员工培训记录;2.常闭式防火门处于开启状态;3.因疫情防控,一个安全出口被锁闭,影响人员安全疏散。
49	天津北辰区百里堂门诊	北辰区	天津市北辰区北道镇395号	1、一个安全出口指示标志未接通电源(当场整改);2、无员工培训记录;3、消火栓箱内水带未采取“双卷”方式。
50	天津市金鹏印刷有限公司	北辰区	天津市北辰区景远路东侧	1.站房存在灯下存货现象;2.应急灯损坏;3.站房疏散通道堆放货物,占用疏散通道。
51	天津市宁河区玉鑫加油站	宁河区	天津市宁河区芦台镇津榆支路大赵村北	1.灭火器未摆放在明显位置;2.存在灯下存货现象;3.店内电气线路敷设不符合规定。
52	天津市宁河区翟子见小吃部	宁河区	天津市宁河区造甲城镇	1.电气线路敷设混乱;2.每日防火巡查记录填写不及时;3.提问一员工,消防“四个能力”掌握不熟悉;4.个别灭火器压力不足。单位自行发现并进行整改,违法行为轻微,不予处罚;5.地面有烟头,存在违规在具有火灾危险的场所吸烟的现象。
53	天津卡斯汀科技发展有限公司	宁河区	天津市宁河区潘庄镇星石科技产业园	1.宿舍内存在使用大功率用电器具现象;2.厨房油烟管道未及时清理;3.食堂开水器控制开关未安装漏电保护;4.宿舍未落实禁烟制度。
54	天津陆尔达装饰工程有限公司	宁河区	天津市宁河区经济开发区十一纬路2号	1.教学楼四楼储藏间内电闸设置不符合标准,存在灯下存货现象;2.未定期组织消防演练;3.提问员工消防“四个能力”不熟悉。
55	天津市宁河区琴韵绿洲幼儿园	宁河区	天津市宁河区芦台镇建国路287号	1.该单位收银台外电器线路未穿管保护;2.未制定灭火和应急疏散预案;3.厨房内私拉乱接电气线路。
56	天津市蓟州区得源昌顺铁锅炖鱼饭店	蓟州区	天津市蓟州区渔阳镇商贸街	1.送货车辆占用消防车道;2.私家车占用消防车道;3.灭火和应急疏散预案不完善。
57	天津恒通瑞祥电气有限公司	蓟州区	天津市蓟州区开发区天成东路5号	1.货物堵塞疏散通道;2.无消防演练记录;3.车间内一处疏散照明灯具未接通电源。
58	天津三环奥纳科技有限公司	蓟州区	天津市蓟州区开发区蓟运河大街20号	1.无员工消防安全培训记录;2.灭火器未按规定成组摆放;3.车间内部分电器线路未穿管保护。
59	天津市亨利工贸有限公司	蓟州区	天津市蓟州区邦均镇	1.办公楼楼梯间堆放杂物;2.车间内使用非国标疏散指示标志;3.车间北侧安全出口锁闭。
60	天津汇方圆食品有限公司	蓟州区	天津市蓟州区开发区东昌路8号	1.擅自停用机械排烟设施;2.员工对消防设施操作不熟悉。
61	天津龙潭酒店管理有限公司	武清区	天津市武清区徐官屯街	1.楼梯间存在吸烟现象;2.一个室内消火栓箱被轮胎装饰物遮挡;3.防火卷帘下方堆放杂物,影响卷帘下降至地面。
62	天津市武清区矿世鹿熊室内游乐店	武清区	天津市武清区万达广场	1.杂物占用疏散通道;2.在丙类车间内设置易燃易爆生产废料储存间,且未设置防火分隔及泄压装置;3.员工宿舍窗外窗台设置防盗网,影响逃生。
63	天津捷创门窗有限责任公司	武清区	天津市武清区泗店镇旧庄村	1.灯具下方存放可燃物;2.宿舍内吸烟,使用大功率电器,管理不规范;3.部分疏散指示标志故障。
64	天津科斯特电动车有限公司	武清区	天津市武清区南蔡村镇镇福公路西侧9号	1.未设置封闭楼梯间;2.消防设施配置不符合国家标准;3.火灾自动报警系统停用;4.机械排烟系统停用。
65	天津市武清区振华瑞口腔门诊有限公司	武清区	天津市武清区杨村街道建国南路87号	1.超市一层一处疏散走道有杂物堆积;2.一层服装店一处手动报警装置被遮挡;3.员工使用灭火器不熟悉。
66	天津市静海区百业商贸有限公司泰山道购物广场	静海区	天津市静海区开发区泰山道5号增1号	1.消防车道被车辆占用;2.办公楼部分疏散指示标志未通电;3.一名员工掌握消防安全“四个能力”不熟悉。
67	天津市宝来工贸有限公司	静海区	天津市静海区大邱庄镇镇河河道6号	1.厨房操作间内未设置灭火器;2.门口停放私家车占用消防车道,当场整改;3.员工对灭火器操作不熟悉。
68	天津市静海区慧发吉饭店	静海区	天津市静海区杨成庄乡杨成庄村北10米	1.私家车停在消防通道上影响消防通道;2.楼梯间堆放杂物;3.一名物业服务人员使用灭火器不熟悉。
69	大安福福花园小区	静海区	天津市静海区十里长街中段106国道北争光渠东侧	1.楼道内一处常闭式防火门未保持常闭;2.大厅内灭火器未成组摆放;3.门口堆放杂物。
70	天津市静海区聚海世嘉宾馆	静海区	天津市静海区大丰镇镇史家庄村	1.北侧消防车道被私家车占用;2.安全出口被杂物堵塞;3.一根电气线路裸露敷设,未穿管保护;4.无消防安全巡查记录;5.安全出口未设置安全出口标识。
71	天津市宝坻区鱼香味熟食店	宝坻区	天津市宝坻区口东镇商贸街	1.未建立消防安全制度、灭火和应急疏散预案,未组织开展防火巡查、检查;2.楼梯间首层堆放可燃物;3.东侧安全出口被物品占用;4.一处室内消火栓被遮挡。
72	天津市宝坻区云裳旅游用品厂	宝坻区	天津市宝坻区宝平街道经济开发区西区开明路北	1.货物占用疏散通道;2.货物遮挡室内消火栓;3.提问员工消防安全“四个能力”不熟知;4.临时电器线路未穿管保护。
73	天津市宝坻区红翔源百货商店	宝坻区	天津市宝坻区宝平街道馨逸家园1-104	1.安全出口堆放杂物;2.一处室内消火栓箱内水枪被挪用;3.火灾报警控制器上存在火警信息未及时处理;4.员工消防安全培训记录不符合标准;5.报警阀室堆放杂物。
74	天津市宝坻区烁烁足底按摩服务中心	宝坻区	天津市宝坻区宝平街道开元路与迎熏街交口	1.车间东侧安全出口被杂物堵塞;2.存在电动车室内充电的现象;3.车间顶棚采用泡沫夹心彩钢板搭建。
75	天津市宝坻区福兴制衣厂	宝坻区	天津市宝坻区朝霞街道福心家园对面	1.局部疏散通道存放杂物;2.灭火器生产日期标识不清。
76	中国石化销售有限公司天津石油分公司滨海新区塘沽加油站	滨海新区	天津市滨海新区塘沽津塘公路30号	1.个别灭火器压力不足;2.厨房电器线路的敷设不符合规定;3.员工不熟悉灭火器的使用方法;4.无员工消防安全培训记录。
77	天津市滨海新区海尚一品火锅店	滨海新区	天津市滨海新区寨上街友谊路南	1.办公区部分电器线路设置杂乱;2.部分人员对消防安全“四个能力”不熟悉。
78	天津东疆保税港区宏业物流有限公司	滨海新区	天津市滨海新区东疆保税港区海港二路99号	1.消防泵房内消防电话不能正常使用;2.未建立防火巡查制度,防火巡查流于形式。
79	天津九州通国际物流有限公司	滨海新区	天津市滨海新区东疆保税港区大道588号	1.未建立防火巡查制度,防火巡查流于形式;2.消防控制室值班管理混乱,值班记录有代签现象。
80	天津市民泰物业服务服务有限公司(金融中心)	滨海新区	天津市滨海新区东疆保税港区亚洲路6865号	1.消防水泵控制柜与消防水泵均设在泵房内,灰尘杂物较多,防护等级低于IP55;2.值班人员对火灾报警控制器(联动型)主备电切换操作不熟悉;3.喷淋系统水泵接合器未设置永久标识。
81	进业(天津)轻工制品有限公司	经开区	天津市经济技术开发区西区新业一路70号	1.单位二层(夹层)堆放大量货物且电气线路敷设混乱,未进行穿管保护;2.单位楼梯间堆放货物;3.单位三层设置员工宿舍,不符合消防技术标准;4.单位无消防巡查、检查记录。
82	天津滨海新区欢聚万家食品超市	经开区	天津市经济技术开发区第三大街32号二区一层34号	1、一层疏散通道摆放工具桌;2、营业区一处室内消火栓被遮挡;3、个别疏散指示标志未使用国标标识。
83	天津滨海新区金望海湾餐饮管理有限公司	经开区	天津市经济技术开发区黄河路98号	1.报警阀连接延时器球阀关闭;2.报警阀室用作员工休息室;3.二层一封闭楼梯间堆放杂物。
84	北京古德非力体育发展有限公司天津滨海新区分公司	经开区	天津市经济技术开发区第五大街泰达公寓8号楼	1、一处消火栓内缺少水枪;2、南侧安全出口因疫情封闭;3、缺少消防安全培训记录。
85	天津艾智联科技发展有限公司	经开区	天津市经济技术开发区第九大街80号丰华工业二期四号厂房	1.超市内1处疏散通道被杂物遮挡;2.提问店内1名员工,对消防安全“四个能力”不熟悉;3.柜台后电气线路敷设不符合规定。
86	天津自贸试验区锦梨生鲜超市	保税区	天津市空港经济区万科新里城花园底商	1.店内1具灭火器被挪用;2.西侧1处室内消火栓被桌椅遮挡;3.配电柜下方堆放可燃杂物。
87	必胜客空港餐厅	保税区	天津港保税区瑞阳广场1-16	1.室内总电闸箱无PE接地线,不符合规定;2.室内杂物过多未清理,堵塞疏散通道;3.地面机油空桶堆放过多,堵塞安全出口。
88	万车汇汽车	保税区	天津港保税区临港东方新城路内	1.柜台处存在私拉乱接电线现象;2.店内安全出口标志不亮;3.店内1名员工对消防安全“四个能力”不熟悉。
89	天津市滨海新区福光大药房	保税区	天津港保税区东十一道与中环东路交口	1.操作间有挪用灭火器现象;2.店内1名员工消防安全“四个能力”不熟悉;3.就餐区存在私拉乱接电线现象。
90	天津港保税区珍源快餐厅	保税区	天津港保税区天保大道86号	1.单位内部一处室内消火栓被服装架遮挡;2.单位后门安全出口处堆放少量杂物。
91	天津市滨海新区阳光角服饰工作室	高新区	华苑产业园区鑫茂科技园C1座二层C单元101	1.单位内部一处室内消火栓被办公桌遮挡;2.单位后侧安全出口处堆放纸箱等杂物。
92	天津普生元医疗科技发展有限公司	高新区	鑫茂科技园C1座二层D单元-1-2室	1.单位内部一处室内消火栓前摆放杂物;2.后侧疏散通道内堆放纸箱等杂物。
93	天津长安伟业医疗器械销售有限公司	高新区	鑫茂科技园AB座六层J单元	1.单位内部一处室内消火栓箱内存放杂物;2.单位库房吊顶照明灯灯具线路大部分处于暴露状态,未进行穿管保护。
94	天津市泰达医疗器械工贸有限公司	高新区	鑫茂科技园II单元五层	1.公司外部电梯间停放两辆电动车(经现场确认,均为该公司员工停放),占用公共疏散通道;2.公司后侧安全出口现场无法打开,处于锁闭状态。
95	天津凯伦商贸有限公司	高新区	鑫茂科技园C2座AB单元6层	1.消防控制室只有一人值班,未落实双人值班制度;2.微型消防站人员集合慢且职责不清;3.员工培训记录不完善。
96	永爱(天津)养老服务服务有限公司	滨海新区(塘)	天津市滨海新区大港街道东环路西侧516、518号	1.一处安全出口处堆放杂物,影响人员安全疏散;2.控制室值班记录不规范;3.灭火器未成组摆放;4.卖场内灯具上悬挂可燃布条。
97	天津大港油田运输有限责任公司华联超市连锁分公司	滨海新区(塘)	天津大港油田红旗路与港盛道交口200米处	1.办公楼一侧安全出口锁闭,当场已整改;2.办公楼内灭火器未成组摆放;3.办公室内电线乱搭乱接。
98	天津市天瑞水泥有限公司	滨海新区(塘)	天津市滨海新区大港港西街工业园	1.厂房内一个消火栓出口有锈蚀;2.车间内疏散通道上停放叉车;3.消防巡查、检查记录填写不规范。
99	天津德豆塑业有限公司	滨海新区(塘)	天津市滨海新区东疆保税港区世纪二街588号	1.防火检查、巡查记录不详细;2.消防控制室值班人员对消防设施操作不熟悉;3.办公区电线敷设不符合规定。
100	天津市滨海新区大港油田养生园老年养护院	滨海新区(塘)	天津市滨海新区大港油田钻井新村	