

## 天津市火灾隐患单位名称(1.25-1.28)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光100家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年1月25日至1月28日单位)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	倍耐力(天津)橡塑有限公司	宝坻区	马家店镇工业园区内	1.安全出口未设置穿管保护疏散指示标志;2.生产车间内电气线路敷设不符合要求,未穿管保护;3.无消防安全制度,无员工消防安全培训记录,防火检查存在盲区,消防设施、器材、消防安全标志未定期组织维修保养,无消防演练记录;4.未张贴“三自主两公开一承诺”标志牌。
2	天津市宝坻区领航服装厂	宝坻区	新安镇边家庄村西3排15号	1.生产车间一处电气线路裸露敷设,且周围堆放可燃物;2.生产车间一处安全出口未设置疏散指示标志;3.生产车间室内消火栓被杂物遮挡且管网无水;4.生产车间货物占用疏散通道。
3	天津市五香街食品有限公司	宝坻区	大白庄镇珠江国际轻纺城A-17栋	1.车间二层一个室内消火栓的消防接口丢失;2.车间二层熏烤炉供气的液化气管,未采用专用的燃气管;3.未建立消防安全制度,未明确各级人员的消防安全职责,无防火巡查记录;4.车间内部分应急照明灯未通电。
4	天津市宝坻区海全服装加工厂	宝坻区	新安镇埝北村5排18号	1.灭火器被挪作他用;2.部分电气线路未穿管保护,配电箱无防护且周围堆放可燃物;3.未组织员工进行消防安全培训及演练,无演练记录;4.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟。
5	天津隆纤维材料股份有限公司	宝坻区	牛道口镇牛道口村东	1.1号车间东侧安全出口被货物遮挡;2.无消防演练记录;3.半成品库中灯具电线裸露,未穿管保护。
6	天津市静海区轩阁沐足体验馆	静海区	朝阳街道地纬路悦和小底商	1.按照消防技术规范要求应设置至少两部疏散楼梯,现场仅一处;2.未按消防技术规范要求设置火灾自动报警系统;3.按照消防技术规范要求应设封闭楼梯间而未设置。
7	天津市静海区博通钢铁有限公司	静海区	团泊洼生活基地(三分厂院内)	1.未设置室外消火栓;2.少量货物占用疏散通道,已当场改正;3.员工不熟悉灭火器使用方法;4.一处应急照明灯故障。
8	天津静海泊泰医院有限公司	静海区	团泊新城西区鄱阳湖路北侧	1.无防火检查、巡查记录;2.无消防档案;3.未明确消防重点部位。
9	天津市新天钢中兴盛达有限公司	静海区	开发区一号路	1.企业部分消防安全制度纸质版内容未提供;2.预应力的车间南侧一个安全出口标志故障;3.办公楼北侧消防车道上停放私家车辆,占用消防通道。
10	天津源动力企业孵化器有限公司	静海区	东方红路与春熙道交口10米处	1.无防火检查、巡查记录;2.无员工培训记录;3.两处常闭式防火门未保持关闭状态。
11	天津市鹤峰工贸有限公司	北辰区	淮河一支路1号	1.消防演练记录中无员工签到;2.车间南侧搭建篷棚,占用防火间距;3.中间仓库与相邻车间、办公区的防火分隔不符合规范要求;4.车间存放切削液超过一昼夜规定量。
12	绿色科技智慧大厦	北辰区	辰翔大厦2号楼	1.厨房灭火系统整改不完全,不及时消除火灾隐患。
13	天津中皓兴汽车销售服务有限公司	北辰区	双街镇虎头工业园内	1.灭火器未成组摆放;2.堆放的货物占用疏散通道;3.室内消火栓管网无水。
14	蓝海(天津)装饰材料有限公司	北辰区	西堤头镇工业区	1.未制定灭火和应急疏散预案;2.未落实消防安全自主对外承诺制度;3.杂物房使用聚氨酯泡沫夹层的彩钢板搭建。
15	天津市全恒货运代理有限公司	北辰区	延吉道西200米	1.未按标准设置室内消火栓;2.车间内停放电动自行车;3.附属房外私拉电线。
16	天津市金钟河蔬菜贸易中心	东丽区	金钟街赵沽里外环东路与外环北路交叉口西南150米	1.冷库西侧制冷机房值班室人员脱岗;2.东侧制冷机房值班室前静电消除装置损坏;3.防火巡查记录不健全;4.海鲜市场内一商户存放液化石油气罐。
17	天津市东丽湖未来学校	东丽区	东丽湖万科城情景大道	1.消防水箱无法自动补水;2.消防泵房无法进入检查,无法启动消防水泵;3.排烟风机无法联动。
18	天津市东丽区鑫明旺洗浴中心	东丽区	利津路5号	1.三层南侧楼梯间有部分杂物;2.无消防演练及巡查检查记录;3.员工培训记录和消防档案未及时更新。
19	天津市铭盛仓储服务有限公司	东丽区	金钟河路199号(大毕庄小学旁)	1.安全出口标识应换为蓄光型;2.个别感烟探测器防尘罩未摘。
20	天津市东丽区锦鸣名轩足道馆	东丽区	津滨置地广场2号楼202	1.无防火检查记录;2.无2023年员工消防安全培训记录;3.消防控制室值班记录无消防安全管理人签字;4.电缆井管道内堆放大量可燃杂物存在安全隐患;5.场所二层北侧疏散通道放置宣传屏,影响人员疏散。
21	天津市津福德餐饮服务有限公司	保税区	中环南路76号底商	1.员工对火灾应急处置程序不熟悉;2.店内收银台处电气线路敷设不符合规定。
22	天津自贸试验区三湘四水餐厅	保税区	颐景公寓3-3底商	1.杂物间电气线路敷设不符合规定;2.室外楼梯间堆放杂物。
23	天津自贸试验区天信爵威汽车配件经营部	保税区	中环西路77号世纪汽配城13-9	1.楼梯间设置储物间,堆放杂物;2.办公室电气线路敷设不符合规定。
24	天津市北辰区新立建筑劳务队	保税区	通年路与广亮路交叉口	1.临时宿舍内电气线路敷设不符合规定;2.灭火和应急疏散预案不完善。
25	天津滨海新区临港经济区福运图文广告中心	保税区	临港区渤海十八路151号东方星城院内	1.室内电脑处电气线路敷设不符合规定;2.室内堆放货物,占用疏散通道、安全出口。
26	亿韩美科技(天津)有限公司	和平区	劝业场街道新华路167号-1	1.未设置灯光疏散指示标志;2.未设置疏散照明灯具;3.少量杂物堵塞2层南侧通道,影响人员安全疏散。
27	盛世家合(天津)房地产经纪有限公司	和平区	南市街菜业大街89号	1.未按规定设置火灾自动报警系统及自动灭火系统;2.易拉宝广告遮挡室内消火栓;3.现场提问一名员工,对室内消火栓使用方法掌握不熟练。
28	天津市和平区文善旅店	和平区	贵阳路文善里3栋增1号	1.疏散通道有少量杂物,影响人员安全疏散;2.人员密集场所违反消防安全规定使用易燃易爆危险品;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不知熟。
29	天津市和平区芬胜电器商行	和平区	重庆道70号101	1.灭火器未成组摆放;2.常闭式防火门未保持常闭状态;3.少量杂物遮挡室内消火栓。
30	天津一诺诚供应链管理服务有限公司	和平区	天津市医科大学学生食堂二层	1.装修废料堵塞疏散通道,影响人员安全疏散;2.装修废料遮挡室内消火栓;3.部分员工对消防安全“四个能力”的内容不知熟。
31	天津通兴汽车零部件有限公司	武清区	梅厂镇福源经济区	1.室内消火栓管网无水;2.一处安全出口标志灯未通电。
32	上海雅洁物业服务有限公司	武清区	大王古镇京滨大道菜岛网络1号库	1.1号库内消火栓无法出水。
33	天津嘉泰丰塑料编织有限公司	武清区	下朱庄镇	1.车间二层印刷区域属于甲类生产区域,未按照要求与周围区域采取防火分隔措施;2.生产、办公、住宿在同一建筑内,且分隔墙体上有耐火极限相对较低的孔洞隔板;3.车间内未按规范要求设置自动喷水灭火系统。
34	天津市瑞魏灵动科技有限公司	武清区	王庆坨镇七街村	1.未按要设置室内消火栓系统;2.未制定灭火和应急疏散预案;3.未开展消防演练。
35	天津日进汽车系统有限公司二厂	武清区	开发区	1.厂房内的消防应急照明灯数量不足;2.仓库区的火焰探测器位置低;3.仓库区安全出口数量不足。
36	天津市红桥区好朋友网吧	红桥区	翠溪园底商	1.一处疏散指示标志未保持完好有效;2.杂物占用后侧安全出口(已当场整改);3.提问一名现场员工,不熟悉消防设施操作;4.一个灭火器配置点的灭火器数量不足。
37	天津竹云间茶行	红桥区	邵公庄大街道香茶叶市场	1.玻璃隔断室内消火栓部分电气线路敷设不符合规定要求;2.员工不会使用灭火器;3.灭火器未成组摆放。
38	天津市红桥区家园网吧	红桥区	三条石街河北大街164号	1.提问一名现场员工,不熟悉消防安全“四个能力”的内容;2.后通道堆放杂物;3.卫生间电气线路敷设不符合规范要求。
39	天津市新华书店东北角书店	红桥区	大胡同商贸区北马路2号	1.消防控制柜有故障点未及时消除;2.可燃灯笼距灯具过近;3.防火巡查记录中,消防安全管理人未签字。
40	天津市红星职业中等专业学校	红桥区	丁字沽三号路45号	1.消防控制柜存在2个故障点;2.值班记录与实际不符;3.三楼宿舍楼道一处疏散指示标志损坏;4.女生宿舍二楼电梯井间未完全进行防火封堵;5.三楼宿舍阳台堆放杂物。
41	滨海新区福州道第一幼儿园	滨海新区	塘沽烟台道836号	1.厨房隔墙上的窗户未采取防火分隔措施;2.装饰用可燃材料较多。
42	天津市滨海新区港聚友快捷宾馆	滨海新区	新港四号路与临港立交桥交口	1.杂物占用、堵塞疏散通道、安全出口;2.灭火器配置不足。
43	天津市博川新型建材有限公司	滨海新区	杨家泊镇工业园区汉榆路298号	1.一楼东侧防火门变形不能闭合;2.员工宿舍使用大功率电器;3.厨房电器线路未穿管保护,敷设不符合规定;4.宿舍内存在卧床吸烟的现象。
44	天津市滨海新区热麦聚鑫超市有限公司	滨海新区	中新生态城和旭路118号第二社区中心地1-3号楼-101室	1.仓库内应急照明灯故障;2.生鲜区一具灭火器筒体锈蚀;3.个别手动报警按钮设置高度不符合规范要求。
45	天津自贸试验区东海隐墅民宿酒店(悦澜湾海景民宿)	滨海新区	天津自贸试验区(东疆保税港区)观澜路5555号7号楼	1.部分灭火器配置不符合标准;2.个别常闭式防火门关闭不严;3.微型消防站器材摆放较乱。
46	天津海盛石化建筑安装工程公司	滨海新区	大港世纪大道198号	1.该单位室内消火栓管网压力不足;2.防火巡查制度落实不到位;3.员工对消防知识掌握不熟练。
47	天津市滨海新区港通家电维修中心	滨海新区	大港世纪大道198号(院内)	1.办公区域使用泡沫彩钢搭建,已实施临时查封;2.个别灭火器瓶体破损;3.员工对消防知识掌握不熟练;4.防火巡查、检查制度落实不到位。
48	大港油田集团有限公司井下作业公司	滨海新区	油田红康路	1.消防档案未及时更新;2.防火检查、巡查制度未落实到位;3.个别防火门的闭门器损坏。
49	天津市崇华工贸有限公司	滨海新区	大港开发区	1.消防档案未及时更新;2.主楼一层南侧一个疏散指示标志故障;3.消防控制室一名值班人员未取得消防职业技能鉴定证。
50	天津市滨海新区源盛粮油经营部	滨海新区	古林农贸市场内	1.未制定消防安全制度;2.无消防演习、员工培训记录;3.员工对消防器材使用不熟练。
51	不二台球厅	高新区	迎水道150号10号楼14楼底商	1.单位正门安全出口处未安装疏散指示标志;2.未经消防救援机构许可擅自投入营业;3.单位后侧安全通道内堆放少量杂物,影响人员安全疏散。
52	厚厨餐饮	高新区	工华道壹号华庭110-1	1.安全出口上方应急照明灯未通电;2.室内消火栓被桌椅遮挡;3.装修现场未配备灭火器。
53	何必在山林餐厅	高新区	工华道壹号D座107	1.店内疏散通道摆放纸箱等杂物遮挡安全出口;2.单位厨房操作间内未配备灭火器、灭火毯;3.单位后侧安全通道内堆放少量杂物,影响人员安全疏散。
54	天津市鑫宝鼎酒店有限公司	高新区	华苑产业区海泰华科三路1号7号楼2门	1.消防控制室夜间无人值班;2.企业员工对疏散店内人员的方法不熟悉;3.企业消防安全制度落实不到位。
55	BPO	高新区	海泰西路18号	1.企业院内一家单位排烟防火阀开启后长期未复位;2.消防控制室消防控制主机有部分故障点;3.部分单位装修期间无消防安全措施。
56	天津小出钢管有限公司	西青区	天祥工业园祥政路8号	1.大厅安全出口锁闭,导致人员无法通行;2.部分灭火器损坏;3.一处常闭式防火门未保持常闭状态;4.个别员工对消防安全“四个能力”不知熟。
57	天津市青雨科技发展有限公司(大津城商业广场)	西青区	李七庄街武台村福琳路与雅乐道交汇处东北角	1.消火栓控制柜处于手动状态,且无人值守;2.安全出口锁闭且堆放杂物;3.部分感烟探测器未安装在顶棚;4.消防控制柜存在故障点;5.未建立重点单位消防档案。
58	天津正阳轩餐饮服务服务有限公司	西青区	王稳庄示范镇商业区锦汇道96号9#地C区	1.该单位南侧楼梯间首层安全出口锁闭,导致人员无法通行;2.无员工培训记录,员工对消防安全“四个能力”不熟悉;3.室内消火栓被遮挡。
59	天津普青物流园有限公司	西青区	经济开发区赛达一支路7号	1.防火巡查记录不完善;2.安全出口被货物堵塞;3.预作用报警装置故障;4.员工对灭火器使用方法掌握不熟。
60	天津市西青区鑫金德海鲜酒楼	西青区	中北镇西姜井村新景商业广场A座	1.无消防演练记录;2.疏散走道放置杂物;3.火灾自动报警控制器被拆除,导致系统局部无法正常使用;4.二楼室内消火栓被沙发遮挡;5.配电室配电箱附近放置可燃杂物。
61	天津格斯宝服饰有限公司	宁河区	宝芦公路东侧宁河镇政府北600米	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录;2.无消防安全制度、无灭火和应急预案、无员工培训制度、无防火巡查检查记录、无消防演练记录、无消防档案,未确定消防安全管理人;3.灭火器摆放位置不合理;4.一名员工不会使用灭火器;5.车间个别疏散指示标志故障;6.一处消防水枪故障。
62	天津市宁河区潘庄中学	宁河区	潘庄中学	1.教学楼室外消火栓锈蚀严重,部分接口无法正常开启;2.教学楼部分室内消火栓箱内消防软管卷盘无法正常使用;3.女生宿舍一层窗外有护栏,影响逃生和灭火救援。
63	天津市宁河区岳龙镇中学	宁河区	岳龙镇岳龙村西南	1.消防水箱蓄水量不足;2.无电器线路维护检测记录;3.消防档案未及时更新。
64	天津炬坤金属科技有限公司	宁河区	岳龙镇丰李公路北侧	1.车间醒目位置和重点区域未设置安全风险公告栏;2.车间部分区域场所内电气线路接线过多,且未穿管保护;3.企业食堂未设置燃气报警器,油烟清理不及时。
65	天津市震翔板带加工有限公司	宁河区	岳龙镇麻坨村北	1.车间内疏散通道不畅通;2.厨房电闸周边存放可燃杂物;3.员工休息区未落实禁烟制度。
66	天津怡泰医院	南开区	长江道90号	1.封闭疏散通道、安全出口;2.提问一名员工,对灭火器操作不熟练;3.灭火和应急疏散预案未落实到个人。
67	天津华夏美德酒店管理有限公司	南开区	航天道26号农科大厦1层局部、3-9层	1.消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;2.消防控制室未落实24小时专人值班制度;3.酒店6-9层防烟楼梯间前室内堆放杂物。
68	天津南开区菲尔力斯健身服务有限公司	南开区	保阳道21号	1.五个安全出口疏散指示标志不亮;2.一层滑冰区内一个安全出口被封堵;3.一层喷淋末端试水压力表显示为零。
69	天津市南开区天地人和歌舞娱乐城	南开区	向阳路街黄河道480号	1.喷淋系统管网无水;2.消防档案不符合要求。
70	天津市南开区熙悦篮球运动馆	南开区	向阳路街南泥湾路6号针织运动衣厂18-18-1楼	1.遮挡消火栓;2.经营区南侧摆放的人偶占用疏散通道;3.有防火巡查记录,但不符合规定。
71	天津华北医院	河东区	新开路373号	1.食堂安全出口缺少疏散指示标志;2.五层一安全出口被医疗垃圾占用;3.三楼消火栓箱被杂物遮挡。
72	天津河东恒山医院	河东区	万新村倚虹中里恒山路(20区5-3-平房)	1.一层缺少两处疏散指示标志;2.二层两间病房窗户设置护栏,影响逃生和灭火救援。
73	天津市老邻居餐饮管理有限公司	河东区	华昌道47号	1.疏散通道堆放杂物;2.一处灭火器未摆放在明显和便于取用地点。
74	天津市河东区绿之秋餐饮店	河东区	爱琴海购物广场414A	1.厨房安全出口前放置餐桌;2.厨房防火门的闭门器被拆除。
75	天津童联孩子儿童用品有限公司	河东区	琳科东路68号红星国际广场333号商铺	1.疏散门张贴广告,影响门的开启;2.一处消火栓被货物遮挡。
76	天津家合商贸有限公司	河西区	黑牛城道润里里26号101室	1.生产经营场所与居住场所设在同一房间内,不符合消防安全技术标准要求;2.电器线路敷设不符合规范要求;3.门口的桌椅堵塞安全出口。
77	天津市河西区新德粤楼餐饮酒楼	河西区	围堤道212号第一、二层61号	1.厨房烟道油污过多未及时清理;2.消防安全制度不健全;3.部分灭火器压力不足。
78	天好(北京)餐饮服务有限公司天津中海广场分公司	河西区	吴家窑大街与卫津路交口君禧华庭3号楼1座1层WT1单元	1.员工对灭火器使用不熟练;2.操作台处电气线路敷设不符合要求;3.灭火和应急疏散预案未落实到个人。
79	天津河西紫荆花代谢病医院	河西区	广东路广顺道2号楼200号第一、二层	1.员工对灭火器使用不熟练;2.灭火和应急疏散预案未及时更新;3.一具灭火器压力不足;4.一层应急照明灯未通电。
80	天津市河西区朗诺餐厅	河西区	广东路406号	1.疏散指示标志为非国标产品;2.安全出口缺少应急照明灯;3.员工对灭火器使用不熟练。
81	长春华昇汽车零部件有限公司天津分公司	经开区	现代产业区栖霞街12号院厂房	1.疏散指示标志安装位置不符合标准;2.集中控制型应急照明、消防水池液位控制箱故障。
82	阳和餐饮(天津)有限公司	经开区	第三大道16号	1.后厨区域疏散通道被货架水箱等占用;2.厨房动火区域的防火门被拆除。
83	天津开发区港强超市	经开区	第二大街御景园底商S058	1.营业区电气线路敷设不符合消防技术标准;2.室内消火栓箱内水带缺失;3.室内消火栓的器材不符合消防技术标准。
84	天津稳泰塑胶有限公司	经开区	第十一大街以南	1.电器产品的线路定期维护、检测无记录;2.防火检查、巡查记录不符合要求;3.消防控制室值班人员对消防设施操作不熟练。
85	天津索玛科技有限公司	经开区	海云街80号	1.机房门口常闭式防火门闭门器损坏;2.机房内电气线路敷设不符合标准。
86	天津市河北区源海网吧	河北区	曙光路150号	1.单位员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟;2.单位疏散通道处放置临时货物,占用疏散通道;3.单位一处应急照明灯破损;4.单位2具灭火器未放置在明显和便于取用地点;5.单位员工对干粉、水基灭火器性能掌握不熟。
87	天津市河北区天伦养老院	河北区	志成道马庄颂贤里锅炉房	1.常闭式防火门未保持常闭;2.安全出口处堆放杂物,影响逃生疏散;3.未按要求填写当日消防巡查记录。
88	天津市太享海鲜酒楼	河北区	张兴庄大道82号	1.防火巡查检查记录不完善;2.四层安全出口指示标志故障;3.四层宴会厅后门外通道上堆放杂物;4.部分消火栓箱内的消防水带漏水,部分杂物遮挡消火栓;5.三层通往首层的楼梯间堆放杂物和货架。
89	天津市河北区育婴里第四小学	河北区	津浦北路259号	1.未将火警及故障记录于值班记录表上;2.消防控制室上墙的相关制度不完整。
90	天津市如家酒店管理有限公司美术学院店	河北区	地纬路35号	1.单位未建立消防安全制度,无灭火应急预案,无防火巡查记录,无演练记录;2.5层511房间的感烟探测器故障长时间未处理;3.值班人员对消防设施故障处理不熟悉。
91	天津市蓟州区雅耳轩美容养生店	蓟州区	渔阳镇商贸街47号	1.无员工培训记录;2.杂物占用疏散通道,已当场整改完毕;3.营业厅部分电气线路敷设不符合规范要求。
92	天津市蓟州区逢缘小吃店	蓟州区	渔阳镇商贸街75号	1.私家车占用消防通道;2.杂物占用疏散通道,已当场整改完毕;3.灭火器未按规定成组摆放。
93	天津市蓟州区优而惠食品超市	蓟州区	渔阳镇商贸街41号	1.未制定消防安全管理制度;2.货物占用疏散通道,已当场整改完毕;3.收银台处电气线路敷设不符合要求。
94	天津蓟州区无烟棋牌馆	蓟州区	渔阳镇安裕市场东2层4-6号	1.杂物占用安全出口,已当场整改完毕;2.一具应急照明灯未通电;3.员工对灭火器操作不熟练。
95	天津市蓟州区锅刘香饭店	蓟州区	渔阳镇郭庄子村	1.无员工培训记录;2.灭火器未按规定成组摆放;3.部分电气线路敷设不符合规范要求。
96	天津津南区布依农庄	津南区	葛沽镇大什路旁	1.室内消火栓被杂物遮挡;2.安全出口处堆放杂物。
97	天津津南区够级桌球城	津南区	葛沽镇金水街24号	1.室内消火栓被自行车遮挡;2.缺少疏散指示标志。
98	天津市津南区福人聚旅馆	津南区	咸水沽镇人民路旁众祥园7号楼底商21号	1.一具应急照明灯故障;2.常闭式防火门未保持关闭状态。
99	信升包装制品有限公司	津南区	港鑫二二号5号	1.废纸箱遮挡室内消火栓;2.货物堵塞疏散通道。
100	天津三和泰汽车配件有限公司	津南区	工业园区建设二支路20号增1号	1.私家车堵塞消防通道;2.未设置室内消火栓系统。