

消防安全集中除患攻坚大整治行动天津市曝光第二批火灾隐患单位(2月5日-2月7日)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光第二批110家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年2月5日至2月7日单位)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津蜂众商贸有限公司南京路二店	南开区	南京路358号今晚大厦A座一层109单元以及楼上M层	1.后侧疏散通道上堆放杂物;2.后侧安全出口上锁;3.食品操作间顶棚部位缺少喷淋系统洒水喷头。
2	天津清海汤泉洗浴休闲有限公司	南开区	黄河道与青年路交口229-333和颐酒店A座一二楼	1.一层南侧疏散通道、安全出口被堵塞;2.二层中部通向一层的楼梯间安全出口被堵塞;3.配电间内电线桥架盖板脱落;4.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录。
3	天津市南开区丝路花雨酒店	南开区	黄河道934号F4-1	1.部分电器线路未穿管敷设;2.员工不熟悉消防安全常识;3.灭火器配置不符合标准。
4	天津渔乐鲜生餐饮管理有限公司	南开区	南马路1151号	1.消防控制室报警控制主机报警信息未及清除;2.擅自拆除厨房防火门;3.杂物遮挡室内消火栓;4.厨房明火部位开设出餐口,未采取防火分隔措施;5.扶梯处堆放杂物。
5	天津市南开区一飞冲天餐饮管理有限公司	南开区	白堤路168甲1号L01铺	1.未制定消防安全制度,未制定灭火和应急疏散预案;2.员工不能熟练使用灭火器;3.厨房操作间室内消火栓被货架遮挡。
6	星盟体育俱乐部(天津)有限公司	南开区	卫津路新都大厦72.74号及76.78号	1.首层一层用房及二层教师办公室未设置感烟探测器;2.无消防培训记录;3.东侧疏散楼梯间下方及中部设置可燃物品库房。
7	天津万物物业服务服务有限公司(悦融广场)	武清区	徐官屯街	1.擅自停用消防控制柜主机。
8	天津市武清区合家饭店	武清区	河西务镇	1.该场所属于公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业。
9	天津市郎湖科技有限公司	武清区	大良镇廊良公路北侧	1.室内消火栓系统无法正常工作;2.库区内未设置自动喷水灭火系统;3.库房未按规范要求划分防火分区。
10	怡和嘉业医疗科技有限公司	武清区	北郊产业园	1.消防控制室个别值班人员未持证上岗;2.灭火和应急疏散预案不完善;3.未开展针对性的消防演练。
11	天津蜂塑健身有限公司	武清区	杨村街	1.部分电气线路敷设不符合规范要求;2.封闭楼梯间常闭式防火门未保持关闭状态;3.封闭楼梯间地面敷设有可燃地毯。
12	天津市武清区天成食品超市	武清区	杨村街	1.超市2层违规设置宿舍;2.部分电气线路敷设不符合规范要求。
13	天津蓝艺艺术培训学校有限公司	宁河区	芦台镇幸福商业广场	1.无电器产品维护检测记录;2.无消防安全制度、无灭火和应急疏散预案、无员工培训演练记录、无防火检查记录;3.员工不会操作使用灭火器。
14	天津市宁河区沐源洗浴馆	宁河区	北淮淀镇北淮淀村三区1排65号	1.大厅、房间部分区域电器线路敷设不符合规定;2.个别员工不会使用灭火器;3.未建立消防管理制度,未组织员工进行消防演练。
15	天津宁河吉安万达汽车维修站	宁河区	经济开发区	1.私搭乱接电线线路;2.无电器产品维护检测记录;3.该单位无消防安全制度;无灭火和应急疏散预案;无员工培训记录;无防火检查、巡查记录;无消防演练记录;4.车场内未落实禁烟规定。
16	天津市宁河县小生浴池	宁河区	潘庄镇潘塘公路北侧新二区8排33号	1.个别安全出口标志灯未通电;2.安全出口处门的疏散方向未向疏散方向开启;3.消防安全制度不完善。
17	天津市浩富商贸有限公司(蜀派一派烤鱼)	宁河区	芦台镇商业街西侧金城嘉园	1.厨房部分电线未穿管保护;2.无员工培训记录;消防设施无维护保养记录;3.消火栓箱内有杂物。
18	天津市宁河区杨家法小吃部	宁河区	造甲镇造甲城村	1.经营区与住宿区未采取防火分隔措施;2.住宿区电气线路未穿管保护;3.住宿存在使用电褥子的现象。
19	天津卓达新能源科技发展有限公司	经开区	西区新环南街71号	1.喷淋系统室外管道破裂,湿式报警阀供水侧管网无水;2.一台排烟风机故障;3.消防控制室未落实双人值班制度。
20	天津德盛汽车部件有限公司	经开区	第十二大街110号	1.单位生产区域与储存区域未采取防火分隔措施;2.无电器产品使用及其线路、管路敷设、维护保养记录;3.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录,且未确定消防管理人。
21	天津滨海新区盛世佳源养生坊	经开区	宏达街61号3号楼2楼	1.东、西两侧疏散通道被杂物占用;2.服务人员休息室内电器线路敷设不符合规定;3.员工对灭火和应急疏散预案不熟悉。
22	天津新禾食品有限公司	经开区	第九大街66号丰华工业园F1房1栋	1.厂房内4处室内消火栓被货物遮挡;2.厂房东西两侧消防通道堆放货物;3.厂房内部分电器线路未穿管保护。
23	天津千佰汇网吧有限公司	经开区	第三大街32号鸿泰千佰汇二楼A004S408F	1.营业区南侧安全出口处堆放杂物,影响人员安全疏散;2.营业区东侧室内消火栓被遮挡。
24	天津永恒良子保健服务有限公司	经开区	第三大街29号泰达生活服务中心C区6门	1.报警控制主机存在故障点,火警误报信息未及清除;2.泵房电接点压力表存在故障;3.机械排烟风机存在故障。
25	天津市宝坻区永宏副食品经营部	宝坻区	农产品批发市场库房二十号	1.个别安全出口标志灯未通电;2.场所门口电器线路裸露敷设,未穿管保护;3.私家车占用消防车道。
26	依思蒙沙(天津)实业发展有限公司	宝坻区	天津宝坻节能环保工业宝富富7号	1.无电器产品的线路定期维护、检测记录;2.消防控制室值班记录填写不全,管理人未签字;3.C车间东侧安全出口处疏散指示照明灯故障。
27	天津市宝坻区宝志制衣厂	宝坻区	新安镇李家庄村村北前方路与李陈路东南角	1.生产车间内未设置室内消火栓;2.未组织员工进行消防培训及演练,无相关记录;3.液化石油气罐未安装报警装置及切断阀;4.消防安全管理制度不健全;5.未张贴“三自主、两公开、一承诺”标识牌。
28	天津市宝坻区天天乐练歌房	宝坻区	周良街锦绣香江康乃馨园11号楼	1.部分电器线路未穿管保护;2.无防火巡查记录;3.泵房内缺少标识牌。
29	天津市宝坻区鑫满意足保健按摩中心	宝坻区	宝平街道南三路30号	1.个别疏散指示标志设置位置不符合标准;2.无消防安全制度,无灭火和应急疏散预案,无员工消防安全培训记录;3.未张贴“三自主、两公开、一承诺”标识牌;4.一处安全出口门的开启方向错误。
30	天津市宝坻区健君茗鑫服装厂	宝坻区	新安镇左家铺村2排51号	1.场所北侧窗户设置铁栅栏,影响逃生和救援;2.场所内大量电气线路私拉乱接,未穿管敷设;3.车间内疏散通道被货物堵塞;4.厨房内使用液化石油气,未安装可燃气体报警装置;5.无消防安全制度,无员工消防培训记录。
31	天津翔英培训学校有限公司	静海区	静海镇泰安盛世都商业A-商4	1.培训教室房间疏散门数量不足;2.负责人不会使用消火栓;3.疏散指示标志未通电。
32	天津晟天纸制品有限公司	静海区	大邱庄镇崔家庄村永旺针织厂前院	1.厂房未设置室内消火栓系统;2.安全出口仅设置一个,安全出口数量不满足消防技术标准要求;3.个别灭火器被挪用。
33	天津市静海区逸足足疗坊	静海区	朝阳街道东方红路海馨园底商D001	1.未设置火灾自动报警系统;2.疏散指示标志为非国标产品;3.室内消火栓栓口脱落。
34	天津静海区威武快捷酒店	静海区	静海镇联盟路中段25号2楼7号	1.灭火器配备数量不足;2.屋内个别安全出口标志故障;3.个别灭火器被挪用;4.个别应急照明灯未连接电源;5.疏散通道内有少量杂物;6.个别员工不会使用灭火器。
35	天津诺德悦客酒店管理有限公司	静海区	静海镇联盟路中段(静海火车站北侧)静园里4号	1.个别疏散指示标志指示方向错误;2.疏散楼梯间内堆放床单被罩,占用疏散通道;3.一处物品遮挡室内消火栓。
36	天津市瑞和市场管理有限责任公司	静海区	静海镇瑞和道与月纬路交口处	1.市场内商户消防安全培训不到位,消防安全意识薄弱;2.市场东侧安全出口被锁闭;3.疏散指示标志为非国标产品。
37	天津拿努特电子有限公司	西青区	赛达国际工业城C8-2	1.安全出口标志损坏;2.消火栓箱内水带卡扣和密封圈脱落;3.消火栓控制柜、喷淋泵控制柜处于手动状态;4.报警阀组通往延时器开关关闭;5.个别常闭式防火门密闭不严;6.个别常闭式防火门门框损坏;7.泵房内电气线路未穿管保护。
38	峰厨大渔泡饼(西青店)	西青区	李七庄街王台村鹏程里底商10号	1.部分疏散指示标志损坏;2.厨房与营业区域之间未采取防火分隔措施。
39	天津鹏峰盈驰汽车销售服务有限公司	西青区	大寺庄镇源道6号B区	1.消防档案不完善;2.个别安全出口堵塞;3.个别员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
40	天津市西青区奥森汽车运输有限公司	西青区	杨柳青镇西青道南加油站东	1.B区室内消火栓系统存在故障;2.消防档案部分内容未及更新;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
41	天津市宏扬市场管理有限公司	西青区	王稳庄示范镇稳泰路65号商业中心10-1-087	1.未制定灭火和应急疏散预案;2.每日防火巡查记录不全;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不知熟;4.营业厅安全出口放置摊位,堵塞安全出口;5.喷淋系统末端试水装置压力为零。
42	科仪工业(天津)有限公司	西青区	赛达国际工业城A7-1号	1.该单位车间个别安全出口标志未通电;2.该单位车间内室内消火栓被杂物遮挡;3.该单位消防控制室值班人员中,一人未取得消防职业技能鉴定证书;4.该单位无消防档案。
43	天津同德龙科技有限公司	滨海新区	大港石化园区	1.安全出口处堆放杂物;2.电气线路敷设不符合要求。
44	天津市晟达麟瑞包装技术有限公司	滨海新区	中塘镇中塘路170号	1.生产车间未按消防技术标准设置消防设施;2.生产车间个别应急照明灯故障;3.生产车间个别灭火器罐体锈蚀。
45	天津市滨海新区大港凯瑞宾馆	滨海新区	大港学府路183号	1.防火检查、巡查制度落实不到位;2.员工对消防知识掌握不熟悉;3.疏散通道放置杂物,影响人员安全疏散;4.二楼部分电器线路敷设不符合规范要求。
46	上海浦东发展银行天津浦丰支行	滨海新区	大港世纪大道88号	1.消防档案未及更新;2.二楼个别灭火器未成组摆放;3.楼梯间常闭式防火门未保持关闭状态;4.员工对消防安全常识不熟悉。
47	天津市紫垣塑料制品有限公司	滨海新区	天津经济技术开发区中区轻四街628号	1.消防控制室值班人员对消防控制设备操作不熟练;2.电气线路敷设不符合规范要求;3.厂房内东北侧存在违规住人的情况。
48	天津市滨海新区八百度酒吧	滨海新区	海滨街三号院腾跃路	1.微型消防站人员职责不清;2.自动喷水灭火系统末端试水装置无标识;3.南侧房间电气线路敷设不符合规范要求。
49	金汇食品有限公司	滨海新区	塘沽海洋高新金江路738号	1.个别疏散指示标志设置方式和位置不符合规范要求;2.消火栓系统管网漏水,维修后室外管网未采取保温措施。
50	蓝清酒店(天津)有限公司	滨海新区	金江路370号	1.四层违规建设用房内办公、住宿场所;2.三层封闭楼梯间内设置窗口;3.微型消防站配备人员数量不足。
51	天和·新乐汇	滨海新区	中新生态城和旭路276号	1.屋顶水箱间消火栓静压不满足消防技术标准要求;2.稳压泵电接点压力表选型不满足要求;3.排烟防火阀处于关闭状态,消防控制主机无反馈信号。
52	天津港北建通成国际物流有限公司	滨海新区	天津自贸试验区(东疆保税港区)西藏路555号	1.二号库西南侧贴建烟感防范尘罩未及拆除;2.休息区工人违规使用电暖气。
53	天津市滨海新区壹品足道馆	滨海新区	汉沽街易庭苑底商61号	1.二层北侧安全出口被封堵;2.二层室内消火栓存放杂物;3.部分包间内电器线路私搭乱接。
54	天津市汉滨投资集团有限公司赛上农贸市场	滨海新区	汉沽福顺街80号	1.市场内存在电动车充电现象,垃圾桶放置于灭火器点位,灭火器被遮挡;2.市场南侧室内消火栓箱内水带口脱落;3.消防控制室值班人员未持证上岗。
55	天津市荣富文化传媒有限公司	和平区	小白楼街建设路78号三栋一层	1.机械加压送风模块故障;2.两处常开式防火门闭门器脱落;3.电器线路周边堆放可燃物。
56	天津市千味餐饮管理有限公司	和平区	南市街道福安大街新文化花园新丽居地下-101-1	1.个别常闭式防火门损坏,无法正常打开;2.违规使用小太阳取暖器;3.个别应急照明灯损坏。
57	天津一百艺术培训学校有限公司	和平区	劝业场街哈密道143号305、306号	1.未设置应急照明灯;2.未设置疏散指示标志;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
58	天津市津浦物业管理服务有限公司(和顺园项目)	和平区	卫津路137号	1.疏散标志、应急照明损坏率大于设置数量30%;2.防烟楼梯间防火门损坏率大于设置数量50%且大于防火分区防火分隔设施总数50%;3.火灾自动报警系统不能正常运行;4.消防水泵不能正常联动控制;5.防烟设施不能正常使用运行。
59	天津华夏明师校外托管服务有限公司	和平区	新兴街道新兴里33号楼106	1.该单位安全出口数量少于2个,已不具备安全疏散条件;2.该单位第五层舞蹈教室使用可燃材料装修;3.部门员工对消防安全“四个能力”的内容掌握不熟。
60	天津和平号外化妆品店	和平区	南营门街道南京路199号外时高馆二层201-041、042	1.灭火器未成组摆放;2.常闭式防火门未保持常闭状态;3.杂物遮挡室内消火栓;4.二层配电间内消防配电线路未穿金属导管保护。
61	天津市蓟县阮传峰板面馆	蓟州区	武定西街8号	1.灭火器被遮挡;2.店内部分电器线路未穿管保护;3.安全出口处堆放杂物。
62	天津市蓟州区和远火锅店	蓟州区	渔阳镇中昌路东侧	1.无员工消防安全培训记录;2.操作间内电器线路敷设不符合要求;3.灭火器未按规定成组摆放。
63	天津市蓟县森祥鼎盛饭店	蓟州区	侯家营镇栗庄子村	1.灭火器未按规定成组摆放;2.杂物堵塞安全出口;3.员工对灭火器的使用不熟练。
64	天津市蓟州区盛利果蔬生鲜果蔬店	蓟州区	渔阳镇西关村1区2排15号	1.未建立消防安全管理制度;2.电闸箱下存在大量可燃物;3.个别应急照明灯未通电。
65	天津市蓟县同健大药房	蓟州区	兴华商阜A-1-103	1.店内部分电器线路未穿管保护;2.员工对消防安全“四个能力”不知熟。
66	不二台球厅	高新区	迎水道150号10楼14号楼底商103室	1.该场所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业。
67	天津市建工工程总承包有限公司(紫桂大厦项目)	高新区	开华新村	1.屋顶水箱间稳压泵自动状态持续补水,无法停止。
68	老刘馒头坊	高新区	建工新村	1.安全出口上方应急照明灯未通电;2.单位内疏散通道摆放杂物;3.外部广告招牌上的线路敷设不规范。
69	幸福早餐店	高新区	农工新村	1.后厨操作间内风机线路未穿管保护;2.安全出口上方疏散指示标志未通电;3.餐厅内灭火器未成组摆放。
70	天津市东丽区颐泽养老院	东丽区	跃进路9号	1.该单位两台消火栓泵、一台喷淋泵无法手动启动;2.一层东侧疏散走道两侧隔墙耐火极限不符合规范要求。
71	天津润金货运代理有限公司	东丽区	新立街衡海路	1.两个仓库均未按要求设置自动灭火系统;2.室内消火栓、火灾自动报警系统、疏散指示标志、消防应急照明均未设置;3.未建立防火检查记录;4.未组织进行有针对性的消防演练;5.无消防设施、器材、消防安全标志定期维护保养记录;6.两个仓库火灾危险性均为丙类,建筑面积超过1500平方米,未安装自动火灾报警系统,防火分区超出规定面积。
72	天津智万嘉物业管理有限公司	东丽区	金钟街道大毕庄村慧捷路东侧东科园饭店对面	1.该单位消防控制室未落实双人值班制度;2.感烟探测器和消火栓按钮存在故障。
73	天津市东丽区田立禾养老中心	东丽区	天津自贸试验区(东疆保税港区)西藏路88号上东花园自建配套1号楼负一层	1.后楼室内消火栓未按规定配备消防水带、水枪;2.后楼二层疏散走道内放置杂物;3.控制室值班记录未填写。
74	合众创业渤海(天津)包装有限公司	东丽区	开发区七经路	1.2024年消防档案未更新,无消防责任人及管理人备案书;2.南侧出口有部分货物堆放;3.个别手动报警按钮被货物遮挡;4.部分配电箱无箱盖,下方堆放可燃物。
75	天津市诚开工贸有限公司	东丽区	开发区三经路与五纬路交口	1.未建立消防档案;2.部分电气线路未穿管保护;3.部分货物堵塞消防通道;4.部分消防遮挡消火栓。
76	天津自贸试验区银河轩商行	保税区	颐景公寓7号楼7-8	1.店内个别安全出口标志故障;2.收银台位置存在私拉乱接电线的情况;3.店内个别室内消火栓被杂物遮挡。
77	天津滨海新区静香怡烟酒店	保税区	景和路-1	1.收银台位置电器线路敷设不符合规定;2.单位未建立消防安全制度;3.提问2名员工,对消防安全“四个能力”内容掌握不熟悉。
78	天津德顺鑫国际贸易有限公司	保税区	东方大道66号	1.办公室电器线路敷设不符合规定;2.新员工上岗前未进行消防安全培训。
79	天津自贸试验区智博海源餐饮管理有限公司	保税区	中环大道55号	1.卡拉OK及其包房内未设置声音或者图像警报;2.部分安全出口未设置安全出口标志;3.个别员工对消防设施、器材操作不熟。
80	顺意食品超市	保税区	临港东方星城院内	1.室内收银台处电器线路敷设不符合规定;2.室内杂物过多,占用疏散通道;3.室内1具灭火器喷射软管损坏。
81	阿米奇自行车经营部	保税区	临港东方星城院内	1.店内电器线路敷设不符合规定;2.室内堆放大量可燃杂物,存在安全隐患;3.门口停放自行车,占用疏散通道。
82	天津市晟辉阿瓦山酒楼	河西区	体院北路4号	1.灶台油污未及清理;2.个别员工对灭火器使用不熟练;3.前台处一个接线板线路杂乱。
83	维德瑞健身俱乐部(天津)有限公司	河西区	洞庭路西侧融创大厦2号楼负一层1号	1.挪用灭火器(已当场改正);2.疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散;3.消防档案不健全。
84	天津茉莉花教育信息咨询有限公司	河西区	大沽南路1118号	1.疏散通道堆放杂物,影响人员安全疏散;2.消防档案不健全;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
85	天津市河西区松庭半鸟烧鸟日本料理餐厅	河西区	环湖东路与体道交口逸逸园1-9号楼8号楼	1.场所内灭火器未成组摆放;2.灶台油污未及清理;3.前台处一接线板线路杂乱。
86	天津市好利来食品有限公司新业广场店	河西区	黑牛城道125号A栋一层B111b号	1.个别员工对灭火器使用不熟练;2.个别应急照明灯脱落;3.个别灭火器放置点未成组摆放。
87	天津美嘉美涂料有限公司	北辰区	小淀镇小淀村一号路	1.未制定灭火和应急疏散预案;2.该单位属于消防安全重点单位,未确定消防安全管理人;3.员工消防安全培训不符合规定。
88	天津圣美时食品有限公司	北辰区	小淀镇刘安庄安发路57号	1.车间一安全出口被杂物堵塞;2.未制定消防安全制度;3.未进行消防安全自主承诺。
89	天津井田仓储有限公司	北辰区	西堤头镇季庄村	1.未张贴消防安全承诺书;2.消防泵房处于停用状态;3.常闭式防火门未保持常闭状态。
90	天津市北辰区成义汽车维修服务中心	北辰区	双街镇汉沟村	1.电器线路的敷设不符合规定;2.二层的疏散指示标志设置不合理;3.员工消防安全培训不符合规定。
91	天津今日好利来食品店	北辰区	果园新村街道双发温泉花园底商18-1	1.安全出口被锁闭;3.灭火器未成组摆放;2.员工对灭火器使用不熟悉。
92	天津玉液贸易有限公司	北辰区	宜兴埠镇LG后道支路	1.库区内存在“三合一”现象,其他场所与居住场所设置在同一建筑物内且不符合消防技术标准;2.灭火器未成组摆放。
93	天津市河北区瑞鑫旺食品超市	河北区	光复道街君临大厦2220室	1.部分电气线路的敷设不符合要求;2.灭火器配置数量不足;3.灭火器放置位置不利于取用。
94	天津市河北区金亿果多水果超市	河北区	曙光路198、200号底商	1.个别员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟;2.单位疏散通道处放置临时货物,占用消防通道;3.个别安全出口标志破损;4.两具灭火器放置在不便取用位置;5.个别室内消火栓被宣传海报遮挡。
95	天津美术中学	河北区	元纬路50号	1.未建立消防设施、器材巡查检查记录,每日防火巡查制度落实不到位;2.教学楼四楼疏散指示标志安装错误;3.教学楼四楼安全出口数量不足。
96	天津市金百汇快捷酒店	河北区	宙纬路6号	1.灭火器的设置不符合消防技术标准;2.个别常闭式防火门处于开启状态;3.室内消火栓箱内水带漏水。
97	天津市河北区金蕾菜市场	河北区	金钟路158号	1.消防档案不全;2.个别安全出口处有杂物占用;3.个别感烟探测器存在故障。
98	津南吾悦广场	津南区	天津市津南区咸水沽镇二路与同砚路交口新城吾悦广场7号楼	1.地下一层商业区域的疏散走道上及地上一层至四层在有顶棚的步行街上、中庭内、自动扶梯下方均不同程度地设置了店铺、摊位,占用了疏散通道。
99	津南月星家居广场	津南区	梨双路与津沽公路交口	1.消防控制室值班记录不规范,消防控制主机存在故障点。
100	福耀科技发展有限公司	津南区	双港镇李楼工业园桥东200米	1.厂区内隔断使用夹心为聚氨酯泡沫的板材。
101	天津市河东区联恩教育培训学校有限公司	河东区	新开路71号天津远洋未来广场F-71/73/74/75	1.走道内个别疏散指示标志指示的疏散方向错误;2.走道内个别灭火器未成组放置;3.个别室内消火栓被杂物遮挡。
102	天津金拱门食品有限公司河东万达广场	河东区	万达广场一层	1.个别灭火器喷射软管松动;2.个别电器设备电源线插头虚接。
103	天津市河东区晨欣源酒店管理咨询部	河东区	晨阳道与泰兴路口(晨阳道2号)	1.楼层配电间内存放可燃物品;2.楼层配电间桥架盖板缺失。
104	天津市伯苓高级中学有限公司	河东区	大沽路62号	1.一处感烟探测器脱落;2.大院内个别灭火器被挪用;3.宿舍楼第三层疏散楼梯设置栅栏门,影响人员安全疏散。
105	天津市河东区乐汤汇温泉酒店	河东区	津塘路与十三经路交口	1.疏散通道堆放杂物;2.个别灭火器摆放位置不便于取用。
106	天津市红桥区晨佳食品便利店	红桥区	海源道39号	1.场所内存在违规住人的问题;2.存在私搭乱接电线线路的现象;3.杂物遮挡室内消火栓。
107	天津红桥区俊鹏汽车维修厂	红桥区	水木天成	1.店铺内缺少安全出口标志和应急照明灯;2.店铺内电气线路敷设不规范;3.未建立防火巡查记录。
108	天津市红桥区银望养老院	红桥区	本溪路昌道	1.末端试水装置漏水未连接排水管道;2.前院堆放可燃杂物,未及清理。
109	天津三通鑫海健身有限公司	红桥区	跃进路64号	1.部分安全出口、疏散指示标志故障;2.一层安全出口锁闭;3.一层器械区室内消火栓被遮挡;4.配电室内设置办公室。
110	天津市红桥区素清园茶叶店	红桥区	香泉茶叶市场	1.经营区域内部分电气线路敷设不符合规范要求;2.员工对灭火器操作不熟练。