

天津市曝光102家火灾隐患单位(7月6日-7月7日)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光102家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年7月6日至7月7日)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津丽仕健身服务有限公司	南开区	白堤路184号负一层A区	1.防火巡查记录不符合要求;2.承担灭火和组织疏散任务的人员未确定;3.个别疏散指示标志被健身器材遮挡;4.个别消火栓箱门玻璃损坏。
2	呷哺呷哺餐饮管理有限公司(天津)有限公司天津第五十七分店	南开区	黄河道513号天津熙悦汇购物中心4层	1.后方通道的常闭式防火门被货物遮挡,未保持常闭,且防火门门体损坏。
3	天津市南开区鱼发餐饮店	南开区	向阳路街黄河道与密云路交口天津熙悦汇购物中心4层13号商铺	1.后方通道安全出口堆放垃圾,影响人员疏散;2.经营区疏散通道处摆放餐桌椅,占用疏散通道。
4	天津市越升酒店管理有限公司	南开区	卫津南路聂公桥西新临园四层楼房一至四楼	1.四层个别安全出口标志接电线路接头处未穿管保护;2.消防演练不符合规定;3.承担灭火和组织疏散任务的人员未确定;4.水泵接合器标识不明显;5.个别房间过滤式消防自救呼吸器配备不全。
5	天津市南开区尚荣食府	南开区	城厢西路与南城街交口	1.二层一处安全出口被占用;2.灭火器摆放不符合规范要求;3.微型消防站配备的手电无电。
6	天津老大的幸福文化发展有限公司(老大的幸福足道)	经开区	黄海路19号	1.一层楼梯间堆放杂物;2.二层楼梯间常闭式防火门未保持常闭。
7	天津中通物达二手车市场管理有限公司	经开区	第十大街49号	1.火灾自动报警控制设备存在14个火警信号未及时发现;2.室内消火栓泵、稳压泵处于手动状态;3.气体顶压稳压设施氮气瓶组无压力;4.展厅疏散指示标志故障。
8	天津金旭日广告有限公司	经开区	泰安里10号	1.厂房内未设置机械排烟设施;2.应急照明灯和疏散指示标志设置不符合标准。
9	天津开发区盛铁物流有限公司	经开区	渤海路27号	1.1号仓库内电气线路敷设未穿管保护,不符合消防技术标准和管理规定;2.1号仓库将配电箱设置在仓库内。
10	诚信兴凯(天津)废旧物资回收有限公司	经开区	微山路17号	1.1号院内堆放可燃杂物,占用室外变压器与厂房之间防火间距;2.可燃材料堆场与厂房之间防火间距不足。
11	天津张园运营管理有限公司	和平区	鞍山道59号	1.营业区域未设置应急照明灯;2.营业期间二层疏散通道被少量杂物占用。
12	天津心之所响餐饮管理有限公司	和平区	南市街道和平路164-170号和平印象城E座二层29A、E座三层-24号	1.个别常闭式防火门未保持常闭;2.消防水炮未设置在自动状态;3.未确定消防安全重点部位。
13	鸿运壹佰汽车服务	和平区	宜昌道万荣公寓底商18号	1.电动自行车在店内充电;2.灭火器瓶体腐蚀严重;3.店内窗户设置影响逃生和灭火救援的护栏。
14	府上和平	和平区	岳阳道与西安道交口	1.消防车道被占用;2.消防控制室值班人员对消防控制设备操作不熟练。
15	和畅园	和平区	卫津路137号	1.火灾自动报警系统故障;2.消防水泵故障,无法自动启动;3.疏散指示标志损坏。
16	天津津哈互联网有限公司	和平区	张自忠路240号	1.部分房间未设置感烟探测器;2.疏散通道堆放杂物。
17	成真化妆品(天津)有限公司	西青区	中北工业园阜盛道12号	1.生产车间电气线路敷设不符合规定;2.防火检查记录不完善;3.仓库未设置自动喷水灭火系统。
18	天津华宁电子有限公司	西青区	开发区赛达世纪大道8号	1.办公楼一层消防应急照明未通电;2.个别封闭楼梯间的常闭式防火门闭门器损坏;3.每日防火巡查记录不全;4.无灭火和应急疏散预案。
19	陵川食品(天津)有限公司	西青区	辛口工业区	1.常闭式防火门未保持常闭状态;2.疏散通道存放货物,影响人员疏散;3.未建立消防安全制度。
20	叁技科技(天津)有限公司	西青区	赛达国际工业城B7-2	1.个别手动报警装置设置位置不符合要求;2.一层车间未设置排烟系统;3.二层排烟系统未设置手动控制装置;4.部分电线未穿管保护;5.消防控制室值班记录和防火巡查、检查记录不符合要求。
21	天津信一包装制品有限公司	西青区	开发区建福工业园	1.消防安全制度不健全;2.防火检查记录不规范;3.个别灭火器未按规范成组摆放;4.疏散通道放置杂物。
22	天津市嘉泰音乐会馆	宁河区	芦台街道金翠路	1.防火巡查、检查记录填写不规范;2.消防设施、器材保养记录不健全,只有自查表和灭火器检修卡;3.歌厅西北角门口停放电动车。
23	天津市宁河区宝山浴池	宁河区	芦台镇西大桥裕华里1排增1-1号	1.储藏间屋顶使用夹芯材料为易燃的泡沫彩钢搭建;2.储藏间北侧照明灯具电气线路未穿管保护。
24	五矿联众(天津)焊接材料有限公司	宁河区	经济开发区十二纬路药粉库东侧	1.安全出口外摆放原料袋,未超过安全出口总宽度20%;2.配粉车间工作室电器线路敷设不符合规定;3.无防火检查、巡查记录。
25	天津市宁河区潮流服装经营店	宁河区	芦台街幸福小区底商16-4-2	1.未制定消防安全制度;2.私拉乱接电线;3.员工对灭火器使用不熟练。
26	天津市宁河县品顺办公用品商行	宁河区	芦台街道商业南街西侧幸福花园16-7	1.未制定消防安全制度;2.私拉乱接电线;3.员工对灭火器使用不熟练。
27	天津市宝坻区新一诺洗车行	宝坻区	大口屯镇西庄村南头	1.个别灭火器未摆放在易取用位置;2.部分电气线路未穿管保护;3.灭火器被挪用挡门。
28	天津市宝坻区铭扬时尚酒店	宝坻区	宝平公路西侧与环城南路交口西100米	1.未建立消防档案,消防安全管理制度不健全;2.未组织消防安全培训、消防演练;3.未开展防火巡查、检查;4.部分常闭式防火门未处于常闭状态。
29	天津市宝坻区美爱牙口腔门诊有限公司	宝坻区	进京路淑珍商厦对面	1.消防安全制度不健全;2.未张贴“三自两主两公一承诺”公示牌;3.无消防演练记录,无灭火和应急疏散预案。
30	天津市宝坻区金艺园歌舞厅	宝坻区	宝平街道建设路西段6号	1.未建立消防安全制度,灭火和应急疏散预案;2.无员工消防安全培训记录;3.无消防演练记录,未建立消防档案。
31	天津市宝坻区裕新饭店	宝坻区	宝平街道钰华街195号(皇朝家私院内)	1.无员工消防安全培训记录,消防演练记录不符合要求;2.未张贴“三自两主两公一承诺”公示牌;3.建筑南侧安全出口标志未通电;4.南侧安全出口个别灭火器被挪用。
32	天津臻品餐饮有限公司	北辰区	北仓镇刘园村	1.疏散指示标志设置不符合标准;2.电气线路敷设不符合标准。
33	天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场	北辰区	宜白路与均胜路交口	1.自动喷水灭火系统报警阀故障,压力开关无反馈信号,无法连锁启动消防泵;2.楼梯间前室堆放杂物;3.消防档案不符合要求。
34	好超值(天津)信息技术有限公司第六分公司	北辰区	天穆镇京津公路蓝岸森林花园1/2/3/4/5增1-301	1.部分员工未经过消防培训;2.部分疏散通道被货架占用;3.排烟防火阀开启后无法连锁启动排烟风机。
35	北辰区金地艺城华府北泽雅居小区	北辰区	天穆镇露江东路与淮东路交口	1.消防控制室未落实双人值班制度。
36	天津市亿万佳木业有限公司	北辰区	青光镇韩家墅工业路	1.未按规范设置室内消火栓系统。
37	天津鑫顺人力资源有限公司	东丽区	经开区一环路31号	1.消防控制室未落实双人值班制度;2.个别常闭式防火门未处于常闭状态;3.楼梯间存放杂物。
38	天津市王小胖仓储超市	东丽区	大毕庄	1.仓库内电气线路敷设不符合规范要求;2.南侧安全出口被锁闭;3.2具4公斤干粉灭火器无胶管;4.仓库储存丙类物品,未按规范设置室内消火栓系统;5.无员工培训记录。
39	天津兴福亿家超市有限公司	东丽区	华明示范镇香园9号楼	1.二层超市配电室顶部电气线路私拉乱接,未穿管保护;2.灭火和应急疏散预案组织机构任命不准确,消防档案更新不及时;3.二层超市配电间与卖场防火分隔不到位;4.微型消防站未实现实体化运行。
40	天津市荣台台球俱乐部	东丽区	金桥街道枫韵园振茹超市二楼	1.未建立消防安全制度,无灭火和应急疏散预案;员工消防安全培训无记录;消防安全管理人未确定;防火检查、巡查无记录;消防设施、器材、消防安全标志无定期维护保养记录;消防演练无记录;未建立消防档案;消防重点部位未确定;承担灭火和组织疏散任务的人员未确定;2.未张贴“三自两主两公一承诺”公示牌;3.个别消火栓箱门损坏;4.电器产品的线路无定期维护、检测记录。
41	农汇市场管理有限公司	东丽区	金桥街道津塘公路246号A座201	1.未建立消防档案;2.未张贴“三自两主两公一承诺”公示牌;3.办公楼用于人员住宿,且未设置室内消火栓系统。
42	天津市河东区鱼达烤鱼全鱼餐厅	河东区	远洋未来广场4F	1.个别常闭式防火门闭门器损坏;2.个别防火门封堵不严。
43	瀛顺文化传播(天津)有限公司	河东区	先锋路34号	1.个别疏散指示标志不明确;2.个别灭火器喷射软管松动;3.后方安全出口被杂物占用。
44	红星菜集食(天津)市场管理有限公司	河东区	常州道街道红星路69号	1.个别疏散指示标志损坏;2.消防档案不完善。
45	天津市河东区宏梅修脚店	河东区	大王庄街道麟祥里2号楼	1.个别灭火器喷射软管松动;2.员工对灭火器使用不熟练。
46	天津河东区大通米乐购超市	河东区	万新村远翠中里农贸市场	1.员工对灭火器使用不熟练;2.个别灭火器摆放位置不便于取用。
47	天津市津南区奥兰海贝幼儿园	津南区	八里台镇金角商业街	1.厨房防火门闭门器损坏;2.个别感烟探测器故障;3.常闭式防火门未保持常闭。
48	天津华曼酒店管理有限公司	津南区	盘石镇苑苑25号楼	1.个别安全出口处摆放推车,影响人员疏散;2.室内消火栓箱内存放杂物;3.常闭式防火门未保持常闭;4.员工对灭火器使用不熟练。
49	天津森洋百货超市有限公司	津南区	经济技术开发区(西区)上海街52号	1.防火巡查检查记录不符合规范;2.2处疏散指示标志损坏;3.超市内部分货物堵塞疏散通道。
50	天津市天冠石油设备制造有限公司	津南区	双塘镇梨双路南侧	1.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;2.厂区灭火器未按规范成组摆放;3.货物占用疏散通道。
51	天津市津南区福泰净洗染店	津南区	葛沽镇金汇A区21号	1.货物遮挡室内消火栓;2.疏散楼梯堆放杂物;3.室内消火栓箱内存放杂物;4.员工对灭火器使用不熟练。
52	天津市合成材料工业研究所滨海新区分所	滨海新区	大港石化园区	1.消防控制室值班记录无管理人签字;2.个别手动报警按钮地址编码错误;3.灭火器检查记录未及时登记。
53	中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司第十加油站	滨海新区	津歧线与南堤路交叉路口往西北140米	1.防火门缺少填充物;2.站房内个别灭火器未按规范成组摆放,且被挪用;3.2处疏散通道堆放杂物;4.防火检查、巡查制度落实不到位;5.消防档案未及时更新。
54	天津大港众诚达石油工程技术有限公司	滨海新区	滨海南路与光明大道交口路西190米	1.疏散标志被遮挡;2.厨房与其它区域未采取防火分隔措施;3.员工对灭火和应急疏散预案不熟悉,对消防安全“四个能力”掌握不熟练。
55	天津空接之城体育发展有限公司	滨海新区	大港广兴路389#8号	1.疏散通道堆放杂物;2.室内消火栓被遮挡;3.楼梯间内违规停放电动自行车。
56	天津天雄薄膜有限公司	滨海新区	纺五路600号	1.消防控制室值班人员对火灾报警控制设备操作不熟练;2.电气线路敷设不规范。
57	友谊大酒店	滨海新区	汉沽寨上街东风中路红霞里东南侧60米	1.一层灭火器未摆放在明显和便于取用的位置。
58	季景峰阁	滨海新区	和凤路与和畅路交口	1.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;2.部分常闭式防火门未处于常闭状态;3.2号排烟风机软连接部分有破损情况。
59	天津生态城燃岩自助烤肉店	滨海新区	中新天津生态城琴琴海购物公园F4-F4013、F4015、F4016、F4017	1.排烟管道未及时发现清理;2.部分电气线路敷设不符合规范要求。
60	天津市滨海新区碧海湾酒店	滨海新区	广州道688号	1.一层大厅个别感烟探测器脱落;2.消防设施联动测试,防火卷帘未动作。
61	天津晋廷商务酒店有限公司	滨海新区	紫云环道与春凤路交口西40米	1.杂物堵塞一层疏散通道;2.5层室内消火栓箱门无法打开。
62	丰田产业园先知谷	高新区	梅苑路与物华道交口	1.楼梯间存放杂物,影响人员疏散;2.消防设施存在故障点。
63	天津云翔七彩科技有限公司	高新区	竹苑路6号D座1门1楼	1.部分室内消火栓箱内水枪缺失。
64	第四志(天津)等离子科技有限公司	高新区	滨海科技园高新六路39号2号楼1单元5层、6层	1.6层办公区域内存在多处私拉乱接电气线路现象,电气线路敷设不符合规范;2.6层办公区内一处房间内搭设床铺,存在人员违规住宿的现象。
65	天津市艺林美术培训学校有限公司	高新区	绿色产业基地K1-4-303	1.无“三自两主两公一承诺”公示牌;2.单位对消火栓未按要求进行日常检查。
66	天津新智感知产业园发展有限公司	高新区	华苑产业园区(环外)海泰创新大街50号3号楼603	1.消防控制柜主机存在多处故障点;2.部分消火栓被停用。
67	天津市河北区源海网吧(普通合伙)	河北区	曙光路150号	1.员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟;2.疏散通道外放置临时货物,占用疏散通道;3.个别安全出口标志损坏;4.员工对单位配置的水基型灭火器性能掌握不熟。
68	天津市河北区建北早点部	河北区	育红路与淮安西道交口	1.安全出口未设置安全出口标志;2.厨房内部分电气线路未穿管保护。
69	银河烟超市	河北区	黄纬路69号	1.单位消防安全责任制落实不到位;2.安全出口标志为非国标产品;3.未设置消防应急照明灯;4.一具灭火器喷管长度小于400mm。
70	甄心(天津)培训学校有限公司	河北区	胜利路136号	1.无员工消防培训记录;2.配电间未设置防火门;3.安全出口处堆放杂物。
71	天津市河北区郑兴牛肉面快餐店	河北区	王串场街道革新道33号	1.安全出口标志平放于门框上方,未按规定进行固定悬挂;2.员工对灭火器使用方法不熟练;3.灭火器未放置于明显易取用位置。
72	天津紫东安物业管理有限公司	武清区	杨村街国道北侧	1.火灾自动报警系统不能正常使用;2.自动喷水灭火系统不能正常使用;3.未按照规定落实消防控制室值班制度。
73	金辉中心	武清区	新创路与顺源道交口	1.室内消火栓系统管网渗漏;2.屋顶水箱液位高度不足;3.消防控制室值班记录填写不规范。
74	武清区陆美美火锅店	武清区	福源万达广场步行街	1.遮挡消火栓;2.遮挡灭火器;3.遮挡安全出口。
75	均胜群英(天津)汽车装饰有限公司	武清区	逸仙科学工业园翠浦道	1.新租赁车内的火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统未与本消防控制主机连接;2.无员工培训记录;3.乙类库房与丙类车间未采取防火分隔措施,且搭建的部分未采取防爆措施。
76	好链家酒店	武清区	汉沽港镇一街	1.首层网络机房的门未采用乙级防火门;2.首层安全出口标志为非国标产品;3.个别消防应急照明灯故障。
77	天津市蓟州区川香厨餐饮店	蓟州区	商贸街	1.无员工消防安全培训记录;2.厨房内电气线路敷设不符合要求。
78	天津市蓟州区品香口福斋快餐店	蓟州区	商贸街	1.员工对灭火器使用不熟练;2.厨房内电气线路敷设不符合要求。
79	天津市蓟州区新渔食品店	蓟州区	渔阳镇迎宾大街	1.灭火器未按规范成组摆放;2.个别应急照明灯未通电;3.电动车占用消防车道。
80	天津凤祥炸鸡有限公司第一分公司	蓟州区	渔阳镇西关村	1.货物占用安全出口;2.个别应急照明灯具未通电;3.灭火器未按规范成组摆放。
81	天津市蓟州区鑫大友海鲜店	蓟州区	上宝塔村	1.杂物占用疏散通道;2.无消防安全制度。
82	天津晟汇酒店管理有限责任公司	静海区	静海镇东方北路北团逸园底商	1.三层部分疏散指示标志故障;2.机械排烟口开启后,未能联动启动排烟风机。
83	宝俊汇通(天津)实业有限公司	静海区	西翟庄镇崔街线与团唐路交叉口	1.未设置消防应急照明灯;2.未设置室外消火栓。
84	天津市恒盛峰农业设施有限公司	静海区	大邱庄镇太平村西	1.生产车间内部分疏散指示标志故障;2.防火检查、巡查记录不符合要求。
85	静海区新华里小区	静海区	建设路北侧新华里小区东侧	1.楼道内部分消防应急照明灯和疏散指示标志未保持完好有效;2.楼道内违规停放电动车。
86	天津万科物业服务有限公司	静海区	天津自贸试验区(空港经济区)环河南路88号2-2150室	1.消防控制室消防控制主机存在故障点,未及时发现;2.消防控制室每班值班人数少于2人。
87	天津市河西区吉运达食品店	河西区	气象台路与紫金山路宁发商城一层1021	1.员工不能熟练掌握消防安全“四个能力”的内容;2.灭火器未按规范成组摆放;3.收银台处插线板为非国标产品。
88	天津市河西区川鼎快餐店	河西区	友谊路16号A座1002号	1.个别灭火器未按规范成组摆放;2.灶台油污未及时清理;3.员工不能熟练掌握消防安全“四个能力”的内容。
89	天津雪域餐饮服务有限公司	河西区	友谊路16号B座B102号	1.个别灭火器未按规范成组摆放;2.灶台油污未及时清理;3.员工不能熟练掌握消防安全“四个能力”的内容。
90	天津河西区翻立干果店	河西区	新生活广场二层K01	1.员工不能熟练掌握消防安全“四个能力”的内容;2.个别灭火器未按规范成组摆放;3.灯具与可燃物之间距离过近,不符合规范要求。
91	天津春颜绿色建筑工程有限公司	河西区	气象台路98号增1号创客中心4层	1.员工培训记录未及时更新;2.员工不能熟练掌握消防安全“四个能力”的内容;3.灭火器未按规范成组摆放。
92	天津精彩数码印刷有限公司	保税区	瑞航广场1-205、206	1.无员工消防安全培训记录;2.办公室电气线路敷设不符合规范;3.消防安全管理人对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
93	天津鑫悦酒店有限公司	保税区	中心大道与东六道交口远航商务中心b座	1.消防档案未及时发现更新;2.消防控制柜备用电源故障。
94	天津东游餐饮有限公司	保税区	中环东路55号B2-202-2-3-2	1.库房充电器皿充电产品使用不符合规定;2.建筑北侧疏散通道被杂物堵塞。
95	天津市滨海新区理想电动车经营部	保税区	临港东方星城院内	1.室内货物堆放过多,占用疏散通道;2.员工对灭火器使用不熟练;3.室内部分电气线路敷设不符合规范。
96	天津市滨海新区佳佳乐超市	保税区	中环南路76号天保青年公寓内	1.配电柜周围堆放可燃物;2.消防安全制度不健全;3.灭火和应急疏散预案不完善。
97	天津市红桥区聚家缘食品超市	红桥区	丁字沽一马路八段	1.未建立消防档案;2.灭火器未置于明显位置。
98	麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场	红桥区	邵公庄街西青道75号	1.个别常闭式防火门未保持常闭状态;2.消防控制室值班记录无管理人签字。
99	天津市丁字沽一马路日用品市场	红桥区	丁字沽一马路	1.个别具灭火器胶管老化;2.电气线路敷设不符合规范。
100	上海波司登服装有限公司天津第八分公司	红桥区	大丰路鹏欣水游城A区	1.个别灭火器胶管破裂;2.仓库货物超高码放。
101	天津市红桥区百福养老院	红桥区	西青道94号	1.一层走道中部疏散指示标志指示方向不合理;2.服务台一处电气线路敷设不规范;3.一层内走道顶棚装饰物与照明灯具未保持安全距离。
102	西站排水泵站	红桥区	西站北广场	1.未建立消防档案;2.个别消防应急照明灯存在故障。