



天津市消防安全委员会曝光29家重大火灾隐患单位

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全生产工作的重要批示要求和指示精神,深刻吸取火灾事故教训,切实增强社会、单位、企业及公众安全生产意识,推动企业落实消防安全主体责任,

提高企业负责人、单位员工、社会群众消防安全意识,全力维护我市消防安全形势持续稳定。现将尚未整改的29家重大火灾隐患单位曝光如下,希望各区、各有关部门、各相关企业高度重视,

认真抓好整改落实,其他企业要以案为鉴、自查自改,及时消除各类火灾隐患,严格防范火灾事故发生。

新报记者 常健 通讯员 佟欣

重大火灾隐患单位名单

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患	
1	天津市汇方物业服务有限公司	东丽区	华明街商贸中心办公区2号	1.菜市场属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.五金家居卖场区域未按要求设置火灾自动报警系统;3.五金家居卖场区域未按要求设置自动喷水灭火系统。	
2	天津市水韵足道有限公司		华明街高新技术产业园EOD总部港新华大厦A-二层	1.该场所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.安全出口数量设置不符合规范要求;3.人员密集场所使用可燃材料装修,且店内设有员工宿舍。	
3	天津华润万家生活超市有限公司东丽分公司		东丽开发区津塘公路南一经路东阳光新城市购物广场负一楼	1.货物摆放在疏散通道内,将疏散通道当作仓库使用,疏散通道被占用。	
4	天津市东丽区磊鑫酒水批发经营部		金桥街道金桥工业园凯达道与川铁路交口	1.无员工消防安全培训记录;2.无防火巡查记录;3.提问一名员工,对灭火器使用不掌握。	
5	天津市港鑫无缝钢管有限公司	津南区	双港镇睿平路8号	1.厂房内设置员工宿舍;2.丁类厂房内存在丙类生产及储存,未采取防火分隔等防火防爆技术措施;3.厂房内安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准规定;4.分租后多家企业未设置独立的安全出口,安全出口数量不足;5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志;6.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统。	
6	天津鲲鹏汽车维修有限公司	保税区	天津港保税区海滨八路78号	1.存放易燃易爆危险品且与居住场所设置在同一建筑内。	
7	天津聚宜文化传媒有限公司	武清区	东蒲洼街翠通路东侧尚悦家园43号楼107号商铺	1.该场所属公共娱乐场所,仅设置一部疏散楼梯。	
8	天津市静海区金御足疗服务店	静海区	静海镇东边庄村一区11-1	1.未设置火灾自动报警系统。	
9	天津市静海区晟唐足疗店		静海镇旭华道与东方红路交口向北15米	1.未设置火灾自动报警系统。	
10	天津市静海区彩虹宾馆		朝阳街道金海园小区底商2-10	1.未设置火灾自动报警系统。	
11	天津市静海区富足足浴店		朝阳街道京福公路与静王路交口东南角20米	1.未设置火灾自动报警系统。	
12	李七庄街辛院综合市场	西青区	李七庄街外环线14号桥南200米	1.市场内疏散指示标志超过一半已损坏;2.市场安全出口处设置卷帘门,影响人员安全疏散;3.消防水池的有效容积不符合消防技术标准;4.消火栓系统管网无水。	
13	天津耀德隆医药销售有限公司		西青经济技术开发区赛达北二道36号	1.消防控制室操作人员未按规定持证上岗;2.火灾自动报警系统存在故障不能正常运行;3.机械防排烟系统不能正常联动;4.消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换;5.经栓口动压,发现室内消火栓系统压力不足;6.经栓口动压,发现室外消火栓系统压力不足;7.未开展消防培训和演练,无防火检查记录和消防控制室值班记录。	
14	蓟州区中医医院	蓟州区	渔阳镇渔阳南路19号	1.未按规定设置自动喷水灭火系统;2.建筑物之间防火间距被占用。	
15	天津市宁河区星光游艺厅	宁河区	芦台街宁河宾馆底商001	1.二楼游艺厅东侧使用易燃易爆的液化石油气罐;2.二楼东侧一处杂物遮挡室内消火栓;3.一楼西侧堆放杂物占用安全出口;4.游艺厅西侧灭火器未成组摆放。	
16	天津市宁河区清翔浴池		丰台镇南大街(原丰台镇服装厂)	1.提问一名员工,对消防“四个能力”掌握不熟练;2.南侧安全出口处堆放杂物;3.该浴池西南侧设置厨房,使用易燃易爆的液化石油气罐。	
17	天津市宁河区良晨逸境养生保健服务中心		芦台街华翠别墅1号	1.封闭楼梯间常闭式防火门未保持常闭状态;2.灭火器未成组摆放;3.二层东侧设置厨房,使用易燃易爆液化石油气罐。	
18	天津至恒建筑工程有限公司	和平区	新兴街道汉阳道12号	1.已设置的疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;2.已设置的室内消火栓系统不能正常使用;3.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用;4.已设置的机械防排烟系统不能正常使用;5.已设置的消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换;6.消防控制柜停用,火灾自动报警系统不能正常运行。	
19	天津晟宇物业管理有限公司		南京路219号华开城	1.楼梯间的防火门损坏率超过其设置总数的20%;2.机械防排烟设施不能正常使用;3.火灾自动报警系统不能正常运行;4.防烟排烟系统不能正常联动控制。	
20	天津海河明珠文化娱乐服务中心(世纪大厦)		小白楼街哈尔滨道18号	1.室内消火栓系统不能正常使用;2.自动喷水灭火系统不能正常使用;3.消防专用开关控制柜故障,不能正常自动切换;4.火灾自动报警系统不能正常运行;5.机械防排烟系统无法正常联动启动。	
21	天津市津浦物业管理服务有限公司(财富大厦)		南营门街卫津路127号	1.自动喷水灭火系统不能正常运行;2.火灾自动报警系统不能正常运行;3.消防水泵不能正常联动控制;4.消防控制室操作人员未按《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)的规定持证上岗。	
22	天津津湾置业有限公司		小白楼街合江路与赤峰道交口津湾广场9号楼-合江路18号-320	1.室内消火栓系统不能正常使用;2.自动跟踪定位射流灭火系统故障,不能正常使用;3.泡沫灭火系统储罐无泡沫液有效期标签,泡沫灭火系统进液阀门和出液阀门处于关闭状态,不能正常使用;4.气体灭火系统控制柜主机故障,灭火剂未定期更换,启动瓶压力不足,不能正常使用;5.自动喷水灭火系统不能正常使用;6.地下区域防排烟系统多线盘故障,不能正常使用;7.火灾报警控制器存在270个故障点,消防电话总机故障,不能正常运行。	
23	天津市公安医院		小白楼街南京路78号、天津市和平区新华路162号	1.住院部未设置封闭楼梯间;2.住院部二、三层疏散楼梯间净宽度小于1.10m;3.住院部未设置自动喷水灭火系统;4.住院部院内彩钢房为可燃泡沫夹芯保温材料搭建。	
24	天津二七二医院		劝业场街多伦道185号	1.火灾自动报警系统存在故障,无法正常运行;2.室内消火栓系统存在故障,无法正常运行;3.自动喷水灭火系统存在故障,无法正常运行;4.防排烟系统存在故障,无法正常运行。	
25	天津市滨海新区王淑英养老服务中心		滨海新区	海滨街一修井公司南	1.屋顶使用泡沫彩钢板进行搭建,耐火等级不符合消防技术标准的要求;2.未设置火灾自动报警系统;3.未设置自动喷水灭火系统;4.未设置室外消火栓系统。
26	天津滨海新区旺门娱乐有限公司			大港街津歧公路西侧石油公司北	1.室内消火栓系统不能正常使用;2.自动喷水灭火系统无法正常使用;3.火灾自动报警系统不能正常运行;4.消防控制室值班人员未持证上岗。
27	天津君友物业发展有限公司(新天地大厦)	大港世纪大道88号		1.火灾自动报警系统故障无法联动;2.机械防排烟系统故障;3.自动喷水灭火系统无法正常使用;4.气体灭火系统故障无法正常使用;5.室内消火栓系统管网无水;6.该建筑的封闭楼梯间的防火门损坏率超过其设置总数的40%以上;7.首层中部封闭楼梯间安全出口被封堵无法通行。	
28	正兴里市场	中塘镇西正河村正兴里小区南侧		1.已设置的火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;2.自动喷水灭火系统存在故障,无法正常使用;3.室内消火栓存在故障,无法正常使用;4.室外消火栓存在故障,无法正常使用。	
29	红郡大厦	北辰区	龙门东道与果园东路交口	1.1号楼15层避难层部分被办公用房占用,有效的避难面积不符合原设计要求;2.1号楼正压送风模块无反馈信号,不能正常使用;3.1号楼高位消防水箱无水,室内消火栓系统无压,不能正常使用;4.1、2号楼的火灾自动报警系统不能联动;5.1、2号楼的自动喷水灭火设施不能正常使用;6.建筑售卖的部分单元套内搭建夹层,夹层下方未设置自动喷水灭火设施;7.建筑售卖的部分单元套内搭建夹层,夹层下方未设置火灾自动报警设施系统的火灾探测器。	