

# 消防安全集中除患攻坚大整治行动天津市曝光第三批火灾隐患单位(2月18日-2月21日)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光第三批118家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年2月18日至2月21日)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津市和平区卡乐丽餐饮酒店	和平区	建设路78号	1.火灾自动报警系统总线故障,无法正常使用;2.机械排烟系统无法正常使用;3.二层喷淋末端压力为0.02MPa,压力较低不满足消防技术标准的要求;4.消防控制室无人持证上岗;5.应急照明控制柜故障,无法正常使用;6.三层宴会厅墙面违规使用可燃装修材料。
2	天津新汇市场管理有限公司	和平区	新汇华庭商业街101	1.地下一层存在违规停放电动自行车及为电动车电池充电现象;2.杂物占用疏散通道,影响人员安全疏散;3.个别常闭式防火门未保持常闭状态。
3	天津市玖作美佳装饰工程有限公司	和平区	滨江道200号中原百货地下一层167号-1	1.该单位在商场营业期间使用砂轮切割施工作业;2.个别员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉;3.南侧出口堆放少量杂物,影响人员安全疏散。
4	天津市和平区爆笑喜剧沉浸室内游乐场	和平区	卫津路127号	1.夹层内未设置喷淋及报警设施;2.杂物占用疏散通道,影响人员安全疏散;3.消防安全制度不健全。
5	天津市山二十餐饮有限公司	和平区	成都道135号1号楼1层	1.该单位一层违规设置员工宿舍;2.一层灭火器未成组摆放;3.常闭式防火门未保持常闭状态。
6	天津市北房建酒店管理有限公司	和平区	沙市道40号	1.消防控制室每班值班人员少于2人;2.防火门监控系统存在故障点位;3.部分常闭式防火门未保持常闭状态。
7	天津彤心龙格教育咨询有限公司	南开区	城厢东路与鼓楼东街交口西南侧新隆轩14-1	1.该场所内的游艺场所,未经消防救援机构许可擅自投入营业;2.外挂楼梯堆放杂物;3.4层疏散通道穿越房间;3.消防控制室无持证值班人员,无控制室值班记录,地下锅炉房内电器线路敷设不符合规定,消防安全制度不健全,未按规定落实相关责任。
8	天津恩喜吉美医疗美容诊所有限公司	南开区	华坪路93号,95号	1.经营区部分房间缺少感烟探测器和喷淋系统洒水喷头等设施;2.1层东侧安全出口被封堵;3.1层室内消火栓箱前摆放花盆,影响消防器材正常使用。
9	天津市鹏云餐饮管理服务有限公司	南开区	长江道23号	1.该场所所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可擅自投入营业;2.二层安全出口未设置安全出口标志;3.首层厨房操作间与经营区域未进行有效的防火分隔。
10	能量(天津)体育产业发展有限公司	南开区	三纬路49号南楼部分	1.占用、堵塞、封闭疏散通道,安全出口;2.消防控制室每班值班人数少于2人;3.二层个别疏散指示标志损坏;一层个别感烟探测器脱落;一层北侧室内的消防水带口脱落。
11	天津市南开区江南雨燕足部保健中心	南开区	长江道628号增6	1.二层部分房间未设置感烟探测器;2.一层后通道被占用,楼梯位置设置库房,厨房;3.二层通道内堆放多具晾衣架及杂物,影响人员安全疏散。
12	天津市南开区乐程体育运动店	南开区	城厢东路与鼓楼东街交口西南侧新隆轩19-101-3F-303	1.消火栓箱内器材缺失,阀门丢失;2.个别安全出口锁闭;3.楼梯间平台堆放杂物,占用疏散通道。
13	天津泰达第一太平物业服务有限公司	经开区	第二大街56号	1.MSD-C区地下消防控制室只有一人值班,未落实双人值班制度;2.该单位值班人员对初期火灾处置程序掌握不熟。
14	中国天津奥的斯电梯有限公司	经开区	第九大街71号	1.该单位员工餐厅一层就餐区内消火栓箱无明显标识;2.电梯间部分双扇防火门未安装顺序器;3.无新员工消防安全培训记录。
15	天津市滨海新区牛牛网咖吧	经开区	第三大街87号商业4号-1	1.一层营业区东侧个别应急照明灯具故障;2.员工对初期火灾处置方法不了解。
16	天津市滨海新区汤派健康管理馆	经开区	黄海路35号银州公寓一、二层地商	1.一层疏散走道未设置排烟设施;2.喷淋管网和室内消火栓管网无水(蝶阀被关闭)。
17	天津市依兰国际商务酒店管理有限责任公司	经开区	盛达街39号	1.高层公共建筑消防控制室值班人员未持有四级以上消防设施操作员证书;2.高位消防水箱间稳压泵控制柜设置在手动档位;3.火灾报警控制器存在7个故障点位;4.地下一层两处电器线路私拉乱接且未穿管保护;5.消防联动控制器多线盘无法远程启动部分排烟风机;6.消防联动控制器多线盘无法远程启动部分排烟风机;7.楼顶两台排烟风机无法现场手动启动;8.打打开一排烟口,排烟风机无法联动启动;9.高位消防水箱消防栓系统、自动喷水灭火系统出水阀门关闭;10.自动喷水灭火系统消防水泵故障;11.1-2层湿式报警阀供水侧阀门关闭;12.消防栓泵、喷淋泵控制柜设置在消防泵房内,控制柜的防护等级低于IP55;13.高位消防水箱间内稳压泵、消防控制室最末一级配电箱电源不能正常自动切换。
18	肯德基汽车穿梭餐厅(天津肯德基有限公司海泰餐厅)	经开区	黄海路98号B座101室	1.电器产品的线路无定期维护、检测记录;厨房操作间电器线路存在私搭乱接现象;个别员工对室内消火栓使用方法不熟悉;3.厨房操作间违规使用“小太阳”取暖器。
19	天津市大津工商联合公司(金钟新城商贸中心菜市场)	东丽区	金钟街金钟新城生态园小区以北	1.该场所属于公众聚集场所,未经消防救援机构许可擅自投入营业;2.部分摊位占用疏散通道;3.电气线路未进行穿管保护。
20	天津银河通信建材有限公司	东丽区	万新街道成林道211号	1.货物占用疏散通道;2.电动自行车违规在商辅内充电;3.消防控制室值班人员未持证上岗。
21	天津亿伟达物业服务有限公司	东丽区	军粮城街道裕岭嘉园12号楼-1-102	1.仓库区和综合库内部分室内消火栓箱门玻璃破碎;2.仓库区货物占用疏散通道,堵塞安全出口;3.仓库区部分安全出口被擅自锁闭;4.仓库区部分疏散指示标志损坏;5.仓库区货物阻挡在消防疏散通道内;6.仓库区部分室内消火栓被杂物遮挡;7.室内消火栓管道漏水,水压为零;8.仓库内私拉乱接电器线路;9.微型消防站器材不全不符合要求。
22	天津市惠乐市场管理有限公司	东丽区	华明示范镇永和路19号	1.华明第一菜市场和华明第二菜市场室内消火栓设置不符合规范要求且室内消火栓无水;2.员工消防安全培训记录填写不符合规定;3.未张贴消防安全承诺书。
23	天津金宜商务酒店有限公司	东丽区	华明镇华明大道26号	1.无灭火和应急疏散预案;2.无员工消防安全培训记录;3.未确定消防安全管理人;4.未确定消防重点部位。
24	天津丰柏市场管理有限公司(程盛道菜市场)	东丽区	万新街杨台村庄山路8号	1.该场所属于公众聚集场所,建筑面积大于300平方米,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.部分商户电器线路敷设不符合规范要求;3.未按要求设置火灾自动报警系统,室内消火栓系统,自动喷水灭火系统;4.未建立消防安全制度;5.无员工消防安全培训记录;6.个别员工对灭火器使用不掌握。
25	天津市津维维修有限公司	河西区	解放南路大任庄路10号	1.二层楼梯间存在吸烟现象;2.二层出租车办公场所安全出口未设置安全出口标志;3.二层出租车办公场所一处室内消火栓水带口损坏。
26	粤盈餐饮管理(天津)有限公司	河西区	黑牛城道与洪泽路交口北侧七贤里建二第63-68号底商	1.厨房操作间常闭式防火门未保持常闭状态;2.灶台上方排烟管道油污较多,未及清理;3.厨房操作间应急照明灯具被管道遮挡。
27	天津市映湘鸿合悦会餐饮有限公司	河西区	黑牛城道与内江路交口西北侧七贤里配建二第108号底商	1.二层楼梯间前室内堆放杂物,遮挡送风阀;2.火灾报警主机存在故障点,火警信息未及时发现;3.二层西侧疏散走道设置的乙级防火门防烟玻璃脱落。
28	天津天蓝酒店管理有限公司	河西区	大沽南路985号东侧办公大楼	1.未实行每日防火巡查,未建立防火巡查记录;2.8218房间右侧室内消火栓箱内未成组设置灭火器;3.消防水泵房楼梯间内堆放大量杂物。
29	天津市锦城酒店管理有限责任公司	河西区	大沽南路985号一层、二层、三层、四层	1.未建立防火巡查记录;2.测试湿式报警阀组的压力开关启泵,消防水力警铃故障;3.一层底商部分喷淋管路处于关闭状态。
30	天津河西区寰宇茶叶电子科技有限公司	河西区	解放南路68号1栋1层112	1.仓库内疏散通道被物品占用;2.消防安全制度不健全;3.个别灭火器未成组摆放。
31	天津康农食品集团有限公司	宁河区	道甲工业园	1.该单位中央厨房南侧外墙隔间使用泡沫夹芯彩钢板搭建;2.该单位厨房部分电线敷设不符合规定;3.该单位防火巡查检查、记录不全;4.该单位门口灭火器未成组摆放。
32	天津市朝阳商场有限公司	宁河区	芦台街道朝阳花园	1.违规设置儿童活动场所;2.部分疏散指示标志损坏;3.未建立消防档案,防火巡查、检查记录不全。
33	天津马丁康华不锈钢制品有限公司	宁河区	宁河区经济开发大道58号	1.包装车间东南侧电线敷设不符合规定;2.消防设施、器材、消防安全标志定期维护保养无记录,仅有灭火器维修卡;3.包装车间违规停放机动车。
34	天津市宁河区友诚尚缘酒楼	宁河区	芦台镇光明路延长线与205国道交口北88米	1.操作间电线敷设不符合要求;无电器线路;2.火灾报警主机存在故障点;3.未建立消防安全制度;4.未建立消防安全培训记录;2.未及开展消防演练;3.B厅违规采用可燃材料装修。
35	天津市宁河区天源丽都花店	宁河区	芦台镇新华道南段西侧	1.屋顶上方部分电线未穿管敷设;2.灭火器未摆放在明显和便于取用的地点;3.二楼违规住人。
36	天津市裕川机械装备制造有限公司	宁河区	宁河区经济开发区五纬路21号增1号	1.员工对灭火器操作不熟练;2.仓库电气线路未穿管保护;3.未建立消防安全制度。
37	天津市宁河区鹏昇达物流公司	武清区	下朱庄镇城郊路西侧	1.无消防控制室值班记录;2.部分仓库未设置自动火灾系统;3.消防泵房和屋顶水箱间未设置消防电话。
38	天津市武清区誉恒电动三轮车配件厂	武清区	汉沽港镇苑家堡村	1.灯下存放可燃货物;2.院内堆放货物,占用消防车道;3.车间和仓库部分电器线路的敷设不符合规定。
39	恒长盛(天津)酒店管理有限公司	武清区	杨村街中信广场	1.消防控制室无人值班;2.消防档案不健全;3.员工对消防安全职责不掌握。
40	天津华明乳业工业有限公司	武清区	徐官屯工贸大道15号	1.擅自停用消防设施(包材库室内消火栓开关关闭);2.包装间走廊南侧和产品装卸区南侧部分采用可燃泡沫夹芯材料装修。
41	天津市武清区爱家安馨床上用品店	武清区	杨村街常德大街金鼎商厦底商	1.该场所一层为床品经营卖场,一层楼层处房间有住人现象,住宿与经营场所合用且无防火分隔,住宿场所无直通室外的安全出口;2.该场所灭火器设置点只放置一具灭火器,未按要求成组摆放;3.员工对灭火器操作不熟练。
42	天津市齐乐纸制品有限公司	武清区	黄花店镇八里桥村	1.疏散通道堆放杂物;2.火灾和应急疏散预案不完善;3.未开展针对性的消防演练。
43	天津隆众汽车销售服务有限公司	西青区	卉康路(中北大道)A区A区	1.消防控制室未设专人24小时值班;2.喷淋报警阀进水阀门被关闭;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
44	万众生鲜超市	西青区	万科东第壹街	1.货柜堵塞安全出口;2.防火卷帘下垂堆放货物;3.消火栓箱门开启角度不足120度。
45	天津市瑞森酒店管理有限公司	西青区	星光路1号A座	1.个别安全出口被布草车遮挡;2.消防控制室值班记录不规范;3.个别灭火器未成组摆放。
46	天津成成电气设备有限公司	西青区	王姑娘庄村祥云路7号-23号	1.消防安全管理制度不完善,部分员工对灭火器使用不熟练;2.个别安全出口处堆放货物;3.个别灭火器未放置在明显位置。
47	天津市赛奥美德工贸有限公司	西青区	柳堤路北段西侧	1.厂房之间搭建大型棚,占用防火间距,堵塞消防车通道,并且在棚下存放大量货物,增加火灾荷载;2.该单位设置的室内消火栓系统管网管径为DN50,不符合国家标准要求,消防用水量、压力、扬程均不符合规范要求;3.车间内不满足消防自然排烟条件,且未设置机械排烟设施;4.仓库内未设置自动喷水灭火系统。
48	福家康养老院	西青区	富力津门湖漫滩花园底商	1.室内消火栓压力不足;2.消防控制室值班人员无证上岗;3.湿式报警阀压力表损坏;4.防火门顺序器损坏;5.喷淋系统末端试水装置损坏;6.消防档案不健全。
49	天津庞大一众汽车销售服务有限公司	北辰区	京津公路东侧双江道南	1.机修车间内违规设置员工宿舍;2.未设置火灾自动报警系统;3.未设置灯光疏散指示标志;4.未设置消防应急照明灯。
50	天津市津热集团北辰供热有限公司	北辰区	大通绿岛小区锅炉房内综合楼	1.部分常闭式防火门未保持关闭状态;2.三层违规使用可燃材料装修;3.消防稳压泵处于手动状态;4.屋顶消防水箱水量不足;5.部分感烟探测器防尘罩未摘。
51	天津市北辰区瑞津口腔门诊部	北辰区	刘园新苑底商	1.室内消防栓设置在诊室内不符合消防技术标准;2.个别安全出口标志设置位置不符合消防技术标准。
52	天津臻品餐饮有限公司	北辰区	刘园新苑	1.疏散通道转角处均未设置疏散指示标志;2.该单位未建立健全消防档案。
53	天津宝嘉住房租赁服务有限公司	北辰区	西堤头镇政府对面	1.房间内存在使用“小太阳”取暖设备的现象;2.房间内存在私拉电线的现象;3.疏散通道内存在杂物。
54	天津三昊物业服务有限公司	北辰区	大张庄风电园京东物流园	1.宿舍楼内部分应急照明灯未保持完好有效。
55	天津市宝坻区北岸浴池店	宝坻区	宝平街道康乐阳光113号	1.员工培训、演练记录不符合要求;2.浴池休息室安全出口被杂物遮挡;3.无“三自主、两公开、一承诺”公示牌。
56	天津市宝坻区宝鑫烟酒经销部	宝坻区	京东市场建设服务中心农产品市场西侧大库	1.货物堵塞疏散通道,堵塞宽度小于该疏散通道宽度的20%;2.私家车堵塞消防通道;3.电动车违规在室内充电。
57	天津市宝坻区荣斌食品批发店	宝坻区	农产品批发市场2号楼A区20号	1.货物堵塞疏散通道,堵塞宽度小于该疏散通道宽度的20%;2.私家车堵塞消防通道;3.电闸箱下方堆放可燃物。
58	天津市宝坻区胡同与餐饮店	宝坻区	宝平街道二台大街9号	1.营业厅内安全出口数量不足;2.未设置火灾自动报警系统;3.未设置灯光疏散指示标志;4.未设置消防应急照明灯。
59	天津市宝坻区杰燕食品经营部	宝坻区	宝平街道南关大街114号	1.未组织员工进行消防安全培训;2.营业厅内设置有一部疏散楼梯,现一层通向二、三层的楼梯被拆除,二、三层不具备疏散条件;3.营业厅三层疏散通道;4.场所内电器线路未穿管保护,且敷设在可燃物周围;5.场所内灭火器配置数量不足;6.未张贴“三自主、两公开、一承诺”标志牌。
60	天津市富仁板业有限公司	静海区	静海镇开发区C区北华路北侧旭华道西侧	1.生产车间个别疏散指示标志安装位置不正确;2.消防档案不符合要求;3.防火检查记录不全。
61	天津悦享酒店管理有限公司	静海区	东方红路与胜利大街交口金枫国贸中心E座	1.灭火器未成组摆放;2.消防水带未采取“双卷”方式,不便于使用;3.员工培训记录不符合规定。
62	御湖园(天津)餐饮服务有限公司	静海区	天房南路路口2号楼101号	1.该单位违规使用可燃材料装修;2.厨房电器线路未穿管保护;3.消防档案缺少消防安全责任人备案书。
63	城宇电机维修部	静海区	杨成庄村北	1.部分灭火器直接放置在地面上未放置在器材箱内;2.部分灭火器被挪作他用;3.疏散通道上摆放桌椅。
64	天津澳仕健身服务有限公司	静海区	盛世华庭22-101	1.二层个别灭火器压力不足;2.一层南侧楼梯下方存放杂物占用疏散通道;3.未建立消防档案;4.部分员工对消防设施器材的使用不熟练。
65	港欣宾馆	滨海新区	津岐公路界云酒店对面	1.灭火器未成组摆放;2.房间内缺少安全疏散示意图;3.客房内防烟面罩过期。
66	天津市鑫裕农业科技有限公司	滨海新区	建业街与盛达路交口	1.单位鸽子棚使用聚丙乙烯泡沫夹芯板搭建;2.未进行电气线路检查;3.未制定灭火和应急疏散预案。
67	天津市滨海新区王淑英养老服务中心	滨海新区	海滨街一修井村南	1.电门周边摆放可燃物;2.员工灭火器操作不熟练;3.厨房未摆放灭火器。
68	天津迎轩酒店管理有限公司	滨海新区	大港学府路181号	1.室内消火栓压力不足;2.防火检查、巡查记录未到位;3.员工对消防知识掌握不熟悉;4.疏散通道上放置货架,已当场改正。
69	天津市滨海新区大港永明金甲饭庄	滨海新区	大港石化园区	1.无防火巡查检查记录;2.个别应急照明灯故障;3.一层室内消火栓箱内缺少水带。
70	杨景公寓	滨海新区	中新生态城和旭路1130号	1.测试二号楼6层1区烟感、手报,楼层显示器无报警信号;2.测试四号楼4层电动排烟窗,消防控制主机无反馈信号;3.二号楼3层1区排烟口无法打开。
71	汇金广场	滨海新区	和意路与和畅路交口	1.北街西侧楼梯间内堆放杂物,已当场改正;2.西街楼梯间感烟探测器防尘罩未摘除;3.北街地面型疏散指示标志故障。
72	天津津滨科技工业园投资有限公司	滨海新区	寨上街黄山路18号	1.工业园内2号仓库的室内消火栓管道未采取保温措施,现场测试管道内无水。
73	天津华泰物业管理有限公司	滨海新区	汉沽街道国家庄街1号	1.超市东北侧及西南侧安全出口被锁闭。
74	天津致富国际物流有限公司	滨海新区	东疆保税港区海铁二路338号	1.座椅遮挡室内消火栓;2.大厅安全出口的开启方向标识错误。
75	天津市滨海新区东乐食汇生活超市	滨海新区	滨海——中关村科技园荆州道293号	1.货物遮挡室内消火栓;2.货物堵塞安全出口。
76	天津津顺酒店管理有限公司	滨海新区	中塘镇贵园里54号楼综合楼	1.消防控制室未落实24小时值班制度;2.未对前台员工进行消防安全培训;3.消防泵房存放大米。
77	天津自贸试验区美信酒店管理有限公司	滨海新区	空港经济区万通金府7-1-705	1.办公室私拉乱接电线;2.房间内违规停放电动自行车电瓶;3.疏散通道内堆放可燃物;4.员工对消防安全“四个能力”的内容掌握不熟悉;5.房间内缺少安全出口标志和应急照明灯。
78	天津灏航国际贸易有限公司	滨海新区	滨海六路7号140室	1.单位内存在商品车堵塞安全出口现象;2.单位内个别电器产品使用不规范现象。
79	天津优品佳商贸有限公司	滨海新区	空港经济区名居花园底商	1.部分电器线路敷设不符合规定;2.员工对灭火和应急疏散预案掌握不熟悉。
80	天津宜诚建筑工程有限公司(希尔顿酒店项目)	滨海新区	保税区东二道	1.施工现场未按规范配置灭火器;2.施工现场电器线路敷设不符合规定。
81	天津滨海新区临港经济区玉艳四季快餐馆	滨海新区	临港东方星城院内	1.厨房堆放可燃物较多,未及清理;2.餐桌占用安全出口;3.独立感烟报警器未及时更换电池。
82	天成餐饮管理服务(天津)有限公司	滨海新区	临港东方星城院内	1.厨房油烟机未及清理;2.收银台处电器线路敷设不符合标准;3.餐桌占用疏散通道。
83	天津市鑫九视光技术有限公司	高新区	海泰发展六道6号海泰绿色产业基地D座502室-6	1.消防设施未保持完好有效;2.堵占消防安全通道;3.安全出口上方应急照明灯未通电。
84	天津市鑫泰酒店有限公司	高新区	海泰华科三路1号7号楼2门	1.消防控制室值班人员未取得消防职业技能鉴定证;2.企业消防安全制度落实不到位;3.消防安全培训不详实。
85	彬彬包子铺	高新区	建工新村市场	1.安全出口处摆放面粉等杂物;2.店铺内灭火器未成组摆放;3.店铺内室内消火栓被桌椅遮挡。
86	渔家饺子饭店	高新区	滨海科技园区航天城商业	1.安全出口上方应急照明灯未通电;2.个别室内消火栓被桌椅遮挡;3.店内疏散通道堆放纸箱等杂物。
87	顶佳金领地	高新区	兰苑路2号	1.建筑自动消防设施存在故障,正在维修;2.消防控制室值班人员不能熟练操作消防设备;3.消防控制室值班记录填写不规范。
88	领峰物业(智慧山项目)	高新区	工华道1号南大科技园C座209室	1.建筑自动消防设施存在故障,正在维修;2.消防控制室值班记录填写不规范;3.部分物业用房堆放可燃杂物,未及清理。
89	天津市蓟州区二牧居二厨饭店	蓟州区	渔阳镇上宝塔村	1.杂物占用疏散通道;2.灭火器未按规定成组摆放;3.餐桌遮挡室内消火栓。
90	天津市蓟州区顺祥源涮肉店	蓟州区	渔阳镇上宝塔村	1.个别应急照明灯未通电;2.厨房内部分电器线路敷设不符合规范;3.无员工消防安全培训记录。
91	天津市蓟州区万利辉小吃部	蓟州区	文昌街道武定西街	1.无防火检查、巡查记录;2.未制定消防安全制度;3.员工对灭火器使用不熟练。
92	天津市蓟州区全福源大众洗浴	蓟州区	别山镇上科科村	1.营业厅电器线路敷设不符合规范;2.无消防安全制度。
93	天津市星晨仁医药销售有限公司第三十六店	蓟州区	现代城小区底商	1.私家车占用消防通道;2.员工对消防安全“四个能力”内容不熟悉。
94	天津市蓟州区隆宇日用百货商店	蓟州区	西龙虎峪镇西龙虎峪大街	1.临时物品占用安全出口;2.挪用灭火器挡门;3.配电箱附近放置可燃杂物。
95	天津市蓟州区泽百福食品便利店	蓟州区	光复道街博爱道19号海河1902-1079	1.部分电器线路敷设不符合规范要求;2.安全出口设置形式不符合规范要求;3.灭火器放置位置不易于取用。
96	天津市津南区千佳惠服装商店	津南区	德胜路195号第十间	1.安全出口数量不足。
97	百胜防水保温	津南区	津岐公路	1.灭火器压力不足。
98	天津市津南区馨悦福大众浴池经营部	津南区	新潭广场2号楼	1.个别疏散指示标志故障;2.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉;3.灭火器被挪作他用。
99	太阳流通(天津)时装有限公司	津南区	长青科工贸园天元路8号	1.无员工消防安全培训记录,无消防演练记录;2.个别疏散指示标志损坏;3.院内消防车道被私家车临时占用。
100	天津金仓供应链管理有限公司第三分公司	津南区	津沽公路与梨双路口南侧逸雅园31号楼一层菜市场	1.室内消火栓旁堆放杂物,安全出口旁堆放货物;2.室内消火栓箱内消防水带卡口破损;3.柜旁电器线路敷设不符合技术标准。
101	天津静海盛源便利店超市	静海区	新湖美丽水乡12号楼101室	1.店内部分电气线路敷设较乱,电线下方堆放杂物;2.因闸阀关闭导致室内消火栓管网无水;3.垃圾堵塞安全出口。
102	天津市津南区源海网吧	津南区	曙光路150号	1.员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟练;2.疏散通道处放置临时货物,占用消防通道,已当场改正;3.个别应急照明灯损坏;4.个别灭火器放置在不便取用的位置。
103	天津第二医院	津南区	正义道10号	1.一处楼梯堆放杂物,已当场改正;2.个别防火门损坏;3.消防档案不健全。
104	天津市津北区彤彤海鲜餐馆	津北区	宇轩里1号楼底商	1.餐厅内安全出口被封堵;2.安全出口上方未设置安全出口标志;3.住宿场所与餐饮场所设置在同一建筑内,且不符合消防技术标准。
105	天津市津北区志成养老院	津北区	志成道志康路1号	1.消防安全制度制定不规范;2.消防控制室值班记录填写不规范;3.消防水池水量不足。
106	天津市津北区第四十八中学	津北区	乌江路增1号	1.疏散指示标志被桌子遮挡,当场整改;2.个别灭火器放置处被杂物遮挡,当场整改;3.单位员工对灭火和应急疏散预案职责分工掌握不全面。
107	天津市津北区宇成君悦商务酒店有限公司	津北区	富民路庄子路63号-C区	1.个别防火门闭门器脱落;2.屋顶消防水箱水量不足。
108	天津市津北区诚达酒店	津北区	七纬路3号	1.六层室外疏散楼梯堆放杂物;2.个别疏散指示标志未通电。
109	中化道达尔燃油有限公司天津祁连加油站	津北区	卫国道199号	1.配电箱一处电气线路未穿管保护。
110	天津市津北区明圣老人院	津北区	富民路	1.部分电源插头未插牢固,部分插线板未固定;2.一层摆放的花瓶遮挡安全出口。
111	天津市津北区钰源康颐幼儿园	津北区	红星路安里38号楼	1.疏散通道堆放杂物;2.消防档案内容与现场情况不符。
112	天津市四季酒店有限责任公司(四季锦程)	津北区	六纬路137号	1.三层楼梯间堆放杂物;2.消火栓箱内杂物,影响消防栓的使用;3.个别灭火器喷射软管松动。
113	天津市津北区时尚网吧	津北区	丁字沽一号楼泛洋大厦三楼	1.个别防火门不能正常使用;2.个别疏散指示标志设置不符合规定。
114	天津市津北区伊品斋烧饼店	津北区	西关北里42-105-107	1.电器线路敷设不符合规定;2.员工对灭火器使用不熟练。
115	天津津北区天潮服装经营部	津北区	咸阳路12号美地社区二楼局部	1.安全出口的门被锁闭;2.个别灭火器被挪用;3.杂物占用疏散通道;4.个别灭火器指针未在绿区。
116	天津市津北区红圣狮地板经营部	津北区	红桥区天津红星美凯龙国际家具建材广场B8113	1.店铺门前灭火器设置点缺少一具灭火器;2.员工对最近室内消火栓位置不清楚。
117	天津市津北区果然食品名称商店	津北区	芥园道隆春里戊底底商104	1.店内未设疏散指示标志;2.库房内货物堆放较高,距照明灯较近;3.配电箱下方堆放货物。
118	天津市津北区昌虎切面店	津北区	咸阳北路四新道19号	1.员工对灭火器使用不熟练;2.电器线路敷设不符合规范设置要求。