

# 消防安全集中除患攻坚大整治行动天津市曝光第四批火灾隐患单位(2月25日-2月28日)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光第四批120家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年2月25日至2月28日)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津蜂巢网咖有限公司	宝坻区	宝平街道渠阳大街馨逸家园底商5号楼104号	1.未组织人员进行消防安全培训;2.锁闭安全出口;3.个别感烟探测器未安装在顶部;4.个别室内消火栓被物品遮挡;5.营业厅存在人员吸烟的情况;6.未张贴“三自主两公开一承诺”承诺书。
2	天津市福源内类加工有限公司	宝坻区	牛道口镇岳家庄村(三赵公路南侧)	1.宿舍内使用电热毯;2.冷库内个别疏散指示标志损坏;3.员工不会使用灭火器。
3	天津市环昊祥制衣有限公司	宝坻区	牛道口镇赵各庄村	1.车间配电箱下方堆放可燃物;2.车间东侧安全出口堆放杂物;3.车间内部分电线裸露,未穿管保护。
4	天津市宏波国际贸易有限公司	宝坻区	牛道口镇工业用地内02-19	1.宿舍内使用电热毯;2.宿舍内存在吸烟现象,员工宿舍管理混乱;3.车间内部分电器线路未穿管保护。
5	北京盛丰供应链管理有限公司	宝坻区	九园开发区	1.车间内设置办公场所未采取有效防火分隔措施;2.员工消防安全培训记录不符合要求;防火巡查、检查记录不符合要求;3.仓库内部分电气线路敷设不符合要求。
6	天津市宝坻区云浩家具店	宝坻区	抱青路消防队南侧	1.南侧安全出口的门外向疏散方向开启;2.电气线路下方堆放可燃物;3.电气线路敷设混乱,且电线未设置于线槽内部;4.北侧楼梯间下方堆放杂物;5.一个室内消火栓箱被杂物遮挡。
7	天津静海区山盟快餐店(鲜果时光)	静海区	杨成庄乡东寨村	1.部分灭火器未设置在器材箱内,直接放置在地面上;2.店里部分应急照明灯故障;3.部分灭火器被挪作他用;4.个别员工不会使用灭火器。
8	天津市静海区长赢台球厅	静海区	杨成庄乡管铺头村还迁保障房三号公建2层 B01	1.该场所属公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.店内部分疏散指示标志故障;3.部分安全出口未设置安全出口指示标志。
9	天津华源时代金属制品有限公司	静海区	双塘镇杨家园工业区	1.车间部分应急照明灯供电线路裸露敷设;2.未明确消防重点部位,未提供明确消防安全管理的文件。
10	天津市牙循环经济产业投资发展有限公司	静海区	子牙科研服务大厦	1.地下一层部分常闭式防火门闭门器损坏;2.无2024年消防设施巡查、检查记录;3.消防车道内停放私家车辆,占用消防车道。
11	天津明梯金属绳有限公司	静海区	经济开发区北区	1.车间内部分应急照明灯被拔下;2.抽查部分工作人员不会使用灭火器;3.单位无消防巡查记录。
12	天津市静海区梦金达珠宝店	静海区	静海镇胜利路54号好润米商贸一层梦金园专柜	1.灭火器未设置在器材箱内直接放置地面上;2.部分灭火器被挪作他用;3.疏散通道堆放桌椅,占用疏散通道。
13	天津平安阁招待所	滨海新区	世纪大道与津岐公路交口北50米	1.房间内未设置禁烟标识牌;2.房间内未设置安全疏散示意图;3.前台违规使用大功率电器。
14	天津力生化工有限公司	滨海新区	大港石化产业园区凯旋街1566号	1.员工消防安全培训记录不符合规定;2.防火巡查、巡查记录不规范;3.微型站人员职责不清;4.消防控制室值班人员对火灾报警控制器操作不熟练。
15	天津强强供应链管理有限公司	滨海新区	天津经济技术开发区中三路301号	1.消防控制室值班人员对消防控制设备操作不熟练;2.厂房二层局部设置员工宿舍;3.厂房内疏散通道上违规停放电动车。
16	天津市滨海新区乾宇快捷宾馆	滨海新区	大港学府路191号	1.个别灭火器未按规定成组摆放;2.疏散通道堆放杂物;3.员工对消防知识掌握不熟悉,防火巡查、巡查落实不到位,电气线路敷设不符合要求。
17	天津市滨海新区万客缘超市	滨海新区	小王庄镇205国道农业银行右侧30米处	1.消防档案未及时更新;2.重点单位档案不完善;3.安全出口处堆放杂物。
18	天津市滨海新区亿佳华联百货超市	滨海新区	中塘镇双闸南河沿路50米	1.消防控制室值班人员操作不熟练;2.营业厅个别疏散指示标志故障;3.防火巡查检查记录中缺少消防安全管理人签字。
19	天津市金基培培训学校有限责任公司	滨海新区	杭州道津塘公路1168号秀谷商业广场F3-13,14	1.部分喷淋系统洒水喷头被遮挡;2.电器线路敷设不符合标准。
20	天津外国语大学附属东疆外国语学校	滨海新区	东疆保税港区欧洲路与银川道交口东南240米	1.餐厅饭桌遮挡室内消火栓;2.一层西侧常闭式防火门闭门器损坏;3.消防控制室内空调软管穿墙处未封堵。
21	天津市滨海新区热卖聚鑫超市有限公司	滨海新区	中新生态城和顺路118号第二社区中心地1-3号楼-101室	1.外租区个别商户存在私拉乱接电气线路情况;2.个别员工对消防器材使用不熟练;3.防火卷帘下摆放灭火器,影响卷帘下降至地面。
22	天津市滨海新区聚达棋牌室	滨海新区	新河街道新北路894号	1.缺少一个安全出口;2.员工对消防器材使用不熟练。
23	圣玉滨海快餐服务(天津)有限公司	滨海新区	塘沽海洋高新区金江路738号	1.配电区域未设置消防排烟设施;2.厨房灭火装置产品标识缺失且无巡查检查记录;3.挡鼠板和个别安全出口疏散门开启方向错误,影响人员安全疏散;4.无电气线路检测记录。
24	天津市滨海新区海天一家假日酒店有限公司	滨海新区	寨上街牌坊街31号	1.无灭火和应急疏散预案,值班人员对消防控制柜操作不熟练;2.1层西侧安全出口被手推车占用;3.c1层西侧安全出口被手推车占用,柴油发电机房内堆放可燃杂物,常闭式防火门处于常开状态。
25	天津市武清区吉祥如意歌舞娱乐城	武清区	曹子里镇杨六路南侧	1.火灾自动报警系统处于停用状态;2.疏散楼梯设置形式不符合规范要求;3.疏散楼梯数量不足。
26	丰泉仓储(天津)有限公司	武清区	武清区开发区泉秀路20号	1.疏散通道被货物占用;2.个别常闭式防火门未保持常闭状态;3.消防控制室值班记录无消防安全管理人签字。
27	天津市武清区福巷养老院	武清区	崔黄口镇福巷苑苑小区	1.厨房防火门损坏,不能正常关闭;2.疏散楼梯间堆放杂物影响人员疏散;3.无灭火和应急疏散预案。
28	天津善印科技有限公司	武清区	大良镇	1.疏散门上方未设置安全出口标志;2.无消防安全管理制度。
29	天津东成快捷酒店有限公司	武清区	大孟庄镇大孟庄村	1.部分消防设施未保持完好有效;2.部分常闭式防火门未保持常闭状态。
30	天津山海汇餐饮服务服务有限公司	武清区	村街街道运河西路	1.安全出口被锁闭;2.楼梯间有吸烟现象;3.楼梯间未安装消防应急照明灯。
31	天津魔力文化创意有限公司	东丽区	金钟街道徐庄村振东物流货运中心1栋1010号	1.消火栓系统设置不符合规定(未配置水枪、水带、无栓口、无消防供水系统);2.自动喷水灭火系统设置不符合规定;3.疏散指示标志和应急照明系统设置不符合规定(部分区域未设置);4.应设置为封闭楼梯间的场所设置为敞开楼梯间,不符合规范要求;5.消防主体责任不清;6.无防火巡查记录等相关文字档案。
32	天津蜂住房租赁有限公司(东丽北方五金城)	东丽区	天津市南开区红旗路南瑞西丽都大厦1212号	1.该公寓二层内走道长度超过20米,未设置消防排烟系统;2.一层疏散通道门口处放置杂物占用疏散通道;3.二层走道内个别疏散指示标志故障。
33	天津通力物流有限公司	东丽区	华明街津滨线中国石油东丽安达加油站东50米1号厂房	1.室内消火栓无水;2.无消防演练及巡查检查记录;3.未张贴消防安全信用承诺书。
34	天津市友鹏酒家	东丽区	津北公路与别路路交口	1.该场所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.无消防演练及员工培训记录,应急疏散预案不完善;3.未张贴消防安全信用承诺书。
35	天津东丽区阳光新城市购物广场有限公司	东丽区	开发区一一路	1.消防安全管理档案未盖公章;2.消防演练针对性不强;3.消防控制室值班记录不全;4.拉动测试微型消防站处置能力,站成员未按要求提取灭火器;5.部分常闭式防火门处于开启状态,个别防火门门体损坏;6.个别防火卷帘手动控制按钮脱落;7.屋顶水箱储水量不足。
36	天津市东丽区颐泽养老院	东丽区	跃进路口2号	1.两合消火栓泵无法手动启动;2.一台喷淋泵无法手动启动;3.一层东侧疏散走道两侧隔墙耐火极限不符合规范要求。
37	和平区南市街福安菜市场	和平区	建物大街与福安大街交口建物大街312号	1.未按规定设置自动火灾系统;2.未按规定设置火灾自动报警系统;3.未按规定设置排烟设施。
38	北京星巴克咖啡有限公司天津和平大悦城购物中心咖啡店	和平区	五大道街南京路189号和平大悦城购物中心1F-01号商铺	1.消防记录不完善;2.培训记录不完善;3.厨房内感烟火灾探测器被遮挡。
39	天津和平愉树课外培训学校有限责任公司	和平区	劝业场街道南京路258号巨贝大厦B座6层601号	1.该单位5具感烟火灾探测器外侧包裹防鼠胶垫;2.杂物占用东侧疏散通道,影响人员安全疏散;3.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉。
40	天津市和平区宝轩园火锅店	和平区	小白楼街道滨江路109-123号201-205室	1.该场所三层营业区域局部顶部配电箱未穿管保护;2.厨房油烟道未定期清理;3.疏散通道堆放少量杂物,影响人员安全疏散。
41	天津市酷迅快递有限公司	和平区	营口道201号	1.未设置消防排烟设施;2.未设置疏散指示标志;3.部分感烟探测器损坏;4.室内消火栓配件缺失;5.该单位在高层建筑地下的疏散通道处存在电动自行车停放及充电现象;6.部分电气线路敷设不符合消防技术标准。
42	天津市津浦物业管理服务有限公司(和畅园项目)	和平区	卫津路137号	1.防火门损坏的数量大于该防火分区总数的50%;2.疏散指示标志、应急照明损坏率大于设置数量的30%;3.排烟设施不能正常使用运行;4.火灾自动报警系统不能正常运行;5.消防水泵不能正常联动控制。
43	乐动卫城(天津)体育发展有限公司仁恒置地分公司	南开区	东马路137号仁恒伊势丹A馆3F-06-31	1.个别安全出口被器械道具占用;2.个别室内消火栓被器械道具遮挡;3.员工对灭火器使用不熟悉。
44	天津市星光天地投资有限公司	南开区	南马路与西马路交口东北侧如意大厦-501	1.现场提问一名四层餐饮企业的员工,对自身的消防安全职责不知熟;2.消防控制室内未落实双人24小时值班值守;3.测试联动功能后三层应急广播音量不满足消防技术标准要求。
45	天津市福发盛餐饮管理有限公司黄河道分公司	南开区	黄河道94号北侧一层103	1.该场所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.员工对灭火器操作不熟练;3.灭火和应急疏散预案中岗位职责未落实到个人。
46	天津市南开区雀巢旗舰店	南开区	兴南道南开区三马路175号华都大厦4楼403	1.该场所属公众聚集场所,未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.员工对灭火器操作不熟练;3.消火栓箱未张贴标识。
47	融创物业服务集团有限公司天津分公司	南开区	滨水西路与水上南路交口	1.部分电气线路敷设不符合规范;2.消防设施器材未定期组织维护保养。
48	天津豪斯特物业管理发展有限公司	南开区	南京路349号(新天地大厦)	1.楼道内堆放杂物,影响人员安全疏散;2.常闭式防火门未保持常闭状态;3.个别员工对灭火器使用不熟练。
49	天津市河西区佳味轩轩大力餐饮店	河西区	南北大街1号1层03A/K19	1.员工对消防疏散知识不掌握;2.收银台电气线路敷设不符合规定;3.个别应急照明灯脱落。
50	天津快高商贸有限公司	河西区	解放南路689号L1层144,145,146,147,148,149单元	1.消防安全制度不完善;2.疏散通道被衣架占用;3.个别疏散指示标志未保持完好有效。
51	天津遇见瓷铃餐饮管理有限公司河西分公司	河西区	解放南路689号L532	1.个别消防排烟手动执行机构复位按钮错位;2.疏散通道被餐车占用。
52	天津西城榻榻米餐饮服务服务有限公司	河西区	黑牛城道与洪泽路交口东北侧七贤南里项目配建2第1层第58,59,60号单位	1.南侧安全出口标志存在故障;2.未对员工进行岗前消防安全培训,员工对灭火器等操作不熟练;3.北侧疏散走道堆放厨余垃圾。
53	天津怡家装饰工程有限公司	河西区	解放南路与大沽南路交口(原河西商场五层)	1.火灾自动报警系统被停用;2.部分安全出口标识存在故障;3.部分楼层未设置疏散指示标志和安全出口标志。
54	天津市河西区泰安道家具店	河西区	大沽南路1118号	1.场所内疏散走道被广告牌遮挡;2.北校区违规采用易燃、可燃材料装修;3.员工对灭火器使用方法掌握不熟练。
55	天津漫妙餐饮管理有限公司	经开区	第三大街9号	1.单位未落实隐患自查自改制度;2.未定期开展电器产品及线路安全检查;3.灭火和应急疏散预案不完善。
56	天津中汇健康科技有限公司	经开区	络达路16号中国一重研发大厦16层	1.无灭火和应急疏散预案;2.无消防安全隐患自查自改记录。
57	天津开发区阿香快餐店	经开区	时尚东路29号	1.灭火和应急疏散预案不完善;2.就餐区域灭火器配置点仅放置一具灭火器,未按规范成组配置;3.厨房操作间内未配置灭火器。
58	欣园网吧	经开区	第五大街鸿发工业园底商3-1	1.机房和办公室敷设的临时线路接触可燃物,未穿管保护;2.消防月度检查内容不齐全。
59	阳和餐饮管理(天津)有限公司	经开区	第三大街16号	1.后厨区域疏散通道被货架、冰箱占用;2.厨房动火区域防火门被拆除。
60	索科威斯胶带(天津)有限公司	经开区	第九大街66号丰华工业园厂房G北半侧	1.厂房北侧安全出口在生产期间被锁闭;2.车间内应急照明灯未插电;3.厂房南侧安全出口处未设置疏散指示标志。
61	天津市津南区云雅网吧	津南区	新华广场底商	1.仓库内货物码放高度过高;2.临时货物堵塞疏散通道;3.室内消火栓箱内存放杂物。
62	天津市津南区隆丰歌舞店	津南区	新华广场底商	1.个别新入职员工上岗前未进行岗前消防培训;2.货物堵塞疏散通道;3.私自挪用灭火器挡门。
63	天津市津南区鑫泽娱乐店	津南区	新华广场底商	1.展牌遮挡室内消火栓;2.无2024年消防培训计划;3.员工对室内消火栓操作方法不熟练。
64	天津市津南区津德利烟酒商行	津南区	葛沽镇金水街A-25号底商	1.灭火器放置不符合要求;2.店内违规对电动车电池充电;3.员工对店内所配备灭火器扑救火灾种类不熟悉。
65	天津市津南区重庆鸡公煲风味小吃店	津南区	葛沽镇金水街A-27号底商	1.杂物遮挡室内消火栓;2.在大厅内对电动车电池充电;3.包间内存放电动车电池;4.员工对灭火器操作方法不熟悉。
66	天津市津南区春开火锅店	津南区	葛沽镇金水街A-23号底商	1.杂物遮挡消火栓;2.二层走道应急照明灯损坏;3.厨房内堆放纸制品;4.员工对灭火器操作方法不熟悉。
67	享福好来餐饮服务(天津)有限公司	高新区	渤龙湖市民广场	1.安全出口被遮挡;2.灭火器上油垢较多,影响正常使用;3.员工对消防器材操作不熟练。
68	天津滨海新区国华家家乐爱来购超市	高新区	滨海科技园惠仁道91号市民广场1-D4	1.存在违规住人情况;2.消火栓被物品遮挡;3.消防安全制度不齐全。
69	天地天新机技术配套(天津)有限公司	高新区	惠安发展大道2号	1.个别消火栓被围挡挡住;2.消防档案不齐全;3.消防安全管理人对自身职责不完全清楚。
70	田村电子材料(天津)有限公司	高新区	滨海科技园高新二路199号	1.部分安全出口缺少应急照明灯;2.消防档案不完善;3.杂物占用疏散楼梯间。
71	山西面馆	高新区	鑫茂军民园1号楼A座	1.个别安全出口标识存在故障;2.桌椅遮挡室内消火栓;3.个别灭火器压力不足。
72	天津市博彩印刷有限公司	高新区	发展大道6号1座102室	1.私搭乱接电气线路;2.灭火器配置不符合要求;3.员工对灭火和应急疏散预案掌握不熟练。
73	厦门竞进服饰有限公司	保税区	空港经济区环河北路98号	1.消防培训和演练记录不完善;2.一楼疏散楼梯下方违规设置仓库;3.店内一具灭火器超压。
74	天津港保税区海纳烟酒商行	保税区	空港经济区丽港北路13号	1.店内右侧水柜处电气线路敷设不符合规定;2.店内防火巡查记录不完善;3.员工对消防安全“四个能力”不熟悉。
75	天津空港经济区美宜购超市	保税区	空港经济区欣悦家园东七道G1	1.收银台位置灭火器被挪用;2.后门位置堆放货物,占用疏散通道;3.配电箱下方堆放杂物。
76	天津恒源源轮胎贸易有限公司	保税区	京门大道368号	1.室内消火栓被遮挡;2.安全出口位置堆放杂物,影响人员安全疏散;3.店内3处电气线路敷设不符合规定。
77	天津滨海新区临港经济区多买得超市	保税区	临港东方星城院内	1.室内收银台处电气线路敷设不符合规定;2.安全出口位置堆放杂物,影响人员安全疏散;3.员工对灭火器使用不熟练。
78	天津滨海新区临港经济区群鑫五金商行	保税区	临港东方星城院内	1.室内可燃物堆放过多,未及时清理,存在安全隐患;2.安全出口位置堆放杂物,影响人员安全疏散;3.灭火器被挪用。
79	天津全正盛嘉餐饮管理有限公司	西青区	中北镇中北工业园北阜锦道2号	1.消火栓压力不足;2.厨房的动火区域与其他区域未采取防火分隔措施;3.人员密集场所违规使用易燃、可燃材料装修。
80	天津市大港轮胎胎胶集团有限公司	西青区	李七庄街武台村	1.疏散通道被货物堵塞;2.车间东侧室内消火栓被推车遮挡;3.安全出口疏散指示标志损坏。
81	天津市西青区奥森汽车运输有限公司	西青区	杨柳青镇西青道南加油站东	1.消防档案部分内容未及时更新;2.员工对消防安全“四个能力”的内容不熟悉;3.个别疏散指示标志未通电。
82	天津市珠江石村交易市场有限公司	西青区	大寺镇北里八口村津港高速与梨双路口西侧300米	1.员工消防安全培训记录不全;2.一辆货车占用消防通道;3.个别商户的临时货物占用疏散通道。
83	天津市西青区侯合为幼儿园	西青区	中北镇工业园区碧水家园1号	1.防火巡查记录不完善;2.个别消防软管卷盘漏水;3.报警阀室堆放杂物。
84	天津市红旗农贸综合批发市场有限公司	西青区	迎水道26号红旗农贸批发市场管理处	1.该市场水果区部分灭火器压力不足;2.该市场副食区部分商户设置防盗窗,影响逃生和灭火救援;3.商品外溢占用疏散通道,占用宽度未超过总宽度的20%,已当场改正。
85	天津新物螺蛳有限公司	宁河区	现代产业园区海航东路华科技城D9号	1.防火巡查记录与实际不符;2.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维护保养记录;3.无消防演练记录;2.员工对灭火器操作使用不熟练;3.灭火器未定期检修。
86	天津市鼎庆商贸有限公司	宁河区	芦台镇桥北新区滨水西路3号	1.无电器线路定期维护保养记录;2.员工对消防器材使用不熟练。
87	天津宁河精佳机械加工	宁河区	经济开发区五纬路10号天神山院内	1.无电器产品线路维护检测记录;2.无员工消防安全培训材料;3.员工对灭火器操作不熟练。
88	天津市宁河区琴朗开发幼儿园	宁河区	贸易开发区长发路19号	1.无防火巡查、检查记录;2.消防泵房内灯下放置袋装燃料;3.消防泵房内部分电线敷设杂乱。
89	天津市宁河区伟秋内衣店	宁河区	芦台镇幸福花园底商16-5	1.员工对消防安全“四个能力”不掌握;2.防火巡查、检查记录填写不规范;3.电气线路未穿管保护。
90	天津冀东水泥有限公司	宁河区	潘庄镇工业园	1.无员工消防安全培训记录,防火巡查检查记录不全;2.变电室消防电话有杂音;3.员工食堂厨房与非厨房区域未采取有效的防火分隔措施;4.消防控制室值班人员操作消防控制柜不熟练;5.值班室无人情况下使用大功率电暖器且未断电。
91	天津蒲公英市场管理有限公司第一分公司	北辰区	天穆镇淮河道中道99号	1.常闭式防火门处于开启状态;2.货物堆用疏散通道;3.货物遮挡消火栓。
92	天津益弘保温材料有限公司	北辰区	果园新村街龙门东道与果园东交口西北侧2-1-209	1.灭火器挪用挡门,消防器材被挪作他用;2.灭火器未按规定成组摆放;3.安全出口被货物占用。
93	上海绿地物业服务集团有限公司天津分公司(绿地新里天津)	北辰区	龙门东道与永水路口交口	1.消防控制室未落实双人值班制度;2.消防控制室值班记录不全。
94	绿色科技智慧大厦	北辰区	辰翔大厦二号楼	1.消防主机控制柜无法自检;2.厨房灭火装置未提供合格的检测报告;3.防火巡查制度未落实;4.送风口开启无法连锁启动送风机。
95	天津穆穆玛峰保温材料有限公司	北辰区	西堤头镇工业区	1.灭火器未按规定成组摆放;2.通道内货物外溢,占用疏散通道;3.私家车占用消防车道。
96	天津市福恒电机有限公司	北辰区	天穆镇柳滩道	1.未制定消防安全制度;2.办公室内部分电气线路敷设不符合规定;3.未进行消防安全自主承诺。
97	天津市蓟州区福兴药店	蓟州区	西龙虎峪镇大街卫生院东200M	1.杂物占用疏散通道;2.灭火器未按规定成组摆放。
98	天津市蓟州区灸珍炭烧烤店	蓟州区	渔阳镇独乐寺南侧门街334号	1.个别应急照明灯未通电;2.厨房内部分电气线路敷设不符合规范;3.无员工消防安全培训记录。
99	天津惠泽医药销售有限公司第一分公司	蓟州区	现代城底商	1.无防火巡查、巡查记录;2.未制定消防安全管理制度;3.员工对灭火器使用不熟练。
100	天津市蓟州区跨时代数码产品商店	蓟州区	西龙虎峪镇大街邮局对面	1.营业厅电气线路敷设不符合规范;2.无消防安全管理制度;3.未设置疏散指示标志。
101	天津市蓟州区慕熙服装店	蓟州区	渔阳镇府前街8号	1.私家车占用消防车道;2.员工对消防安全“四个能力”内容不熟悉。
102	天津市蓟州区大众百货商店	蓟州区	西龙虎峪镇藏山村	1.临时物品占用安全出口;2.未设置应急照明灯;3.配电箱附近放置可燃杂物。
103	天津市河北区如民公社餐饮店(新)	河北区	天津市河北区月牙街文江里18号-5	1.首层出口处未设置安全出口标志;2.厨房内未配置灭火器;3.首层餐厅屋顶处部分电气线路未穿管保护;4.二层疏散楼梯堆放杂物,影响人员疏散逃生。
104	天津河北区支秀美发店	河北区	天津市河北区君临大厦361120	1.部分电线的敷设不符合要求;2.灭火器配置数量不足;3.灭火器放置位置不便于取用。
105	天津河北区沐橙美容美发店	河北区	天津市河北区光复道街道君临大厦361119	1.库房未设置防火门;2.部分电气线路敷设不符合规范要求;3.灭火器胶管断裂,影响正常使用。
106	天津市觉悟社纪念馆	河北区	天津市河北区三马路三贰里49号	1.个别保安室内电气线路敷设不规范;2.防火巡查、检查记录不健全;3.安全出口处安全出口标志损坏。
107	天津物美津北商贸有限公司宜洁路店	河北区	铁东街道宜洁路2号	1.员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟练;2.疏散通道处放置临时货物,占用疏散通道;3.个别安全出口标志破损;4.单位部分灭火器放置在不便取用的位置。
108	中国工商银行股份有限公司天津靖江路支行	河北区	天津市河北区月牙河北里8号楼底商	1.员工对灭火器扑救火灾类型掌握不熟练;2.个别灭火器底部锈蚀,标识不清;3.疏散通道放置杂物,影响疏散。
109	天津市圣泽奇体育文化发展有限公司河东分公司	河东区	六纬路70号	1.个别疏散指示标志被遮挡;2.个别安全出口被锁闭且放置广告。
110	天津市河东区绿之秋餐饮店	河东区	爱琴海414A	1.厨房防火门闭门器被拆除;2.厨房安全出口放置餐桌。
111	天津市河东区品良汇餐饮店	河东区	远洋未来广场一层B1-38	1.个别室内消火栓被儿童座椅遮挡;2.厨房个别灭火器箱体变形。
112	天津市东方晨安幼儿园有限公司	河东区	中山门一路340号二楼	1.疏散楼梯间内堆放杂物;2.部分疏散指示标志损坏。
113	天津盛澜酒店管理有限公司	河东区	卫国道134号	1.一层个别防火门闭门器缺失;2.厨房安全出口被手推车占用。
114	天津新格诺酒店管理有限公司	河东区	卫国道134号	1.个别正压送风门执行机构不灵敏;2.个别灭火器摆放位置不便于取用。
115	天津市红桥区时尚网吧	红桥区	丁字沽一路路泛洋大厦三楼	1.个别防火门不能正常使用;2.走道上个别疏散指示标志设置不符合规定。
116	天津市红桥区伊品斋烧饼店	红桥区	西关北里42-105-107	1.电气线路敷设不符合规定;2.个别员工对灭火器使用不熟练。
117	天津红桥区天潮服装经营工作室	红桥区	咸水沽12号物美地区三层局部商	1.个别疏散门被锁闭;2.个别灭火器被挪用;3.杂物占用疏散通道;4.个别灭火器指针压力不足。
118	天津市红桥区红圣姆地板经营部	红桥区	天津市红桥区红星凯龙国际家具建材广场B8113	1.店铺门前灭火器设置点灭火器未按规定成组设置;2.员工对最近室内消火栓位置不清楚。
119	天津市红桥区果然食品	红桥区	芥园道隆春里戊座底商104	1.未设置疏散指示标志;2.库房内货物堆放较高,距照明灯较近;3.配电箱下方堆放杂物。
120	天津市红桥区昌虎切面店	红桥区	咸阳北路四新道19号	1.员工对灭火器使用不熟练;2.电气线路敷设不符合规范设置要求。