

消防安全集中除患攻坚大整治行动天津市曝光第七批火灾隐患单位(3月18日-3月20日)

为进一步净化消防安全环境,充分发挥媒体和社会舆论监督作用,促进火灾隐患的整改,现曝光第七批118家火灾隐患单位(火灾隐患为2024年3月18日至3月20日)。单位名称如下:

序号	火灾隐患单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
1	天津市宝坻区霖鑫洗车行	宝坻区	周良街道大王庄村商业街3号	1.电动车违规在室内充电;2.个别安全出口标志未通电;3.私家车占用消防车道。
2	天津市宝坻区车管家洗车服务中心	宝坻区	钰华街114号	1.部分电器线路未穿管保护;2.部分手动火灾报警按钮无标识;3.个别防火门未保持常闭状态。
3	天津市宝坻区万利隆自选百货商店	宝坻区	牛家牌乡商贸大街	1.超市内部分电器线路未穿管保护;2.个别灭火器未摆放在易取用位置;3.个别室内消火栓箱内水带被挪用。
4	天津市宝坻区瑞福家具店	宝坻区	渠阳大街12号	1.消火栓缺少标识铭牌;2.电气线路敷设不符合标准;3.安全出口标识为非国家标准;4.新员工对消防安全“四个能力”掌握不熟。
5	天津市宝坻区艺美理发店	宝坻区	钰华街123号	1.未张贴消防安全公开承诺书;2.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;3.灭火器未按规定成组摆放;4.楼梯上堆放杂物。
6	天津市宝坻区阳光福乐多养老院	宝坻区	史各庄镇杨庄子村村西	1.消防控制室远程启动消防泵无反馈信号;2.无夜间防火巡查记录;3.消防控制室无制度、无火灾处置流程;4.消防控制室值班记录不符合要求;5.未落实动火审批制度;6.一层个别疏散指示标志未通电。
7	天津市宝能物业管理服务有限公司	东丽区	华明街华北路与弘立道交口宝能城馨府花园(二)3层301室	1.消防控制室内未落实双人值班制度;2.防火巡查记录填写不全。
8	厦门唐人嘉物业服务服务有限公司天津分公司	东丽区	滨海中关村科技园大唐总部基地西区8号楼	1.唐雅苑社区消防控制室未落实双人值班制度,且无相关消防职业技能鉴定证书;2.松松花园社区消防控制室未落实双人值班制度,且无相关消防职业技能鉴定证书;3.防火巡查记录填写不全。
9	天津棉成物流有限公司	东丽区	东丽开发区一经路17号	1.无员工消防安全培训记录;2.未张贴消防安全承诺书;3.货物堵塞安全出口;4.货物遮挡室内消火栓。
10	天津市万丽商业管理有限公司	东丽区	东丽湖万科城幸福路135号	1.排烟风机与管道连接处软连接存在破洞影响排烟功能;2.二层疏散走道两处地面疏散指示标志损坏;3.三层一家商户体育器材、一层一家餐饮商铺桌椅堵塞安全出口影响应急疏散;4.一层大厅绿植遮挡室内消火栓,影响使用;5.一层大厅舞台后侧地面有烟头,存在消防安全隐患;6.一层大厅设置的舞台后侧电气线路敷设不符合规定;7.消防安全管理人备案书未盖章;8.部分室内消火栓箱未张贴使用说明。
11	天津市东盛园市场管理有限公司	东丽区	新立街东盛园小区菜市场61号	1.部分电气线路未穿管保护;2.未提供消防巡查记录;3.公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入营业。
12	天津市新诺里市场管理有限公司	东丽区	新立街津塘津路口二经路交口	1.公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入营业;2.无消防巡查记录;3.部分电气线路未穿管保护。
13	天津育才培训学校有限公司	南开区	西大街52号93号	1.无灭火和应急疏散预案,无消防安全培训记录;2.二层未设置疏散指示标志;3.屋内消火栓被遮挡;4.个别灭火器未按规范成组摆放。
14	天津仁文物业管理有限公司	南开区	居华里社区	1.消防控制室无人值班;2.消防控制室未停用;3.消防控制室无值班记录。
15	上海诚成物业管理有限公司天津分公司	南开区	万德庄大街南侧新都大厦1号楼504室	1.28层消防稳压泵损坏;2.部分电器线路敷设不符合规定;3.未对员工进行消防安全培训。
16	天津地铁和诣物业管理服务有限公司	南开区	汉口西道3号和禧大厦1幢505-506室	1.自动喷水灭火系统管网无水;2.部分电器线路敷设不符合规定;3.员工不熟悉消防安全知识。
17	天津市南开区柯洛克科技合伙企业(有限合伙)	南开区	东马路138号新安购物广场四层L047-049号	1.部分密室房未设应急照明灯;2.南侧疏散通道堆放桌椅;3.空气开关箱未安装保护装置;4.未开展防火巡查检查;员工对消防安全“一懂三会”的知识掌握不清楚。
18	天津市南开区宾悦楼餐厅	南开区	红旗南路454号增6号(-8)	1.火灾自动报警系统被停用;2.场所南侧一处房间内存在“三合一”违规住人现象;3.疏散通道被杂物占用。
19	天津市海燕电线电缆制造有限公司	经开区	第五大街11号	1.生产车间内个别疏散指示标志损坏;2.生产车间内室内消火栓压力不足。
20	上海英斯贝克商品检验有限公司天津分公司	经开区	南港工业区南港六街	1.无电器产品及线路开展日常检查记录;2.未按规定开展防火检查。
21	天津全程德邦物流有限公司第八大分公司	经开区	第八大街34号	1.仓库内个别区域灭火器未按规范成组摆放;2.仓库灯具下方堆放杂物。
22	天津源天晟科技发展有限公司	经开区	黄海路276号泰达中小企业园3号楼	1.部分室内消火栓管网锈蚀;2.一层安全出口安装电动侧拉门。
23	天津市南皇湖苑酒楼有限公司	经开区	第一大街明园路5号太阳雨大酒店C座	1.一层南侧疏散楼梯间内堆放杂物;2.厨房操作间常闭式防火门处于开启状态;3.该单位首层配电间内摆放可燃货物。
24	实发中利百业工业生物技术有限公司	经开区	新圣路与新业九街交口	1.室内消火栓压力0.1,压力不足,单位已自查发现,正在维修中;2.消防控制室值班记录不规范;3.常闭防火门未保持常闭状态。
25	天津市宁河区育树幼儿园	宁河区	现代产业园区海洋豪庭内	1.厨房防火门闭门器损坏;2.防火巡查制度落实不到位;3.微型消防站值班人员对自身职责不清楚。
26	天津市宁河区大北河沽镇中学	宁河区	大北镇	1.一层大厅未设置安全出口标志;2.防火巡查制度落实不到位;3.微型消防站未明确值班人员及制度。
27	天津市宁河区吉祥便利店	宁河区	芦台街绿野花园商业街1053号	1.消防安全制度不健全;2.电线敷设混乱;3.杂物堵塞安全出口。
28	天津市宁河区陆陆顺液化气有限公司	宁河区	丰台镇小李村南李更村西	1.站房操作间未安装可燃气体报警器;2.无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录;3.微型消防站灭火器未按规定成组摆放。
29	天津市绿野欣购物中心有限公司	宁河区	芦台街道商业街与震新路口交口	1.一层个别室内消火栓接口漏水;2.西侧步行街与商场连接的常闭式防火门处于开启状态;3.无电器线路维护检测记录;4.无防火巡查、检查记录;5.二层北侧电梯处防火卷帘无法正常下降。
30	天津荣誉集团股份有限公司	宁河区	经济开发区	1.报警室设置报警按钮的部位未设置排水设施;2.消防重点单位档案更新不及时;3.消防控制室值班记录填写不及时。
31	天津市津达执行器有限公司	西青区	中北工业区阜盛道兴族路2号	1.喷淋室部分电器未使用防爆电器;2.食堂厨房动火区域与其他区域未采取防火分隔措施;3.部分电线未穿管保护。
32	天津市西青区泰泰温泉洗浴店(泰和宫温泉洗浴)	西青区	李七庄街杨楼中发里14号楼附楼底商	1.个别常闭式防火门未保持常闭状态;2.前堂灭火器配置数量不足;3.一层南侧疏散通道被杂物堵塞。
33	天津市德维洛普科技发展有限公司	西青区	精武镇广瑞道12号	1.消防安全制度不完善;2.消防控制室值班人员对消防设备操作不熟练;3.水泵接合器被遮挡。
34	天津市西青区德信堂养老院	西青区	泰佳道与仁川路交口东南侧合盛苑101(二)层,201/202/203	1.员工对室内消火栓使用不熟练;2.个别安全出口被桌椅遮挡;3.物业未签订消防设施的维护保养管理制度。
35	天津物美联京商贸有限公司张窝店	西青区	张家窝镇辛老路与规划二支路交口东侧	1.火灾自动报警系统故障;2.部分商户装修遮挡喷淋系统的洒水喷头;3.部分防火门破损。
36	天津物美联京商贸有限公司杨柳青镇店	西青区	杨柳青镇新华道与青远路交口西南侧	1.消防控制室仅1人值班未落实双人值班制度,且对消防设施操作方法掌握不熟练;2.火灾自动报警系统故障;3.图形显示装置停用;4.消防控制室值班记录与消防设施运行情况不一致;5.消防水泵控制柜未设置在自动状态。
37	天津市盛海宸阳科技园管理有限公司	静海区	开发区南区高速辅道8号	1.老库房室内消火栓无2024年巡检记录;2.老库房个别室内消火栓箱内存放杂物;3.新库房无2024年度演练记录。
38	小花汽修配件	静海区	杨成庄北	1.部分灭火器未放置在器材箱内,直接放置在地面上;2.部分灭火器被挪作他用;3.疏散通道摆放桌椅,占用疏散通道;4.部分员工对消防安全“四个能力”不熟悉。
39	万纬天津静海物流园	静海区	北环工业区徐良路1号	1.消防控制室未落实双人值班制度;2.消防控制室值班人员操作设备不熟练。
40	天津市静海区德源快餐连锁店	静海区	静海镇胜利路新苑小区11号楼1号底商	1.部分灭火器未成组摆放;2.部分疏散指示标志损坏;3.部分应急照明灯未接电源;4.安全出口被物品遮挡。
41	天津市亿水源钢管有限公司	静海区	大邱庄镇官坑村村委会东100米	1.厂西西侧安全出口标志灯故障;2.厂房内个别灭火器压力不足,未及时更换;3.灭火和应急疏散预案中组织和承担灭火和疏散的人员未确定。
42	天津市静海区百业商贸有限公司泰山道购物广场	静海区	开发区泰山道5号增1号	1.超市一层防火门闭门器顺序装反;2.屋顶水箱间内应急照明灯电源被拨下;3.超市内个别楼梯间内存放杂物。
43	天津市万润源科技发展有限公司	北辰区	天穆镇京津公路天马路交口津城世茂商业广场F2-007/008铺	1.个别疏散指示标志灯故障;2.无消防安全制度、灭火和应急疏散预案与单位实际不符;3.办公室放置大量货物;4.中间仓库常闭式防火门处于常开状态。
44	天津广鑫晨商贸有限公司	北辰区	小淀镇刘家堡工业园佳丰道	1.灭火器未按规定成组摆放;2.未确定消防安全管理人;3.员工消防安全培训不符合规定。
45	天津市柏莱德酒店有限公司	北辰区	京津公路352号	1.灭火器未按规定成组摆放;2.挪用灭火器当门;3.疏散通道堆放杂物。
46	天津市北辰区津喜快捷酒店	北辰区	双街镇中关村产业园a01	1.指示牌占用疏散通道;2.消防安全承诺书未公示;3.常闭式防火门处于开启状态。
47	天津市北辰区舒欣养老院	北辰区	北辰区宜白路1号	1.个别疏散指示标志未保持完好有效;2.个别员工未进行岗前消防安全培训;3.该单位未进行消防安全自主承诺。
48	天津市北辰区会成叉车维修服务中心	北辰区	双街镇	1.该场所存在“三合一”违规住人现象;2.电气线路私搭乱接;3.堵塞安全出口。
49	西子电气传动有限公司	高新区	创新五路1号	1.个别安全出口疏散门未向疏散方向开启;2.个别疏散指示标志未连接电源。
50	360天津研发中心	高新区	海泰大道与创新六路交叉路口东	1.个别室内消火栓被杂物遮挡;2.个别常闭式防火门未保持常闭状态。
51	天津滨海高新区马二海买吉牛肉拉面馆	高新区	华鼎置地1号楼102	1.安全出口处堆放饮料等杂物;2.室内消火栓被杂物遮挡;3.安全出口处疏散指示标志未通电;4.前堂处电器线路杂乱;5.灭火器未成组配置。
52	天津滨海高新技术产业开发区虎门房产牛肉面馆	高新区	滨海科技园高新7路99号19号路101-2	1.面馆厨房操作间未配置灭火器;2.安全出口处堆放饮料包装箱等杂物;3.室内消火栓被桌椅遮挡;4.前台收处电器线路杂乱。
53	海泰信息广场	高新区	华天道9号	1.消防控制室值班记录填写不规范;2.消防控制室值班人员不能熟练操作消防设备。
54	科技金融大厦	高新区	华苑产业园区梅苑路5号	1.消防控制室值班人员不能熟练操作消防设备。
55	天津市和平区创造无限家居饰品店	和平区	滨江道209号	1.二层防火卷帘下摆放桌椅,影响卷帘下降至地面;2.二层疏散通道堆放货物;3.二层个别安全出口无法打开;4.消防档案不完善。
56	天津市和平区婷宝化妆品店	和平区	南营门街南京路199号号外三层301-052号商铺	1.灭火器未按规定成组摆放;2.常闭式防火门未保持常闭状态;3.营业厅顶部棚内配电箱未穿管保护。
57	极昼世界(天津)文化传播有限公司	和平区	滨江道208号友道新天地广场B区五层LZB-04号	1.部分感烟探测器无巡检信号;2.个别灭火器未成组摆放;3.一名员工对消防安全“四个能力”不熟悉。
58	天津市原豆张食品有限公司	和平区	清和街南市食品街B座一层9号(存在多址信息)	1.应急照明灯和疏散指示存在故障;2.无消防安全制度;3.无灭火和应急疏散预案。
59	天津市和平区正易达供应链服务有限公司	和平区	南市街道荣业大街与平道交口新汇华庭商业楼101-1商铺C区6号	1.个别应急照明灯损坏;2.杂物占用疏散通道。
60	天津市津浦物业管理服务有限公司(和畅园项目)	和平区	津浦路137号	1.疏散标志、应急照明损坏率大于设置数量30%;2.防烟楼梯间门损坏率大于设置数量50%且大于防火分区防火分隔设施总数50%;3.火灾自动报警系统不能正常运行;4.消防水泵不能正常联动控制;5.防烟设施不能正常使用运行。
61	天津市河北区斐然装饰有限公司	河北区	榆关道27号	1.部分灭火器被物品遮挡;2.员工不能熟练使用灭火器;3.消防档案不完善。
62	天津世纪天乐企业管理有限公司	河北区	海河东路与李公祠大街交口	1.单位每日防火巡查记录中单位消防安全管理人未签字;2.火灾自动报警主机上存在火警点未及时处理;3.卖场内疏散走道上摊位外溢影响人员逃生。
63	天津市河北区甜米蛋糕店	河北区	宁园街养鱼池路137号	1.大厅应急照明灯损坏;2.员工对灭火和应急疏散预案不熟悉;3.后门安全出口处堆放可燃物;4.操作间内的电器线路未穿管保护。
64	天津市河北区泽百食品便利店	河北区	光复道街博爱道19号海河1902-1079	1.部分电器线路敷设不符合规范要求;2.安全出口设置形式不符合规范要求;3.灭火器放置位置不妥。
65	天津市河北区海渔网吧	河北区	曙光路150号	1.员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟;2.疏散通道处放置临时货物,占用疏散通道;3.应急照明灯损坏;4.单位个别灭火器放置在不便取用位置。
66	天津市河北区金亿果乐多水果超市	河北区	曙光路198、200号底商	1.员工对灭火和应急疏散预案内容掌握不熟;2.疏散通道处放置临时货物,占用消防通道;3.个别室内消火栓被宣传海报遮挡。
67	天津众旺瑞达商贸有限公司	河西区	小海地梅林路与泗水道交口云江新苑小区53号楼底商	1.员工对消防报警使用不熟练;2.常闭式防火门未保持常闭状态;3.灭火器未按规定成组摆放。
68	天津市河西区陶心超市	河西区	双水道35号增1号	1.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;2.灭火器未按规定成组摆放;3.疏散通道堆放杂物。
69	百浩(天津)商业有限公司河西琼州道分公司	河西区	琼州道9号	1.灭火器未按规定成组摆放;2.室内消火栓被饮料遮挡;3.安全出口处缺少疏散指示标志。
70	天津森林健身服务有限公司	河西区	泗水道华里33号楼1101号底商	1.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;2.灭火器未按规定成组摆放。
71	天津市河西区欣悦养生会所	河西区	泗水道桂江里151号底商	1.擅自挪用灭火器当门;2.办公区插线板敷设不符合规范要求。
72	天津河西一步便利店	河西区	东海街云江新苑建设一121	1.员工对灭火器使用不熟练;2.疏散通道摆放杂物。
73	天津市蓟州区美悦化妆品店	蓟州区	渔阳镇西关村马家洼铁路东侧路北	1.店内部分电气线路敷设不符合规范;2.无防火检查、巡查记录。
74	天津市蓟州区丽佳宝贝童装店	蓟州区	渔阳镇水利新村	1.货架占用疏散通道;2.配电箱下放置可燃杂物;3.无员工消防安全培训记录。
75	天津市蓟州区鑫鑫浪大众浴池	蓟州区	别山镇邮政局东侧	1.未制定消防安全管理制度;2.员工对灭火器使用不熟练;3.电动车违规存放在大厅内。
76	天津尚品服装有限公司	蓟州区	商贸街	1.灭火器未按规定成组摆放;2.无消防安全制度。
77	天津市蓟州区国韵德和副食批发部	蓟州区	商贸街中昌路东侧	1.货物占用疏散通道;2.员工对消防安全“四个能力”内容不熟悉;3.员工对灭火器操作方法不熟悉。
78	天津市蓟州区小宇五福西点店	蓟州区	渔阳镇武定苑底商	1.使用非国家标准安全出口标志;2.员工培训记录不完善;3.擅自挪用灭火器。
79	天津中原百货滨海有限公司	滨海新区	解放路629号	1.一层两处安全出口处未设置安全出口标志;2.中庭处违规摆放摊位。
80	天津市滨海新区四时海融创餐厅	滨海新区	寨上街道四季花苑二期东风南路153号	1.该单位2层仅设置1部疏散楼梯,厨房明火区域未与就餐区域进行防火分隔;2.2层通道堆放杂物;3.未对新员工进行消防培训。
81	天津万疆冷链仓储有限公司	滨海新区	天津自贸试验区(东疆综合保税区)拉萨路169号	1.消防通道被占用;2.违规使用大功率电器。
82	天津市滨海新区威秀歌厅	滨海新区	胡家园街又一城1号楼1号商铺	1.消防控制室值班人员未取得消防职业技能鉴定证书;2.消防控制室值班记录填写不齐全。
83	天津华慧心科技集团有限公司	滨海新区	生态城滨港产业园B067厂房	1.一号楼一层东侧安全出口缺少安全出口指示标志;2.一层大厅室内消火栓水带漏水;3.一层观光走廊内私拉电线线路,且未穿管保护。
84	天津汉光酒店管理有限公司(维也纳好酒店)	滨海新区	中新生态城和旭路第二社区中心	1.一层个别强电井门破损;2.一层室内消火栓卡扣脱落;3.楼顶存放可燃垃圾。
85	天津市滨海新区宝金深饭店	滨海新区	大港迎宾街49号1-2楼	1.抽油烟机油泥较多未及时清理;2.厨房未配备灭火器;3.防火检查、巡查制度落实不到位;4.员工对消防知识掌握不熟。
86	天津市超洋纸制品有限公司	滨海新区	太平镇郭庄子达盛路与泰港大道交口	1.防火巡查、检查无记录;2.电器线路检测无记录;3.员工对灭火和应急疏散预案程序不掌握;4.室外消火栓压力不足。
87	天津市滨海新区大港铭典娱乐中心	滨海新区	海滨街626-3商贸楼	1.员工消防安全知识掌握不熟;2.消防档案未及时更新;3.收银台处违规使用大功率电器。
88	天津滨海新区大港太平镇粮食购销有限公司	滨海新区	太平镇安泰路801号	1.未确定消防安全管理人;2.未开展电器线路检测。
89	中冶集团华北资源开发有限责任公司办公楼	滨海新区	世纪大道东头	1.消防档案未及时更新;2.部分常闭式防火门未保持常闭状态;3.未确定消防重点部位。
90	天津三和铁制品有限公司	滨海新区	石化产业园区内	1.个别安全出口标志损坏;2.车间内应急照明灯照度不足。
91	天津市怡园餐饮管理有限公司	武清区	前进道	1.自动喷水灭火系统湿式报警阀处漏水;2.稳压系统中气压罐压力不足;3.消防控制室值班记录中管理人未及时发现签字确认。
92	丰泉仓储(天津)有限公司	武清区	开发区泉秀路20号	1.疏散通道被货物占用;2.个别常闭式防火门未保持常闭状态;3.消防控制室值班记录无消防安全管理人签字。
93	天津市武清区星百歌舞厅	武清区	杨村街中信广场	1.部分防火门闭门器缺失。
94	天津市怡园酒店管理有限公司武清河西务分公司	武清区	河西务镇	1.厨房动火区域与就餐区域未采取防火分隔措施。
95	天津市启然科技有限公司	武清区	汉沽港镇六道村村东外环	1.了戊类厂房内个别部位可燃杂物堆放较多;2.个别电闸箱盖损坏,且周围可燃杂物较多。
96	天津爱家爱馨床上用品店	武清区	杨村街杨村大街	1.灭火器未按规定成组摆放;2.疏散通道堆放货物;3.员工对操作灭火器不熟悉。
97	天津红桥区源泉汽车养护服务中心	红桥区	怡华园康华里1-8号楼底商105-2	1.店内违规存放电动自行车;2.灭火器被遮挡;3.室内消火栓箱内存放杂物;4.员工对灭火器使用不熟练;5.电气线路敷设不符合规范;6.未设置安全疏散标志。
98	天津市红桥区伊铭斋涮羊肉饭店	红桥区	铃铛阁街道康华里1-8号楼底商	1.灭火器被挪用;2.室内消火栓被遮挡电气线路敷设不符合规范;3.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;4.室内消火栓箱内器材不全;5.安全出口标志未保持完好有效;6.厨房门口堆放杂物。
99	天津市红桥区熊宝宝儿童室内游乐中心	红桥区	大丰路18号鹏欣水游城	1.游乐设施遮挡手动报警器。
100	天津市红桥区蜀蜀园餐饮店	红桥区	中嘉东路福居公寓5号楼116	1.营业区域内未设置安全出口标志;2.营业区域内未设置疏散指示标志;3.营业区域内未设置应急照明灯;4.厨房区域未与营业区域进行防火分隔;5.厨房油烟道未及时清洗;6.营业区域电器线路未进行穿管保护。
101	北京西西弗文化传播有限公司天津大丰路分公司	红桥区	芥园街道大丰路14,16,18,20,22,24号天津鹏欣水游城F1AN06号商铺	1.杂物遮挡室内消火栓;2.个别灭火器被挪用;3.个别灭火器器材箱损坏。
102	天津市红桥区朝阳东升茶行	红桥区	天津市香泉茶叶市场B区1区1号	1.配电箱下方部分电器线路敷设不符合规范要求;2.员工对室内消火栓操作不熟练;3.个别灭火器缺少标识。
103	中策易胜(天津)体育管理有限公司	保税区	空港经济区中环东路115号配套会馆	1.地下一层游泳池旁灭火器超压;2.一层前台大厅电视下电器线路敷设不符合规定。
104	天津自贸试验区上善众康中医门诊有限公司	保税区	中心大道与东七道交口远航商务中心29号	1.二层热药机电器线路敷设不符合规定;2.一层药房内灭火器未按规定成组摆放;3.一层楼梯间下方存放可燃杂物。
105	天津浩鸿国际物流集团有限公司	保税区	海滨十五路197号1104室	1.杂物占用疏散通道。
106	天津达济天下餐饮管理有限公司(大盒鸡)	保税区	天津自贸试验区(空港经济区)华睿广场3-4B	1.安全出口处堆放可燃物。
107	天津滨海新区临港经济区群霞五金商行	保税区	临港东方星城院内	1.货物堆放过多,占用疏散通道;2.员工对消防安全“四个能力”不熟悉;3.收银台处部分电器线路敷设不符合规定。
108	天津滨海新区聚源正宗羊汤店	保税区	临港东方星城院内	1.餐桌占用疏散通道;2.厨房内部分电器线路敷设不符合规定;3.员工对灭火器使用不熟练。
109	天津市河东区梦境游乐场	河东区	上杭路街道津滨大道53号万达广场综合楼-3F-A	1.游戏机占用儿童乐园安全出口;2.个别防火门闭门器损坏;3.个别消火栓箱门的开启角度不符合消防技术标准要求。
110	未来星(天津)幼儿园有限公司	河东区	九经路32号	1.园内疏散指示标志设置不符合标准;2.园内电线桥架盖板缺失,用电安全管理需进一步加强。
111	天津家顺物业管理有限公司	河东区	十一经路与六纬路交口	1.部分常闭式防火门处于散开状态;2.消防档案未及时更新。
112	天津贻津实业发展有限公司	河东区	新开路136号	1.消防稳压泵未设置在自动状态;2.疏散通道堆放杂物。
113	天津市河东区朴院韩式烤肉店	河东区	富民路街道海河东路东侧美岸广场5号楼商业	1.个别室内消火栓软管卷盘老化;2.座椅遮挡室内消火栓。
114	天津市河东区何记板面馆	河东区	向阳楼街道红星路路里1-5底商3号增1	1.灭火器未按照规定成组摆放;2.个别电线老化,保护管破损;3.疏散通道存放杂物;4.员工对灭火器使用不熟练。
115	天津市弘远供应链管理服务有限公司	津南区	辛庄镇发港南路78号	1.消防通道被占用;2.室内消火栓设置位置距地面高度过高;3.未按标准设置应急照明。
116	天津卓洋货运代理有限公司	津南区	辛庄镇双鑫工业园	1.使用可燃材料搭建库房。
117	桥头老武火烧肉	津南区	小站镇津岐公路	1.疏散通道堆放杂物。
118	祥瑞汽修	津南区	小站镇津岐路	1.灭火器压力不足。